

ANALYSERAPPORT

Rekvirent	DANSK MILJØANALYSE ApS Skelstedet 5 2950 Vedbæk Danmark Att.: Morten Hedegaard	
Sagsnavn/ref.	Kobbelvænget 65, 221004, asbest, rådg.	
Vor Journal nr.	R17613	
Antal prøver og typer	Type	Antal
	Asbest i støv opsamlet på HASTER geltape	6
Dato for modtagelse	2022-10-04	
Rapport version	1	

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape

Lab nr	Prøvenavn	Asbestfibre *	Kommentar
1	Hjørne, bygn. 4-5, P01	0	Meget støv
2	Hjørne, bygn. 4-5, P02	++	Chrysotil
3	Hjørne, bygn. 4-5, P03	0	Meget støv
4	Legehus 01	0	Meget støv
5	Legehus 02	++	Chrysotil
6	Legehus 03	0	Medium støv
Metode:	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)		

BEMÆRKNING:

*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.

Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.

Mængdeangivelserne der er angivet relaterer sig til situationer hvor der måles efter at der i et område er foretaget asbestrensninger. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens erfaringer.

Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier.

2022-10-04
Venlig hilsen




Susanne Celia Rørbye

Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har MKL og DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet.

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DMA.

Bilag 1

Fotodokumentation

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto
1	Hjørne, bygn. 4-5, P01	-	 
2	Hjørne, bygn. 4-5, P02	Asbest	 
3	Hjørne, bygn. 4-5, P03	-	 
4	Legehus 01	-	 

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto
5	Legehus 02	Asbest	
6	Legehus 03	-	