



Notat

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Klorudslip fra springvand på Halmtorvet

19-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 17654

Dokumentnummer i F2
276017

Sagsnummer eDoc
2026-0270354

Resume

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen orienteres om, at der tirsdag morgen den 18. august 2026 er sket et udslip af klorgas i forbindelse med påfyldning af kemikalier på et springvand på Halmtorvet. Halmtorvet har i forbindelse med udslippet været afspærret og springvandet har været ude af drift. Forvaltningen gennemgår nu sikkerhedsprocedure for blandt andet påfyldning og håndtering af kemikalier ved springvand.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 18. oktober 2026 ca. kl. 9 er der sket et udslip af klorgas fra et springvand på Halmtorvet, da der ved en fejl blev tilsat klor til et kar med svovlsyre, hvilket skabte en kemisk reaktion, der udviklede giftig klorgas.

Uheldet skete, da der skulle påfyldes kemikalier på springvandet for at hindrer bakterievækst i vandet. Tilsætning af kemikalier til springvandet sker af sikkerhedsårsager via slanger, som løber ned i et kar i det underjordiske anlæg. Ved en fejl blev tilførselsslange til klor tilsluttet et kar, hvor det blev blandet med syre og der blev dannet giftig klorgas.

Klorgas har en meget kraftig lugt og medarbejderne alarmerede derfor deres driftskoordinator, som øjeblikkeligt kontaktede alarmberedskabet, der kort tid efter ankom til springvandet.

Halmtorvet kortvarigt afspærret

Politiet afspærrede i forbindelse med udslippet Halmtorvet og anbefalede omkringboende at lukke døre og vinduer. Ifølge Hovedstadens Beredskab er udslippet blevet kraftigt begrænset af, at anlægget er underjordisk. Derfor var det kun nødvendigt at afspærre selve Halmtorvet og ikke omkringliggende gader. Afspærringen af Halmtorvet blev ophævet efter ca. en time.

Ingen personskader blandt personale og forbipasserende

De to medarbejdere, der var til stede ved uheldet, befandt sig begge over jorden på tidspunktet for udslippet, hvilket har beskyttet dem mod direkte kontakt med klorgassen. De er blevet tilset på stedet af ambulancepersonalet og er ikke kommet til skade. Ligesom der heller ikke er forbipasserende, der er kommet noget til.

Karret, hvor klor og syre blev blandet, er blevet tømt og indholdet bortskaffet af SMOKA, som håndterer farligt affald for Københavns Kommune. Karret ved springvandet er vasket, lugerne er lukket og

afspærringen ved lugerne er fjernet. Springvandet er i drift og vil blive tilset igen mandag den 24. august.

Årsag til ulykken og videre proces

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil gennemgå episoden for at fastlægge det præcise hændelsesforløb og årsagerne til at fejlen kunne finde sted og hvordan tilsvarende kan forbygges i fremtiden.

Forvaltningen er ansvarlig for sikkerhedsprocedure og arbejdsgange omkring kemikaliehåndtering i forbindelse med springvandsdriften. Derfor giver ulykken anledning til at gennemgå eksisterende sikkerhedsprocedurer og arbejdsgange på tværs af byen. Hændelsen er blevet indberettet som en arbejdsmiljøhændelse.

Rikke Skovbølling Brandt

Vicedirektør