



*Eschrichtsvej set mod vest med allétræer langs den sydlige side af vejen.*



*Eksempel på fælles åben carport opført i skel mod vejen.*



*Vinduer af dannebrogstypen i sydvendt gavl med tre 3-fagsvindue i stueetagen. De sammenbyggede huse har ensartede vindfang. Den fælles carportoverdækning mellem to nabobygninger er trukket tilbage fra vejen.*



*Oprindelige vinduer i nordvendt gavl med to 2-fagsvinduer i stueetagen.*

**Fotoeksempler, der viser typiske detaljer fra bebyggelsen.**

Redegørelse for lokalplanforslag "Valby Vænge".

**Bilag 4 .**

**Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan & Arkitektur, Søndre Byplankontor, maj 2005.**