

9.5 Bilag 5: Vedligeholdelses- og moderniseringsbehov 2007-2010

Navn	Tilstand	Vedl. Udgifter	2007 Tekst	2007 Beløb	2008 Tekst	2008 Beløb	2009 Tekst	2009 Beløb	2010 Tekst	2010 beløb	Moderniseringsønsker	moderniseringsudgifter
Valby Idrætspark	Stærkt nedslidt	26.148	Udvendig (Gammel Valby Hal og Frems klubhus): eftergang af tage, døre, vinduer, træværk og balkongang. Indvendig: slibes gulv, nye streger, lakering, gennemgang af bøsninger, maling af siddepladser, vinduesisolering, eftergang af toiletter/omklædningsrum samt maling. Slibning og lakering af bænke. Tribune: gennemgang af vinduer og dørpartier. Terræn: beplantning, hegn langs Julius Andersensvej og rundt om stadionbanen, asfalt v. indgang til stadionbane	3.500	Udvendig: Tribune betonrenoveres. Terræn: 1/3 af de samlede genopretningsarbejder på 40 græs- og 1 opvisningsbane.	8.569	Terræn: 1/3 af de samlede genopretningsarbejder på 40 græs- og 1 opvisningsbane. Asfaltering af p-plads. Belysning og hegn	7.426	Terræn: 1/3 af de samlede genopretningsarbejder på 40 græs- og 1 opvisningsbane	6.653	projekt for helhedsplan indeholder modernisering af hele anlægget	?
Sundby Idrætspark	Delvist nedslidt	27.818	Udvendig: Efterisolering af de 2 ældste anlæg. Teknik: Ny ventilation. Terræn: Nyt hegn mod Engelskvej.	7.186	Indvendig: Opmaling og rep. af bade, kontorer, haller, indvendig tribune og ny belysning i hal 2.	7.186	Udvendig: Betonrenovering af tribune. Facade og vinduesrenovering generelt. Teknik: Omlægning af fjernvarme. Terræn: 8 græs-, 1 kunstgræs-, 5 tennis-, 3 kunststoftennisbaner og 1 opvisningsbane genoprettes samt adgangs- og p-areal udbedres.	13.446		0	Ny omklædningsbygning under tribune, belysning på opvisningsbane, 1 kunstgræsbane	19.887
Tingbjerg Idrætspark	Nyt	3.718	Udvendig: Facader, døre og vinduer eftergås. Teknik: Toiletter i ny tribune.	469	Terræn: 8 græs- , 2 grusbaner og 1 opvisningsbane oprettes. Hegn og belysning.	3.249		0		0	2 kunstgræsbaner og lysanlæg	10.625
Østerbro Stadion (tribune på P.H. Lings Allé 10)	Stærkt nedslidt	8.493		0	Udvendig: Betonrenovering af tribune, renovering af facader og vinduer. Indvendig: Opmaling samt ny kunststofbelægning på løbebane. Teknik: Ren. af rørsystem, supplerende radiatorer, ren. af ventilationsanlæg og automatisk styring af belysning. Terræn: Rep. af hegn og ren. af tennisbaner.	8.493		0		0		
Østerbro Stadion (Idræts huset)	Stærkt nedslidt	45.630	Udvendig: Eftergang af murværk og vinduer. Indvendig: Opmaling af vægge, lofter og træværk samt gulvbelægninger.	11.140	Teknik: Omlægning af rørsystemer	1.392		0	Teknik: Renovering af ventilationsanlæg	33.098	Elevator	1.563
Vanløse Idrætspark	Stærkt nedslidt	18.346	Indvendig: Opmaling og snedkergennemgang generelt.	1.239		0		0	Teknik: Ren. af rørsystemer. Terræn: Måltavle og højtaleranlæg. 1 grusbane og 1 opvisningsbane genoprettes. Hegn og asfaltbelægninger samt hockeybane repareres. Udvendig: Tribunerenovering inkl. efterisolering samt sæder	17.107	ombygning af tribune, café, 1 kunstgræsbane	3.500
		130.153		23.534		28.889		20.872		56.858		35.575