
Fra: KTFKP MKB Rådhuspost

Sendt: 5. oktober 2026 14:53

Til: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Jakob Næsager (C) om lyskryds på Amager mellem Strandlodsvej og Holmbladsgade, eDoc nr. 2026-0356058

Kære Jakob Næsager, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet den 30. september 2026, vedrørende lyskryds på Amager mellem Strandlodsvej og Holmbladsgade.

Med venlig hilsen

Nanna Simone Honoré Thulesen

Politisk koordinator

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende signalanlæg ved krydset Strandlodsvej/Holmbladsgade, Nordøstamager

Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager har den 30. september 2026 stillet følgende spørgsmål til klima-, miljø- og teknikborgmesteren.

Spørgsmål

Jeg retter en henvendelse til dig med henblik på at gøre opmærksom på problemer med et lyskryds i krydset mellem Strandlodsvej og Holmbladsgade på Amager.

Nordøstamager Skole ligger tæt på dette kryds, og der er derfor naturligt også mange børn og forældre i den umiddelbare nærhed af krydset. At lyskrydset periodisk ikke virker, skaber en utryghed i trafikken.

Svar

Forvaltningen er opmærksom på, at der har været udfordringer med trafiksikkerheden omkring Nordøstamager Skole, særligt i forbindelse med signalanlægget ved krydset Holmbladsgade/Strandlodsvej. Forvaltningen har løbende været i dialog med forældre fra Nordøstamager Skole i forbindelse med fejlene i signalanlægget, og sagen er blevet prioriteret højt.

Udfordringerne i signalanlægget ved krydset Holmbladsgade/Strandlodsvej skyldtes, at en mast i krydset var blevet påkørt. Forvaltningen opsatte derfor til start en midlertidig signalmast, som kunne fungere, indtil en ny permanent mast kunne monteres. Den midlertidige mast blev desværre ramt af en række fejl, som medførte utilsigtede slukninger af signalet. Forvaltningen har løbende forsøgt at udbedre fejlene hurtigst muligt og har nu monteret en ny permanent signalmast.

Signalanlægget er således funktionelt, og der er ikke identificeret yderligere fejl.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#)

Peter Højer
Vicedirektør

01-10-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 21858

Dokumentnummer i F2
285519

Sagsnummer i eDoc
2026-0356058

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452