



## Besvarelse vedrørende brønddæksel på hjørnet af Toldbodgade og Nyhavn 47

Medlem af Borgerrepræsentationen Marcus Vesterager (A) har den 14. juni 2021 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

Hvorfor er brønddækslet på hjørnet af Toldbodgade og Nyhavn 47 ved Nyhavnsbroen endnu ikke udbedret, som lovet, allersenest den 4. juni 2021?

### Svar

Forvaltningen har tilset brønddækslet og udskiftet både kloakdæksel og gummiring. Udskiftningen har desværre ikke afhjulpet problemet, hvorfor forvaltningen har foretaget en yderligere inspicering. Forvaltningen konstaterede, at brønden er en telebrønd, som ikke har samme dimensioner som en kloakbrønd. Det er årsagen til, at udskiftningen ikke har haft den ønskede effekt.

Forvaltningen har kontaktet TDC, som ejer telebrønden, og kraftigt anmodet om, at TDC udskifter brønddækslet. TDC har oplyst forvaltningen, at udbedring vil ske 8. juli 2021. Forvaltningen vil føre tilsyn med arbejdet, når udbedringen er udført.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget](https://kk.dk/artikel/sporgsmaal-til-teknik-og-miljoudvalget).

Lone Byskov  
Vicedirektør

12-07-2021

Sagsnummer i F2  
2021 - 2663

Dokumentnummer i F2  
181997

Sagsnummer i eDoc  
2021-0165030