

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Svar på henvendelse vedr. manglende vedligehold af lys på stien mellem Artillerivej og Ørestad Boulevard (2020-0028180)
Vedhæftede filer: 2020-0014669-7 Henvendelse vedr 35238466_1_0.pdf; Notat - Politikerspørgsmål om manglende vedligehold af lys på stien mellem Artillerivej og Ørestadsdocx
Prioritet: Høj

Fra: Borgmesteren TMF
Sendt: 28. februar 2020 15:40
Til: Sofie Astrid Jensen
Emne: Svar på henvendelse vedr. manglende vedligehold af lys på stien mellem Artillerivej og Ørestad Boulevard (2020-0028180)
Prioritet: Høj

Kære Amager Vest Lokaludvalg

Tak for jeres henvendelse vedr. manglende vedligehold af lys på stien mellem Artillerivej og Ørestad Boulevard.

Jeg har bedt forvaltningen om at udtale sig. I kan læse deres svar i vedhæftede notat.

Som det fremgår af notatet, så kræver det en bevilling, hvis der igen skal være fuldt funktionelt orienteringslys på stien. Det er noget, som jeg gerne vil prøve at få løftet til budgetforhandlingerne til efteråret.

Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester

KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36
1599 København V

Fra: Sofie Astrid Jensen
Sendt: 30. januar 2020 10:39
Til: Borgmesteren TMF
Emne: henvendelse fra lokaludvalg vedr. manglende vedligehold af lys på stien mellem Artillerivej og Ørestad Boulevard
Hermed fremsendes en henvendelse fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. manglende vedligehold af lys på stien mellem Artillerivej og Ørestad Boulevard over Fælleden.
Med venlig hilsen

Sofie Astrid Jensen
Specialkonsulent
Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg

KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen



Notat

Manglende vedligehold af lys på stien over Amager Fælled (mellem Artillerivej og Ørestads Boulevard)

Der blev etableret solcelledrevet orienteringsbelysning i asfalten på cykelstien over Amager Fælled i 2013. Den forventede levetid var dengang sat til ca. 3 år.

Situationen er nu, at der har været store driftsudfordringer med de nuværende nedgravede lysmarkeringer. Da anlægget blev etableret i 2013, blev der ikke bevilliget penge til drift af anlægget. Samtidig har anlægget ikke kunne drives under kommunens driftskontrakt for gadebelysning, da denne kun kan rumme armaturer tilsluttet strøm. Da de nedgravede lysmarkeringer er væsentligt ældre end 3 år, er det derfor ikke muligt at drifte den eksisterende belysning, da selve armaturet er udtjent.

Det er forvaltningens vurdering, at det derfor vil kræve et nyt belysningsanlæg for at få orienteringslys på stien på tværs af Amager Fælled igen. Dette kræver, at der afsættes midler på et politisk niveau, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har egne midler hertil. Forvaltningen har fremlagt budgetnotater til de seneste års overførselssager og budgetforhandlinger, men der ikke er blevet prioriteret midler til belysningen i de endelige budgetaftaler.

De soldrevne armaturer er alene opsat som orienteringslys, da fredningen af Amager Fælled og hensynet til dyrelivet på fælleden forudsætter, at der generelt er naturligt mørke – også omkring stien. En eventuel ny belysning på stien skal derfor respektere dette.

Hans Christian Karsten
Vicedirektør

31. januar 2020

Sagsnummer
2020-0028180

Dokumentnummer
2020-0028180-2

Byens Anvendelse
Trafik

EAN-nummer
5798009809452



Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

Henvendelse vedr. vedligehold af lys på cykelsti på Fælled

Vi har i lokaludvalget modtaget borgerhenvendelser vedr. den manglende vedligeholdelse af belysningen på den nordlige asfalterede sti mellem Artillerivej og Ørestads Boulevard.

Den asfalterede sti over Amager Fælled mellem Ørestads Boulevard og Artillerivej med forbindelse til Bryggebroen er meget populær hele døgnet. Desværre er den nedfældede belysning på det meste af strækningen ude af drift. Dette skaber farlige situationer, hvor fodgængere og cyklister har svært ved at orientere sig.

På trods af, at stien er for smal til den nuværende trafikmængde, køres der stærkt og med to 90 graders-sving med uklare vigepligtsforhold giver den manglende belysning problemer. Teknik- og miljøforvaltningen har desværre trods borgerhenvendelse valgt ikke at prioritere vedligeholdelsen. Derfor opfordrer vi til, at du som borgmester sikrer, at lysene bliver repareret snarest muligt.

Venlig hilsen
André Just Vedgren
Formand for Amager Vest Lokaludvalg

30. januar 2020

Sagsnummer
2020-0014669

Dokumentnummer
2020-0014669-7

Sekretariatet for Amager Vest
Lokaludvalg

EAN-nummer
5798009800275

www.avlu.dk