



Besvarelse vedrørende belysningen ved Sporsløjfen

Medlem af Borgerrepræsentationen Jonas Bjørn Jensen (A) har den 16. september 2021 stillet følgende spørgsmål til adm. direktør Søren Wille og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om lys i lygtepælene på sporsløjfen og stien langs B93s anlæg.

Spørgsmål

Hvorfor er der ikke lys i lygtepælene på sporsløjfen og stien langs B93s anlæg?

Hvornår forventes det at der kommer lys?

Svar

På baggrund af ovenstående forespørgsel har Teknik – og Miljøforvaltningen 17. september 2021 rettet henvendelse til kommunens driftsentreprenør for at få klarhed over de forhold, der spørges ind til. På den baggrund er det kommet til forvaltningens kendskab, at der er tale om en driftsfejl grundet gravearbejde, som er kommet for tæt på belysningens master og kabler. Forvaltningen vil gå i dialog med graveentreprenøren om situationen med henblik på hurtigst muligt at få belysning på strækningen til at virke igen.

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget.

Med venlig hilsen

Henriette Hall-Andersen
Konstitueret vicedirektør

24-09-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 5631

Dokumentnummer i F2
379345

Sagsnummer i eDoc
2021-0296425