



Jonas Bjørn Jensen
Medlem af Borgerrepræsentationen

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Jonas Bjørn Jensen den 12. maj 2022 om håndtering af manglende lys på kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter

31. maj 2022

Edoc sagsnummer

Spørgsmål

F2 sagsnummer
2022 - 7753

1. Hvornår er der en løsning for regulering af lyset på kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter?
2. Hvad bliver der lige nu gjort for at få lyset ved kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter til at virke?

Spørgsmål 1

Hvornår er der en løsning for regulering af lyset på kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter?

Svar

En tekniker fra Philips, der er leverandør af banelyset på kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter, har netop tilset lysanlægget og konstateret, at fejlen skyldes hærværk mod den antenne, der sender information fra styringspanel til lamperne. Ny antenne er bestilt, leveret og monteret mandag i uge 21, hvorefter tidsindstillingen for lys på banen fungerer normalt.

Spørgsmål 2

Hvad bliver der lige nu gjort for at få lyset ved kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter til at virke?

Svar

I henhold til Københavns Kommunes rammeaftale for indkøb af serviceydelser har Kultur- og Fritidsforvaltningen adgang til at tilkalde el-installatør Andersen & Heegaard, når banelys på københavnske idrætsanlæg ikke virker.

Administrerende direktør
Rådhuset
1. sal vær. 83
1599 København V

www.kk.dk

I det konkrete tilfælde har Andersen & Heegaard udført fejlfinding på lysanlægget for kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter, hvor det blev konstateret, at der ikke er tekniske fejl på anlægget. Det er i stedet Andersen & Heegaards vurdering, at det er en software- eller programmeringsfejl i det digitale panel, som styrer belysningen på banen, der forårsager, at banebelysningen allerede slukker kl. 20.30 og ikke kl. 22.10. Da Andersen & Heegaard ikke selv har kompetencerne til at løse software- eller programmeringsfejlen, har de tilkaldt en specialtekniker fra Philips med henblik på at rette fejlen.

Specialteknikeren har netop tilset banelyset og konstaterede, at fejlen skyldes hærværk mod antennen, der sender information mellem styringspanelet og lamperne. Denne antenne bliver nu udskiftet. Derudover etableres der mandag i uge 21 et "manuel override", der gør det muligt at betjene banelyset manuelt, hvis den digitale teknik igen bliver ramt af fejl.

Derudover har forvaltningen med baggrund i nærværende sag truffet beslutning om, at der skal indledes et tættere samarbejde med Dansk Sportsbelysning, der har den førende ekspertviden på markedet om vedligeholdelse og reparation af lysanlæg. Dette kræver dog, at Københavns Kommune indgår en rammeaftale om indkøb af serviceydelser med Dansk Sportsbelysning, hvilket forvaltningen derfor vil bede KEID om at iværksætte.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen
Administrerende direktør