
Fra: TMFKP MKB Rådhuspost

Sendt: 24. september 2025 15:28

Til: Morten Melchiors (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Morten Melchiors (C) om gule trekanter på kantsten, eDoc nr. 2025-0288478

Kære Morten Melchiors, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet den 16. september 2025, vedrørende gule trekanter på kantsten.

Med venlig hilsen

Veronika Engbart Smith

Akademisk medarbejder

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende gule trekanter på kantsten

Medlem af Borgerrepræsentationen Morten Melchior (C) har den 16. september 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

- 1) Kan vi stille krav om reetablering af gule trekanter, når eksterne leverandører udfører arbejde i byen, hvor trekanterne fjernes?
- 2) Rent praktisk hvordan kan vi sikre reetablering af de gule trekanter i forhold til eksterne leverandører?
- 3) Hvordan sikrer vi reetablering af de gule trekanter, når kommunen selv udfører arbejde i byen?
- 4) Hvad er vores handlerum, og hvordan sikrer vi genetablering af de gule trekanter, når de fjernes i forbindelse med udførsel af arbejde i byen?

Svar

Ad 1

De gule trekanter på kantsten er en servicemarkering af grænsen for tilladt parkering. Af forvaltningens gravebetingelser fremgår det, at der skal reetableres til minimum samme stand, som før gravearbejdet gik i gang. Det gælder også optegning af striber.

En graveaktør er derfor allerede i dag forpligtet til at reetablere til minimum samme stand som før gravningen, herunder sikre reetablering af evt. manglende gule trekanter på kantsten.

Ad 2

Vejinspektører fra forvaltningen fører tilsyn med gravearbejder i byen, herunder tilsyn med reetablering. En graveaktør er forpligtet til at foretage en fotodokumentation af forholdene før, at gravearbejdet

18-09-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 19389

Dokumentnummer i F2
218863

Sagsnummer i eDoc
2025-0288478

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

bliver påbegyndt. Denne fotodokumentation skal kunne fremvises på forlangende til forvaltningen. Forvaltningen kan bl.a. på denne baggrund vurdere, om reetableringen, herunder optegning af striber, er udført korrekt.

Forvaltningen arbejder desuden på at opbygge en ny proces for afsluttede gravearbejder, hvor entreprenøren skal færdigmelde sin gravning, registrere asfalttype, fremsende billeddokumentation m.m. for at forbedre og systematisere tilsynet med reetableringer efter vejarbejder.

Forvaltningen har også igangsat dialoger med ledningsejere og entreprenører med henblik på at skærpe fokus på kvaliteten af reetableringer.

Ad 3

Forvaltningen stiller samme krav til reetablering uafhængig af, hvorvidt kommunen eller en ekstern entreprenør udfører et arbejde.

Ad 4

Når forvaltningen ved tilsyn konstaterer, at de gule trekanten på kantsten mangler efter et gravearbejde, vil forvaltningen stille krav om, at entreprenøren får udført den manglende reetablering. Desuden har borgerne også mulighed for at rette henvendelse til forvaltningen om manglende gule trekanten på kantsten efter et arbejde og på den baggrund kan forvaltningen stille krav til, at entreprenøren om at få udført reetablering.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Med venlig hilsen

Peter Højer,

Vicedirektør

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold