



Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Orientering om status på Østerbro Stadion

23-02-2026

Resume

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU) samt de berørte foreninger på Østerbro Stadion orienteres om, at græsplænen på stadion er ramt af sneskimmel og derfor skal repareres for at leve op til DBU's standard for 1. divisionsfodbold. Derudover gives en status på udskiftningen af sæder og lyskilder. Når KFU er orienteret, fremsendes vedlagte brev til de berørte foreninger på Østerbro Stadion.

Edoc sagsnummer
2026-0070974

F2 sagsnummer
2026 - 3872

Sagsbehandler
Gamze Malene Sahin

Indhold

Problemstilling

Vedlagte brev, som fremsendes til berørte foreninger på Østerbro Stadion, beskriver, at der er konstateret sneskimmel i græsset på Østerbro Stadion.

Sneskimmel på fodboldbanen på Østerbro Stadion blev konstateret den 11. februar 2026. Omkring 45 procent til 50 procent af græsset er dødt på grund af sneskimmel. Sneskimmel gør, at fodboldbanen er sårbar, og at der ikke kan spilles på den. Sneskimmel skyldes formentlig vanskelige vejrforhold. Problemet udbedres ved, at dødt græs fjernes, og at der i stedet gensås nyt græs.

Forventet ibrugtagning af græsplanen

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at fastlægge hvornår græsplænen kan benyttes, da det afhænger af vejrforhold.

Københavns Ejendomme (KEJD) modtager en rapport med nye uvildige tests fra DBU ultimo marts 2026, som vil indeholde en vurdering af, hvornår fodboldbanen kan tages i brug. Derefter orienteres KFU og de berørte foreninger på Østerbro Stadion igen, da det vurderes, at KFF med besiddelse af rapporten vil være bedre oplyst om, hvornår banen kan genåbnes.

Sæder og lys

I sommeren 2025 blev udvalget orienteret om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen har fået mulighed for at overtage sæderne

fra Parken Stadion, som skulle udskiftes.

Opsætningen af sæderne på Østerbro Stadion er nu påbegyndt, og det forventes, at udskiftningen er færdig medio marts. Forvaltningen har udelukkende udgifter til montering.

KFU blev i efteråret 2024 orienteret om, at Østerbro Stadion ikke levede op til kravene for 1. divisionsfodbold blandt andet grundet belysningen på banen. I Budget 2026 blev der afsat 20,5 millioner kr. til udskiftning af lyskilderne på Østerbro Stadion, så kravene på 1000 LUX opfyldes. Udskiftningen vil ske frem mod 2028.

Der er nu foretaget en midlertidig udskiftning af lysene på banen, hvilket har muliggjort en dispensation til kravene indtil, at udskiftningen finder sted. Dansk Sportsbelysning skal foretage en luxmåling inden, at lamperne kan godkendes til brug ved kampe. Målingen og finjusteringer foretages i indeværende uge, hvis vejret tillader det.

Videre proces

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen har igangsat udbedring af sneskimmelen. Fra uge 9 gensås nyt græs, som skal have tid til at gro. Udbedringsarbejdet afhænger også af vejrforholdene de kommende uger.

Derudover afventes førnævnte rapport med uvildige tests, som forventes at foreligge ultimo marts 2026. Når forvaltningen er i besiddelse af rapporten, orienteres KFU samt de berørte foreninger på Østerbro Stadion igen med en status på græsplænen og genåbningen af fodboldbanen.

Særlige opmærksomhedspunkter

B.93 har tidligere oplyst, at klubben oplever markant færre indtægter, når fodboldkampene afvikles i Sundby Idrætspark.

B.93 benytter i øjeblikket Sundby Idrætspark, hvilket de kan fortsætte med frem til, at Østerbro Stadion er klar til ibrugtagning.