



## **Notat**

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

### **Orientering om driftstop på Dragespringvandet**

25-06-2026

#### **Resume**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om, at Dragespringvandet midlertidigt er taget ud af drift, da Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har konstateret gennemtærede kobberrør ved dragehovederne og vandindtrængning i teknikkammeret. Forvaltningen er i gang med at undersøge årsagen til tæringen.

Sagsnummer I F2  
2026 - 15101

Dokumentnummer i F2  
270194

Sagsnummer eDoc  
2026-0215195

#### **Sagsfremstilling**

Dragespringvandet er udført i bronze og granit og blev genindviet på sin nuværende placering på Rådhuspladsen den 14. juni 2023. Driften af springvandet varetages af Klima- Miljø- og Teknikforvaltningen.

I juni 2026 har forvaltningen konstateret vandindtrængning i teknikkammeret fra de indgange, som forsyner dragehovederne med vand. På den baggrund har forvaltningen den 23. juni 2026 sammen med en ekstern samarbejdspartner gennemgået dragehovederne for at finde årsagen til dette. Ved gennemgangen er det konstateret, at kobberrør forbundet til pumpeanlægget er gennemtærede.

Dragespringvandet er derfor midlertidigt taget ud af drift. Anlægget er tømt for vand og rensat, og forvaltningen er i gang med at undersøge årsagen til tæringen. Springvandet forbliver lukket, indtil der er fundet en løsning, der kan forhindre yderligere tæring.

Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret tilsvarende problemer på andre kommunale springvand.

#### **Videre proces**

Forvaltningen vender tilbage til udvalget, når årsagen til tæringen er fundet, og hvad det evt. vil betyde for den fremtidige drift af springvandet.

Rikke Skovbølling Brandt  
Vicedirektør

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452