

Møde i Bispebjerg Lokaludvalg
27. oktober 2016

Bilag til punkt 6:

”Tryghedsløft ”

Tryghedsløft Bispebjerg 2016.

Indstilling til prioritering af tryghedsløft, oversigt over kommentarer fra TMF samt tidsplan.
Se også fotos sidst i dokumentet.

Sted	Problem	FF Kommentar	LU s arbejdsgruppe vurdering	TMF session med Byens Anvendelse og Byens Drift
1. Hulgårdsplads på gangstien langs Hulgårdsvej	Manglende belysning og beskæring i offentlig park	Tryghedsløftspuljen har tidligere afsat midler til belysning (to gadelamper).	Der er behov for mere belysning. Stien langs Hulgårds Plads er meget mørk, og den er den eneste passage-mulighed for gående langs med Hulgårdsvej. Parken opleves utryk blandt borgere, pga. forskellige unge og misbrugere, der tager ophold på pladsen.	Byens Anvendelse Belysning langs stien skal følge udtrykket i det øvrige anlæg og vejbelysningen. Der kan findes en løsning indenfor det eksisterende armaturvalg. Lav højde: Pullerter, evt. parklygter, eller vejarmaturer (som på Hulgårdsvej) på lav mast (min 5 m.) Byens Drift BD der er planer om at beskære træerne i løbet af efteråret, men beskæring vil ikke nødvendigvis afhjælpe ønsket om mere lys, det afhænger også af lampernes placering.
2. Birkedommerv ej 41 ved "Kulturhuset"	Mangler beskæring af vejtræer ved kommunal ejendom. Forslaget er fra 2015.		Birkedommervej er meget mørk især foran KEJDs ejendom, hvor vejtræerne blokerer for belysningen i midten af vejen.	

<p>3. Smedetoften i hjørnet ved Birkedommerv ej</p>	<p>Mangler mere belysning ved kommunal ejendom Klub Smedetoften/FSB boligafdeling. Forslaget er tidl. stillet af FSB.</p>	<p>Det er uklart om der er gennemført tryghedsløft her, CBU undersøger sagen.</p>	<p>Igennem flere år har et fastgroet hashalg på hjørnet ved Smedetoften 14 og Birkedommervej skabt utryghed. Hashælgerne står på dette hjørne. Mere belysning kan være kriminalpræventivt. LU forslår en lysekroner henover gaden.</p>	
<p>4. Smedetoften foran Irma</p>	<p>Mangler belysning i denne vejside</p>	<p>Belysning er finansieret via tidl. tryghedsløft, og det opsættes i 2016.</p>	<p>Utrygt pga. mørke i en gade med hashalg.</p>	
<p>5. Tunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej</p>	<p>Mangler belysning</p>	<p>Områdeløft NV: renovering af tunnelen er udsat til 2018.</p>	<p>Lu peger på at der kan opsættes lys i begge ender. Tunnelen er en sikker skolevej. Den er meget mørk og utryk og belysning i enderne af tunnelen kan afhjælpe dette.</p>	<p>Byens Fysik: Belysningen kan evt. indgå i renoveringen af tunnelen.</p>
<p>6. Kraftstien i Ryparken ved matrikel 1337/165</p>	<p>Belysning</p>	<p>TMF: Stien er blevet grusbelagt i foråret 2016.</p>	<p>Stien benyttes af lokale borgere, der skal til Ryparken Station.</p>	<p>Byens Anvendelse Vi belyser allerede en sti gennem matrikel 2195.</p>

<p>7. Sokkelundsvej</p>	<p>Beskæring af vejtræer</p> <p>Sokkelundsvej er MEGET mørk, især hele vinterhalvåret, træerne skygger for gadelamper, så der intet lys kommer på fortove og næsten heller ikke på vejen. Dette mørke benyttes derfor flittigt til hashalg, hvilket gør området utrygt.</p>		<p>Hashalg og mørke fortove pga. fejlramt belysning.</p>	<p>Byens Drift</p> <p>Udfordringen er at gadebelysningen er placeret i midten af vejen og selv om gade træerne beskæres vil det formodentligt ikke give så meget lys som ønsket. Jeg har vedlagt et foto.</p> <p>Byens Anvendelse</p> <p>Træer kan beskæres med fordel. Det var værre hvis lamperne var monteret på master i træsidan. Vi kan ikke sænke lamperne, men en beskæring (så der ikke er grønt under lamperne) vil hjælpe. Derudover har belysningen været fejlramt. Så hvis der både beskæres, og vi får rettet op på belysningen (det sidste gør vi). Kan vi nok vente med dette projekt, - det vil koste >50.000 kr. at ændre anlægget totalt.</p>
<p>8. Utterslev Torv</p>	<p>Mangler mere belysning på sti ved gadekær. Se foto nederst i dokumentet.</p>		<p>LU peger på at der opsættes belysning ved gadekæret, evt. parklygter med lav mast. Der foregår hashalg om aftenen.</p>	

<p>9. Møntmester Plads</p>	<p>Manglende belysning mm. ”Mere belysning vil gøre pladsen mere indbydende. Møntmester Plads er et af de mest sørgelige steder i KBH NV, hvilket er synd, når der er SÅ meget potentiale der. Dette kunne være fedt, hvis der blev gjort noget a la Hulgårds Plads med lys, bænke, aktiviteter og generelt bare gøre pladsen indbydende.”</p>	<p>Kommentar Områdefornyelses Nordvest: Møntmester Plads er et tidligere kvarterløftprojekt, og derfor kan vi ikke 'gå i jorden' på pladsen. Vi vil dog kunne arbejde med udsmykning og indretningen af pladsen.</p>	<p><i>Pladsen har dårlig belysning. Det skyldes at belysningen er meget lav. Det giver ikke et overblik. Der er behov for mange andre tiltag her. (Ikke defineret hvilke).</i></p>	<p>Byens Anvendelse: Evt. flere bænke på pladsen. Vi kan evt. skifte et par lyspullerter (de "rustne") ud med mæster som for Hulgårds Plads nær ved bænkerne. Eller nogle nye parklygter. Så der bliver lidt mere "parkstemning" over det delområde af pladsen. Kan måske netop holdes på de 50.000kr. (uden bænke/beplantning/plinte) Beplantningen skal nok også understøtte dette.</p> <p>Byens Drift Vi regner med i løbet af efteråret at udskifte noget af beplantningen (buskene) på pladsen.</p> <p>Prøv at kontakte Projektleder Maria Christiansen tilladelse til vejændringer marchr@tmf.kk.dk Hun har været i gang med at kikke på problemerne i forbindelse med vareleveringen til Netto, og de skader det giver på træerne.</p>
-----------------------------------	--	---	--	---

<p>10. Emdrup Station</p>	<p>Mangler belysning "Når jeg efter mørkets frembrud kommer cyklende fra Lersø Park Alle over Tuborgvej og kører videre langs banen på den østlige side, der hedder Emdrupvej, mangler der belysning. I forbindelse med renoveringen af stationen kom der aldrig gadelys op. Det er svært at orientere sig og det hænder jeg møder gående grupper af folk"</p>	<p>LU bør overveje at ansøge om flere tryghedsløft. Del af vejen hører under Bygningsstyrelsen/Aarhus Universitet. Nordlig del af vejen er kommunal.</p>	<p>LU medlem har undersøgt de eksakte belysningsmangler: der mangler belysning ved matrikel 1255. På det private areal er pærerne gået i stykker. Der er ingen belysning på hjørnet af Tuborgvej.</p>	<p>Byens Anvendelse, Hele området omkring Emdrup Station (særligt i nordgående retning fra Tuborgvej og videre nord for Emdrupvej) kunne trænge til et fornyet belysningsanlæg. Der er arbejde i gang vedr. stisystemet så vidt jeg husker. I mellemtiden kan vi lukke et par huller: Ved indkørsel fra Tuborgvej til Emdrupvej-stien. Og/eller lidt mere lys på enkelte områder af stien.</p>
<p>11. Nattergalevej</p>	<p>Parkeringsforhold "Det er sommetider umuligt at se biler eller cyklister når man runder hjørnet på nattergalevej i nordvestkvarteret. Ofte holder der en stor bil som spærret for udsynet. For nogle år siden blev bilerne bedt om at parkere på modsatte side af vejen, altså til der, hvor de holder nu. Der hang en masse sedler, hvor der stod at man skulle holde i modsatte side, hvilket jeg ikke forstår begrundelsen for."</p>	<p>Sikker By foreslår at forslaget behandles i et andet regi, da det ikke kan løftes for de 50.000 kr. at ændre på parkeringsforholdene. <i>Fuglekvarteret har ingen aktuelle planer på Nattergalevej/Vibevej med Grøndalsvængets skolebestyrelsen vil rigtig gerne have et fodgængerfelt over Vibevej. Måske kan de to ting spille sammen?</i></p>	<p><i>Andre tiltag kunne være at skrotte parkeringspladser her på hjørnet af Vibevej nr. 49</i> LU arbejdsgruppen vurderer at det ikke hører under tryghedsløft.</p>	<p>TMF skal kigge på parkeringsforholdene. Trafik hører ikke ind under tryghedsløft. Lokaludvalg og områdefornyelse kan selv gå videre med det til TMF trafik.</p>

<p>12. Bispebjergpark ens nordlige del (bag Tagensvej 227 v. legepladsen)</p>	<p>Beskæring Belysning Gadeinventar Manglende belysning ved den lille legeplads og forholdsvis tæt bevoksning mellem træer. Der er offentlig adgang til legepladsområdet fra f.eks. Tuborgvej. Området bruges også kreativt af andre end børn, f.eks grilles der ofte her.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hold beplantning mellem træer nede i græsplænehøjde og sørg for at der mellem træerne kun vokser græs. • Opret permanent grill. • Opsæt nyetableret belysning omkring legepladsen. <p>I Skybrudsprojektpakke 2018 fremgår det at der er afsat 4 mio. kr. til hydraulik men det er uklart om der er afsat/skal afsættes byrumsmidler. Anne??</p> <p><i>Der er ikke byrumsmidler i skybrudspakken. Vi vil forsøge at rejse midler til at udvikle hele det grønne areal, men det har selvfølgelig lidt længere sigte.</i></p> <p>TMF juni 2016: selvom FSB ejer arealet, så har kommunen fuld råderet over området.</p>	<p>LU peger på at tiltag muligvis løses i forbindelse med områdefornyelsens klimatiltag.</p>	<p>Byens Anvendelse TMF, RJ: Umiddelbart et FSB projekt.</p> <p>BD – legepladsen er ikke kommunal men er etableret og vedligeholdes af boligselskabet. Vi fik i foråret en borgerhenvendelse fra en af beboerne med klage over grilli.f.s.b ejendommen Bispeparken med altan ud til jeres dejlige grønne område, men hold da op hvor grillrøgen er generende. Det kan ikke undgåes at røgen stiger op og i retningen af altanerne, og alt i lejigheden lugter af grill os mange dage efter...</p> <p>BD jeg har været forbi og kan ikke se hvor problemet med det lange græs skulle være, der er helt åbent omkring legepladsen. I foråret er der langt græs under træernes drypzoner, det græs slås to gange årligt. Jeg har vedlagt fotos.</p>
--	---	--	--	---

<p>13. Magistervej/ Frederiksborgvej</p>	<p>Flere problemer Utryghed ved afbrydning af strøm til gadebelysning, Utryghed ved kørsel.</p>	<p>Det forslås viderebragt til BA/BD. Hastighedsforanstaltninger bør henvises til TMF Trafik.</p>	<p><i>LU peger på at forslag ikke hører under tryghedsløft. Det er et driftsproblem.</i></p>	<p>Trafik er ikke en del af tryghedsløft. Lokaludvalget kan overveje at tage kontakt til TMF trafik.</p> <p>TMF, Rune Jacobsen</p> <p>Området har mange fejlramte armaturer stammende fra en leverance i 2012. Den er vi ved at få rettet op på, men det kan fortsat tage lidt tid pga. forestående retshandlinger. Landsdømmervej har netop fået opsat nogle armaturer midlertidigt. Det kommer også til at gælde andre steder i området. Vi beklager, og det er korrekt at belysningen kan opleves mangelfuld. Vi bestræber os på at rette op løbende - permanent eller midlertidigt.</p>
<p>14. Fra strækningen mellem Nøkkerosevej til Emdrupvej</p>	<p>Belysning mangler Vejlaug Nøkkerosen ønsker belysning mm. ved Nøkkerosevej. Der er lamper men de virker ikke.</p>		<p>Ejerforhold er uklare.</p>	<p>Kommentar fra TMF afventer.</p>
<p>15. Blåmunkevej ved boldbur</p>	<p>Mangler belysning Konkret beskrivelse af problemet mangler.</p>			<p>Kommentar fra TMF afventer</p>

Tidsplan

- d. 27/10 Prioritering af tryghedsløft godkendes af lokaludvalget.
- d. 28/10 Lokaludvalgenes behandling af tryghedsløft 2016 overdrages til CBU.
- 2017 Feb-apr: Politisk proces i ØU
- 2017 Efterår: Implementering af 60 vedtagne tryghedsløft.

W

Fotos fra prioriterede forslag til tryghedsløft


1. Hulgårds Plads, mere belysning med parklygter



2. Birkedommervej 41 ved "Kulturhuset"



3. Smedetoften/Birkedommervej kryds ved Klub Smedetoften



4. Smedetoften ved Irma, mangler belysning, der er kun belysning på den anden side af vejen




5. Tunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej, forslag til belysning i enderne



6. En smutvej fra Kraftstien til ryparken station langs med lyngbymotorvejen, Ryparken v. matrikel 1337, belysning mangler



7. Sokkelundsvej, beskæring af vejtræer pga. fejlramt belysning



8. Utterslev Torv belysning på sti, forslag om parklygter



9. Møntmester Plads, mere belysning og flere tiltag.



10. Lille plads ved Emdrup Station i kryds ved Tuborgvej og Lersøpark Allé



11. Nattergalevej, parkeringsforhold, fejllramt belysning/vejtræer



12. Bispebjergparkens nordlige del ved legeplads



12. Magistervej/Frederiksborgvej, manglende belysning pga strømafbrydelse, vanvidskørsel



14. Nøkkerosevej til Emdrupvej (Banebrinken) vejlaug Nøkkerosen, ingen belysning om aftenen



16. Blåmunkevej boldbur, mangler belysning

