

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Ønsker til ny belysning:

Lb.nr.	Lokalitet	Kommentarer	LU - bemærkninger
Grundbelysning			
1	Karlsundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej	Lyset opfattes som dårligt på strækningen foran Husum Skole	Der er problemer med at belyse fortovet i begge sider af vejen.
2	Erstatnings areal ved Brovænget, Kransager Parken	Her mangler to armaturer	Der er ikke anlagt stisystem gennem parken. Der er derfor ikke behov for belysning, der er ingen naturlig gennemgang.
3	Voldparken, Gadelandet, Kobbelvænget	Det føles utrygt at færdes i mørke på Kobbelvænget, især strækningen fra Gadelandet til EnergiCenter Voldparken er dårligt oplyst. Grundbelysning ønskes justeret, evt. suppleres	Ved besigtigelsen var der ikke synligt behov for ekstra lys, hvis man benytter fortovet med lysmaster. Det modsatte (Grønne Forbindelse) mangler belysning.
4	Gadelandet, krydset ved Kobbelvænget	Ønske om mulighed for at etablere en lysekrone, del af den grønne forbindelse	Trafikmængden er på dette sted steget meget efter LIDL er kommet. Ekstra belysning er nødvendig i forbindelse med af den Grønne Forbindelse.
5	Husumvej, krydset ved Korsager Allé	Forslag om at etablere en lysekrone, del af den grønne forbindelse	Dette sted er præget af megen krydsende trafik i forbindelse med skoler og daginstitutioner. Krydset bør ombygges i forbindelse med den Grønne Forbindelse og tilføres lyssignal eller lysekrone.

Lb.nr.	Lokalitet	Kommentarer	LU – bemærkninger
Supplerende grundbelysning			
6	Sti fra Kobbelvænget til Åkandevej	Gennemgang til linje 2A, flere gående, ønske om supplerende belysning	Stien er absolut utryk at færdes på, de bestående master står med for stor afstand og lyser kun på cykelstien. Det vurderes at, der skal det dobbelte antal lamper op.
7	Frederikssundsvej	Områder hvor grundbelysning er skiftet, er der ikke nok lys på sidearealer. Ok når butikkerne har åbent. Specielt der hvor der er bred rabat mellem cykelsti og vej mangler lys. Lys i lommeparken, udbedes justeret. Ellers rigtig godt lys	De strækninger, hvor der kun er et armatur i midten af gaden, og det er, med de nye LED-lys, er der for dårlig belysning på fortov og cykelsti.
8	Brønshøjparken	Der er meget lidt lys	Der er ikke belysning på stier gennem parken. Vi mener ikke, der er behov for belysning, da gennemgang i parken ikke er nødvendig.
9	Kirkemosen	Pilesvinget er belyst og bliver udskiftet i forbindelse med Masterplan 1. De resterende stier er ikke belyst.	Der er god belysning på Pilesvinget. Vi mener ikke, der skal være belysning på alle stier i Kirkemosen
10	Herbergvej	Manglende lys på stien på østsiden af Degnemosen fra Næsbyholmvej til Bellahøj 28 (v. børneinstitutioner og vandrehjemmet)	Det er et stykke sti, som er meget brugt af beboerne på Bellahøj, når de skal benytte Bus 2A og ved aflevering af børn i daginstitutioner. Belysning på denne strækning må have høj prioritet.
11	Sti fra Mosebakken til Hareskovvej	Belysning ønskes udskiftet	Ved besigtigelse var der ganske god belysning, der var ny type parklamper.
12	Andestien	Mangler lys, evt. udskiftet	Der var ganske god belysning dog med gamle standere med lysstofrør.
13	Gåsestien	Ønskes udskiftet	Der var ganske god belysning dog med gamle standere med lysstofrør.

14	Amfiteater ved Bellahøjvej, Degnemosen, Bellahøj friluftscene	Området bliver lavet om og foreslås derfor at der suppleres med lys	Stisystemet gennem Bellahøj bebyggelsen fra nord til syd, er ganske god. Det er rigtigt, at hvis man skal på tværs fra Bellahøjvej og ind til friluftscenen, så er der ingen belysning. Det bør der etableres for at give bedre tryghed, når der afholdes arrangementer på scenen. De øvrige stier i Degnemosen kræver ikke belysning.
15	Vest Volden, voldgaden, sti, Supercykelsti	Pt. er der ingen lys. Et projekt er udarbejdet fra Åkandevej til Bystævnet. Der udover mangler der fra Mørkhøjvej og hele vejen til Rødovre	Det er utroligt vigtigt, at der bliver etableret en god belysning på denne cykelsupersti. Den benyttes af mange personer ved transport til og fra arbejdspladser i Gladsaxe og centrum af København.
16	Den grønne forbindelse på strækningen fra ECV via Koppevænget ned til banen	Ønskes belyst	I forbindelse med etablering af cykel/gangsti på denne strækning er det nødvendigt med ny belysning i form af parklamper på strækningen.
17	Tunnel under banen, for enden af den grønne forbindelse	Ønskes belyst. Er etableret med ekstra park lamper. Er det nok?	Der er efter etableringen af parklamperne ganske god belysning på stedet. Der skal dog ske en kraftig beskæring af de buske og træer, som er på siderne ned til tunnelen.
18	Husumparken	Er under udvikling. Ønske om mere lys på stierne gennem parken	Der er p.t. en rimelig belysning på stierne i nord og syd gående retning gennem parken, men på tværs ved bl.a. skolegården mangler der ordentlig belysning. En udskiftning og forbedring er nødvendig i forbindelse med etablering af de nye bevægelsesområder.
19	Busstoppestedet på Frederikssundsvej ved Veksøvej	Det er tanken at skabe synlig opmærksomhed ved et af de travleste trafikknudepunkter i bydelen. Her stopper 2A, 5A og 350S, som derfor er et centralt skiftested for mange.	Det er nødvendigt med betydelig mere lys på dette sted. Det gælder begge stoppesteder både i indad- og udadgående retning. Ombygning af stoppestedet bør ske når Højklasset Busløsning etableres.

Lb.nr.	Lokalitet	Kommentarer	LU – bemærkninger
	Effektbelysning		
20	Vandtårnet, Brønshøjvej	Mulighed for at "tegne" tårnet med effekt lys	Der er mange gode grunde til at belyse det fredede vandtårn. Det er et markant bygningsværk, som kan ses på lang afstand og vil derfor kunne blive et vartegn for bydelen. Farvet belysning på den øverste del evt. i form af computerstyret laserlys.
21	Brønshøj torv, Husum torv	Lys i brosten slukket, ønskes tændt igen	Ved besigtigelse på Brønshøj Torv, er der igen lys i stenbelægningen under træerne. På Husum Torv er der ikke lys, her er flere af de nedgravede lamper ødelagte og defekte. Der mangler bl.a. beskyttelsesdæksel på flere lamper.
22	Husum torv	Belysning på træ, forslås tilrettet, skal fremstår som pejlemærke / kendetegn	Den tidligere opsatte belysning med en spot i top og en i bunden af træet fungerer ikke efter hensigten. Det foreslås, at der etableres en belysning svarende til den, der er brugt på træerne ved EnergiCenter Voldparken.
23	Brønshøj torv	Lys på springvandet	Der var ikke åbnet for vandet ved besigtigelsen. Det man ønsker er en belysning af vandsøjlen, så man kan betragte bevægelsen, når det er mørkt.

Input fra kommunen:

- "Skolestien" langs Bellahøj er dårligt belyst. Utryk og mørk og der har tidligere været meget hærværk mod armaturerne.
Det generelle billede i området, hvor der er etableret belysning er, at det er rimeligt belyst, men at der flere steder mangler beskæring af buske og træer.
- Gangsti i mellem blokkene i Bellahøj nord meget mørke.
Det har belysningsgruppen ikke bemærket.
- Området mod Bellahøj parken ved Olivevejen. Området er mangelfuldt belyst ved vendepladsen.
Området blev ikke besigtiget.
- Hovedsti mellem Bellahøj nord og syd gennem Bellahøjparken opleves mørk og utryk.
Se beskrivelse under punkt 14.
- De tværgående stier i Bellahøjparken har ingen belysning.
Se beskrivelse under punkt 14.
- Sidevejen til de kommunale institutioner Bellahøjvej 42. Området benyttes til afsætning og afhentning af børn fra udflytterbørnehave.
Belysningen på stedet er rimelig i forhold til beboerne på stedet.
- Stien langs Degnemosen benyttes af mange beboere som gennemgang. Der er ingen lys langs stien og det føles utrygt at færdes.
Er beskrevet under punkt 10.

"Bemærkninger skrevet med kursiv, er belysningsgruppens opfattelse."