

## BILAG 1

| Ansøgningskriterier:<br>Uden wc<br>udlejning uden bad<br>nedslidt klimaskærm<br>bæredygtige tiltag<br>beliggenhed |               |             |                  |            |  |                                  |                   |                    |  |  |
|---|---------------|-------------|------------------|------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Adresse   | Antal boliger | Bolig areal | Ejerforhold      | SAVE værdi | Støtteberettigede arbejder   | Støttebeløb inkl. Byggeskadefond | Rammetræk         | Indfasnings støtte | Vurdering  |  |
| Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1  | 21            | 3.186       | Privat udlejning |            | Udskiftning og isolering tag, kviste og kælder. Istandsættelse af facade, døre, vinduer og port. Optimering af varmeanlæg  | 15.536.701                       | 7.768.351         | 378.710            | Nedslidt klimaskærm bæredygtige tiltag og beliggenhed  | Istandsættelse af nedslidt markant ejendom på Amagerbrogade  |
| Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B  | 12            | 1.143       | Andel            |            | Udskiftning og isolering af tag mod gade, istandsættelse af gadefacade, tilbageførelse af vinduespartier og ny skiltning, optimering af varmeanlæg   | 1.822.946                        | 911.473           |                    | Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed | Istandsættelse af nedslidt hjørneejendom på Amagerbrogade  |
| Brigadevej 28-28A   | 20            | 1.372       | Andel            |            | Udskiftning af tag, opsætning af solceller, udvendig isolering, isolering af kælder og optimering af varmeanlæg  | 3.820.971                        | 1.910.486         |                    | Bæredygtige tiltag                                     | Ejendom der skal være demonstrations projekt for bl.a. udvendig isolering                                |
| Hallandsgade 6 C  | 11            | 605         | Ejer             |            | Isolering af loft, gavl og port  | 349.898                          | 174.950           |                    | Bæredygtige tiltag                                     | Ejendom isoleres   |
| Kurlandsgade 3, 3A og 5   | 11            | 547         | Andel            |            | Udskiftning og isolering af tag, istandsættelse af facader og vinduer, isolering af gavle, optimering af varmeanlæg  | 1.349.108                        | 674.554           |                    | Nedslidt klimaskærm og bæredygtige tiltag              | Istandsættelse af nedslidt ejendom   |
| Sundholmsvej 25-27  | 20            | 1.727       | Ejer             |            | Udskiftning og isolering af tag, isolering af kælder og gavl og optimering af varmeanlæg   | 1.363.254                        | 681.628           |                    | Nedslidt klimaskærm og bæredygtige tiltag              | Istandsættelse af nedslidt ejendom   |
| Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5  | 16            | 1.424       | Ejer             |            | Udskiftning af tagvinduer, istandsættelse af facader, vinduer, døre og porte. Isolering af kælder  | 734.489                          | 367.245           |                    | Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed | Istandsættelse af nedslidt ejendom på Sundholmsvej   |
| Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16  | 55            | 3.580       | Ejer             |            | Istandsættelse af facader og altaner, isolering af kælder og optimering af varmeanlæg  | 1.462.548                        | 731.275           |                    | Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed | Istandsættelse af nedslidt markant hjørne ejendom  |
| Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7  | 34            | 3.435       | Andel            |            | Udskiftning og isolering af tag, istandsættelse af kviste, kælder, facader og port og optimering af varmeanlæg   | 2.045.635                        | 1.022.818         |                    | Nedslidt klimaskærm og bæredygtige tiltag              | Istandsættelse af nedslidt ejendom   |
| Tingvej 43 / Skotlandsgade 1, 3A-B  | 29            | 1.839       | Andel            | 4 og 5     | Istandsættelse og isolering af tag, istandsættelse af facader, døre og kælderdæk. Isolering af gavl og port. Udskiftning af ikke oprindelige vinduer og ventilation i kælder, optimering af varmeanlæg | 1.732.440                        | 866.221           |                    | Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed | Istandsættelse af nedslidt ejendom   |
| <b>Støttebeløb</b>  |               |             |                  |            |  | <b>30.217.990</b>                |                   |                    |  |  |
| <b>Rammetræk</b>  |               |             |                  |            |  |                                  | <b>15.109.001</b> |                    |  |  |
| <b>Indfasningsstøtte</b>  |               |             |                  |            |  |                                  |                   | <b>378.710</b>     |  |  |
| <b>Ansøgere der ikke modtager støtte</b>  |               |             |                  |            |  |                                  |                   |                    |  |  |
| Hallandsgade 22-24 / Kongedybet 7   | 36            | 2.358       | Andel            |            | Mindre istandsættelser af kviste, facader, vinduer og døre. Udskiftning af kældertappe og kloak  |                                  |                   |                    |  | Det vurderes at være mindre istandsættelser som ejendommen kan klare via den almindelige vedligeholdelse |
| Lærdalsgade 3   | 10            | 918         | Privat udlejning |            | Udskiftning af vinduer og døre   |                                  |                   |                    |  | Ansøger trak ansøgning   |