



**Til:** Teknik- og Miljøudvalget – notat til efterretning

8. juni 2006

**Fra:** Ole Bach

Journalnr.

**Vedr.:** Etablering af bump på Irlandsvej

Trafiksanering Englandsvej/Irlandsvej er besluttet i Bygge- og Teknikudvalget den 9. marts 2005 (BTU 139/2005) og i Borgerrepræsentationen den 28. april 2005 (BR 220/05). Projektet er blevet udført i efteråret 2005.

På Irlandsvej er der anlagt sluser på to lokaliteter for at sænke hastigheden, og for at forbedre forholdene for krydsende cyklister og fodgængere. Vej & Park har imidlertid modtaget borgerhenvendelser om, at der køres for stærkt på strækningen. Der er efterfølgende gennemført en trafiktælling og hastighedsmåling, som viser at hastigheden er alt for høj i forhold til den anbefalede på 40 km/t. Gennemsnitshastigheden ligger på ca. 50 km/t, mens 15% af trafikanternes hastighed er over 58 km/t.

Vej & Park foreslår en projektændring, hvor der etableres et 40 km modificeret cirkelbump mellem de 2 sluser, for at sænke hastigheden.

Vej & Park har anmodet Politiet om godkendelse og HUR om bemærkninger til projektændringen. Anlæggelse af bumpet er betinget af Politiets godkendelse, samt at HUR ikke har nogle væsentlige bemærkninger.

Udgifterne til anlæg af et bump afholdes inden for anlægsbevillingen (konto 2.22.3. Vejanlæg)

**Sekretariatet**

Njalsgade 13  
2300 København S

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 71 05

Direkte  
33 66 35 01

E-mail  
oleba@tmf.kk.dk

[www.vejpark.kk.dk](http://www.vejpark.kk.dk)