

Nr.	Skole	Areal	Genopretning	Modernisering	Energi	Klimatilpasning	Indeklima	Tilgængelighed	Helhedsrenovering	Driftsbesparelser	Genopretningsopgaver
		BDA m <sup>2</sup>	Investering	Investering	Estimerede Investeringer	Investering	Investering	Investering	Samlet investering	Estimerede besparelser	Beskrivelse
1	Kirkebjerg Skole	11.413	42.066	4.083	2.813	2.156	5.022	970	57.110	142	Indvendig renovering af faglokaler, basislokaler og omklædningsrum. Forbedring af handicaptilgængelighed. Renovering/udskiftning af vinduer, tag og døre
2	Rådmandsgades Skole	7.243	23.334	2.591	5.793	1.368	3.187	616	36.890	394	Indvendig renovering af toiletter, basislokaler og billedkunstlokaler samt gymnastiksal. Renovering/udskiftning af vinduer og døre. Udskiftning/renovering af varme- og ventilationsanlæg.
3	Rådmandsgades Skole Produktionskøkken		0	8.000*	0	0	0	0	8.000	0	Produktionskøkken
<b>I alt</b>		<b>18.656</b>	<b>65.400</b>	<b>14.674</b>	<b>8.606</b>	<b>3.524</b>	<b>8.209</b>	<b>1.586</b>	<b>102.000</b>	<b>536</b>	

\* midlerne til produktionskøkkenet indgår ikke i den samlede opgørelse af moderniseringsbehov på undervisningsområdet i Kejds 2025-plan, men er del af strukturændringer på skolen og gennemføres som modernisering af eksisterende faciliteter.

KEjd 28.08.2012

Beløb i 1.000 kr.