

Daginstitutioner							
Fordyrende ændringer i funktionsprogram for daginstitutioner 2022	BUFs begrundelse for ændringer	Myndigheds-krav	BUFs uddybende bemærkninger	Kvalitetsløft Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Arealforøgelse Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Forøgelse i BUF-budget Maksimal-pris-justering pr. gruppe	I alt
Gartnerisk vedligehold i garantiperiode	Udførelse af gartnerisk vedligehold i en garantiperiode på 2 år i nye daginstitutioner for at sikre, at beplantningen "overlever" indtil opgaven kan overdrages til almindelig, daglig drift.	Nej		39.761			
Produktionskøkken, hygiejnekrav	Mængden af mad, der skal produceres i daginstitutionskøkkenerne, har udløst en skærpet opmærksomhed på de forhold, som maden produceres under og de regler, som institutionerne skal overholde omkring fødevarer sikkerhed. Dette kræver, at materialer og overflader er rengøringsvenlige og robuste.	Ja	Tidligere har en del af KK's køkkener i daginstitutionerne været at betragte som husholdningskøkkener, set i forhold til indretning og materialer der anvendes i køkkenerne. Fødevarestyrelsen har skærpede krav til hygiejne, når man ændrer kategori fra husholdningskøkken til produktionskøkken. Det udløser bl.a. krav om øges fokus på håndvaske og overflader, der er mere rengøringsvenlige og robuste. Prisen indeholder beregninger for husholdningskøkken versus prod. køkken samt hygiejnevask i produktionskøkken.	29.936			
Etablering af vaskerende i garderobeområdet	Overholdelse af Sundhedsstyrelsens nyeste hygiejneanbefalinger jf. "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud" fra 2019. Anbefaling vedr. antal af håndvaske er ikke skærpet. Det er dog anbefalinger til, hvordan der vaskes hænder med ekstra håndvask ved ankomst og afgang fra institution - mhp. at undgå smitte mellem hjem og institution.	Nej	Optimering af hygiejne: Mange dagtilbud har allerede før COVID19 praktiseret håndvask ved ankomst og afgang for at mindske snotnæser og sygdom hos børn og medarbejdere. Som daginstitutionerne er udformet i dag, er der i praksis kun mulighed for at vaske hænder i puslerum/toiletter, hvor alle vaskerender for børnene er samlet. For at efterleve anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen flyttes en vaskerende fra puslerummet til garderobeområdet for at optimere hygiejnen ved hente- og bringe situationer. Der etableres derfor ikke ekstra vaskerender samlet set i daginstitutionen, men der suppleres med ekstra afløb/rørføring/vandresistente overflader	15.352			
Udslagsvask i tørrerum	Med etablering af udslagsvask i tørrerum skal det muliggøres at rengøre beskidt overtøj såsom flyverdragter og støvler m.m. i samme rum som det våde, beskidte overtøj opbevares og hænger til tørre.	Nej	For at understøtte den pædagogiske praksis og i henhold til god hygiejne er det optimale at rengøre det beskidte overtøj i tørrerum - istedet for at skulle transportere det beskidte tøj rundt i daginstitutionen til rengøring i eksempelvis puslerum eller vaskerum, der som oftest er placeret langt væk i kælderetagen. Tørrerum uden udslagsvask og afløb, udgør en justering på 5.884 kr. pr. gruppe, da de tekniske krav er præciseret.	15.352			

Fordyrende ændringer i funktionsprogram for daginstitutioner 2022	BUFs begrundelse for ændringer	Myndigheds-krav	BUFs uddybende bemærkninger	Kvalitetsløft Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Arealforøgelse Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Forøgelse i BUF-budget Maksimal-pris-justering pr. gruppe	I alt
Øvrig fast inventar	Til voksen overtøj etableres for hver enkel garderobe: 1 højskab, 1 hylde og 1 bøjlestang til personalets overtøj. I daginstitutionen skal der etableres 1 højskab til opbevaring af glemmetøj. Krav om opbevaring i forbindelse med fællesarealer.	Nej	Prisen indeholder beregninger for højskab i børnegarderobe, højskab til institutionens tøj og opbevaringsskabe i forbindelse med fællesarealer.	12.640			
Panelhegn	Etablering af panelhegn eller plankeværk omkring daginstitutionens udearealer.	Nej	Hegn til institutioner skal etableres med panelhegn eller plankeværk frem for trådhegn, da trådhegn ikke har vist sig holdbart nok. Panelhegn - på samme måde som trådhegn - er en åben struktur, men er udført i en bedre kvalitet, som ikke går i stykker efter kort tid.	11.360			
Etablering af drikkevandsposter på hver etage	Overholdelse af Sundhedsstyrelsens nyeste hygiejneanbefalinger jf. "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud" fra 2019 skal muliggøre, at der skal kunne tappes drikkevand minimum et sted på hver etage - udenfor beskidte zoner.	Nej	Optimering af hygiejne: I Sundhedsstyrelsens nyeste hygiejne anbefalinger er det beskrevet, at drikkevand kun må tappes i køkkenet. Køkkenet er som oftest placeret i stueetagen, og i institutioner på flere etager er det placeret langt væk fra grupperum. Derfor skal det muliggøres, at der ved etablering af drikkevandsposter kan tappes drikkevand på hver etage til børn/personale udenfor beskidte zoner såsom toiletter og puslerum. Der suppleres foruden en drikkevandspost pr. etage med ekstra afløb/rørføring/vandresistente overflader.	10.235			
Varierede belægningstyper på legeplads	Præcisering af krav om varierende belægningstyper på legeplads for at understøtte de retningslinjer, som er politisk vedtaget af BUU i 2012 i "Retningslinjer for indretning af legearealer". Her beskrives de retningslinjer i forhold til indretning af legepladser, som stilles i forbindelse med etablering af nye daginstitutioners legepladser.	Nej	Varierede belægningstyper skal understøtte retningslinjer for udformning af legepladsen som et kreativt, oplevelsesrigt og udfordrende miljø, der stimulerer sanserne, understøtter udviklingen af motorikken og motiverer til leg og bevægelse.	9.467			

Fordyrende ændringer i funktionsprogram for daginstitutioner 2022	BUFs begrundelse for ændringer	Myndigheds-krav	BUFs uddybende bemærkninger	Kvalitetsløft Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Arealforøgelse Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Forøgelse i BUF-budget Maksimal-pris-justering pr. gruppe	I alt
Produktionskøkken og indkig	Præcisering om krav om indkigtsmuligheder til produktionskøkkenet. Produktionskøkkenet er en meget integreret del af institutionen Det er derfor vigtigt med et godt samspil mellem børn og voksne. Synlighed er en væsentlig medspiller i hele institutionens forståelse af maddannelse. Det er derfor vigtigt, at børnene kan se ind til produktionen og til tider kommunikere med køkkenpersonalet.	Nej	Hvis der skal være indkig, skal der bruges brandglas, som er et krav for at kunne overholde brandstrategien og derved opnå byggetilladelse.	8.187			
Produktionskøkken, arbejdstilsynskrav	For at overholde Arbejdstilsynets krav skal der etableres hæve-sænke borde i daginstitutionskøkkenerne.	Ja	Arbejdstilsynet foreskriver under regler om arbejdspladsens indretning og inventar, at hvis en en arbejdsplads anvendes af forskellige medarbejdere skal arbejdspladsen være udstyret med hæve-sænke borde.	7.676			
Udetoilet	Krav til bestykningen og dermed indretning af udetoilet er ændret fra <u>kan</u> til <u>skal</u> og er præciseret ved indskrivning af 1 stk. pusleplads med hæve/sænke funktion og vask.	Nej	Det skal være muligt at pusle børnene på udetoiletterne, så personalet ikke skal forlade legepladsen for at pusle børnene.	6.781			
Etablering motorikbjælke i fællesareal	For at imødekomme brugernes ønske og behov for fleksibel anvendelse af fællesarealer til bevægelse skal der opsættes motorikbjælke i fællesrum herunder forberedelse af konstruktion til punktbelastning. Fællesrum er det eneste rum i en standard KK-Institution, som har en fleksibel anvendelse. For at understøtte institutionernes behov for at bruge fællesrum fleksibelt er det væsentligt at rummet både kan bruges til værksteder og til rum for bevægelse.	Nej	Montering af motorikbjælke samt forberedelse af konstruktionen til ophængning af redskaber skal indarbejdes allerede i byggeriet. Selve udgiften til redskaber til ophængning i motorikbjælken afholdes af institutionens eget budget. For værksteder etableres ofte pædagogisk køkken og for rum til bevægelse en motorikbjælke.	5.117			
Indretning og inventar til vindfang	Indretning af vindfang herunder inventar er beskrevet tydeligere. Vindfang skal indrettes med fast bænke og skohylde i forhold til pædagogisk praksis, skofri institution og for at styrke børns selvhjulpenhed.	Nej		3.070			

Fordyrende ændringer i funktionsprogram for daginstitutioner 2022	BUFs begrundelse for ændringer	Myndigheds-krav	BUFs uddybende bemærkninger	Kvalitetsløft Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Arealforøgelse Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Forøgelse i BUF-budget Maksimal-pris-justering pr. gruppe	I alt
Størrelse på planter på legeplads	Præcisering af krav til størrelse på ny beplantning skal sikre planternes vækst, da beplantning skal kunne fungere som ruminddeling på legepladsen, give skygge, fungere som legemulighed og have et færdigt udtryk fra ibrugtagning.	Nej	Erfaringsvis har det vist sig nødvendigt at definere et minimumskrav til størrelsen på ny beplantning.	1.535			
Indretning af skur til ladcykler	Indretning af skur til ladcykler er præciseret i forhold til mulighed for opladning af batterier. Dette kræver elstik og mulighed for opbevaring af el-batteriet under opladningen.	Nej	Nye daginstitutioner indkøber idag typisk el-ladcykler, da ladcyklerne skal rumme transport af op til 6 børn og derfor er meget tunge. Nye daginstitutioner skal derfor indrettes herefter for at sikre gode arbejdsmiljøforhold for medarbejdere.	717			
Etablering af mindre daginstitutioner med maksimalt 5-7 grupper	Maksimalt gruppeantal ændret på baggrund af BUU beslutning 11. august 2021	Nej	Ændring af gruppeantal er ikke i sig selv fordyrende, men det er dyrere at etablere mindre institutioner, da de funktioner, som ikke er afhængige af gruppeantal, skal etableres uanset størrelse på daginstitution - eksempelvis kontor, elevator, handicaptoilet m.v.		300.000		
Øget areal til puslerum	Arealet er øget med 2 m ² for at imødekomme behovet for plads til alle elementer i bestykningslisten (hylde, sæbedispensere, papirrulleholdere, pusleborde, vaskerender mv.). Endvidere skal indretningen af puslerum i højere grad styrke børns selvhjulpenhed (skamler, knager, plads til at kunne tage tøj på selv).	Nej	Arealet til puslerum har været meget presset, og det har tidligere været svært at overholde Funktionsprogrammets krav til den nødvendige indretning og samtidig sikre, at der er plads til at styrke børns selvhjulpenhed i puslerummene.		En del af 200.000 kr. pr. gruppe (tillæg for arealændringer pga. ændrede krav i funktionsprogrammer).		
Øget areal til garderobeområdet	Overholdelse af Sundhedsstyrelsens nyeste hygiejnebefalinger jf. "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud" fra 2019. Arealet øges med 1m ² for at en muliggøre vaskerender i garderobeområdet.	Nej	Ved opsætning af vaskerender i garderobeområdet, tillægges arealet en ny funktion, som kræver mere plads - både væg- og gulvplads		En del af 200.000 kr. pr. gruppe (tillæg for arealændringer pga. ændrede krav i funktionsprogrammer).		

Fordyrende ændringer i funktionsprogram for daginstitutioner 2022	BUFs begrundelse for ændringer	Myndigheds-krav	BUFs uddybende bemærkninger	Kvalitetsløft Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Arealforøgelse Maksimal-pris-justering pr. gruppe	Forøgelse i BUF-budget Maksimal-pris-justering pr. gruppe	I alt
Øget areal til produktionskøkken	Tidligere har en del af KK's køkkener i daginstitutionerne været at betragte som husholdningskøkkener, set i forhold til indretning og materialer, der anvendes i køkkenerne. Men på baggrund af en række krav til bl.a. standarder i bestykning, hygiejne og arbejdsmiljø samt erfaringer fra praksis, har institutionskøkkener ændret karakter fra husholdningskøkken til produktionskøkken. For at kunne følge med de mange krav, der stilles i forbindelse med fuld produktion af måltider, er det nødvendigt at øge arealet til produktionskøkkenet	Nej			En del af 200.000 kr. pr. gruppe (tillæg for arealændringer pga. ændrede krav i funktionsprogrammer).		
Øget areal til udetoilet	Der er tillagt 2 m ² ekstra i arealparadigmet til opsætning af et puslebord.	Nej	Det skal være muligt at pusle børnene på udetoiletterne, så personalet ikke skal forlade legepladsen for at pusle børnene.		En del af 200.000 kr. pr. gruppe (tillæg for arealændringer pga. ændrede krav i funktionsprogrammer).		
Løst inventar (Funktionsprogrammet er <u>ikke</u> ændret)	Det har været nødvendigt at opskrive BUF's budget til løst inventar, da den tidligere maksimalpris ikke har været tilstrækkelig. Der er således ikke tale om en ændring i funktionsprogrammet, men kun en opjustering af maksimalprisen.					100.000	
I alt				177.186	500.000	100.000	777.186