



Notat

Bilag 2: Afsøgte mulige løsninger til et permanent stofindtagelsesrum for kvinder, som ikke er vurderet egnede

1. Fixelancen

Forvaltningen har den 2. november 2023 besigtiget Fixelancen ift. en vurdering af, hvorvidt den lever op til arbejdsmiljøkravene:

- Fixelancen kunne ikke leve op til kravet om loftshøjde på 2,5 meter (i særlige tilfælde 2,1 meter), da loftshøjden kun var 1,65 meter.
- Derudover kunne Fixelancen heller ikke leve op til kravet omkring, at der minimum skal være 12 m³ luft pr. medarbejder.

Desuden vurderede forvaltningen, at der var udfordringer med følgende punkter:

- Flugtveje: Der skal være 2 flugtveje. Man skal kunne komme hurtigt væk – det betyder bl.a. ingen skydedøre. I Fixelancen er der kun én flugtvej via en skydedør.
- Gulvareal: Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være på 7 m². Gulvarealet er på 3,85 m² (L: 2,75m, b: 1,40 m). Det er svært at have plads til en liggende, hvis en bruger bliver dårlig.
- Temperatur: Der er varme i Fixelancen, men ingen airconditioning. Når det bliver varmt om sommeren, bruges naturlig udluftning.

Socialforvaltningen skal gøre opmærksom på, at forvaltningen ikke er myndighed ift. arbejdsmiljøkrav, og derfor ikke kan træffe afgørelser vedrørende, om tilbud lever op til arbejdsmiljøkrav.

2. Stofindtagelsesrum i Gasværksvej 8

Økonomiforvaltningen har fundet et lokale på Gasværksvej 8, som ligger 200 meter fra Reden, hvilket svarer til en gåtur på ca. 5-6 minutter. Det var dog Redens vurdering, at på trods af den relativt korte afstand, er afstanden mellem Gasværksvej 8 og Reden alligevel for stor til, at Redens brugere vil benytte Gasværksvej 8 som stofindtagelsesrum. Reden vurderer, at afstanden skal være max 10-15 meter fra Reden. Tidligere har Fixelancen været placeret foran Reden, men brugerne anvendte den ikke i det ønskede omfang, fordi mange af brugerne

12-02-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 3334

Dokumentnummer i F2
4819418

Sagsnummer i eDoc
2024-0049134

foretrak at indtage stofferne i Reden. En ombygning af Gasværksvej 8 vil kræve et handicптоilet samt en handicapvenlig indgang, som følge af en væsentlig niveauforskel mellem gadeplan og stueetagen. Det må forventes at blive en uforholdsmæssig dyr løsning i forhold til den løsning, der planlægges udført i selve Reden (løsningsforslag 1).

3. Administrationslokaler (Centralen)

Redens administration (Centralen) er placeret overfor Reden. Indretning af et stofindtagelsesrum i Centralen vil ligesom på Gasværksvej 8 stille krav om en større ombygning, hvor der ud over et stofindtagelsesrum skal opføres et handicптоilet samt en handicapvenlig indgang, idet der er en væsentlig niveauforskel mellem gadeplan og stueetagen. Indretning af et stofindtagelsesrum i Centralen vil tillige indebære, at dele af Redens administration skal flyttes. Det er Redens vurdering, at det ikke er optimalt at dele administrationen på to adresser.

4. Optimering af Redens m2

Redens ledelse, Socialforvaltningen og Rådgiver har undersøgt muligheden for at opnå en mere optimal løsning af Redens m2 i forbindelse med en indretning af et stofindtagelsesrum i Reden. Efter en besigtigelse af lokalerne er det vurderingen, at Reden ikke vil kunne optimeres yderligere, og at en indretning af stofindtagelsesrummet i et af de øvrige rum vil medføre et tab af pladser, således at antallet af brugere reduceres.