

BILAG 1

Ansøgningskriterier: Uden wc udlejning uden bad nedslidt klimaskærm bæredygtige tiltag beliggenhed										
Adresse	Antal boliger	Bolig areal	Ejerforhold	SAVE værdi	Støtteberettigede arbejder	Støttebeløb inkl. Byggeskadefond	Rammetræk	Indfasnings støtte	Vurdering	
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	21	3.186	Privat udlejning		Udskiftning og isolering tag, kviste og kælder. Istandsættelse af facade, døre, vinduer og port. Optimering af varmeanlæg	15.536.701	7.768.351	378.710	Nedslidt klimaskærm bæredygtige tiltag og beliggenhed	Istandsættelse af nedslidt markant ejendom på Amagerbrogade
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	12	1.143	Andel		Udskiftning og isolering af tag mod gade, istandsættelse af gadefacade, tilbageførelse af vinduespartier og ny skiltning, optimering af varmeanlæg	1.822.946	911.473		Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed	Istandsættelse af nedslidt hjørneejendom på Amagerbrogade
Brigadevej 28-28A	20	1.372	Andel		Udskiftning af tag, opsætning af solceller, udvendig isolering, isolering af kælder og optimering af varmeanlæg	3.820.971	1.910.486		Bæredygtige tiltag	Ejendom der skal være demonstrations projekt for bl.a. udvendig isolering
Hallandsgade 6 C	11	605	Ejer		Isolering af loft, gavl og port	349.898	174.950		Bæredygtige tiltag	Ejendom isoleres
Kurlandsgade 3, 3A og 5	11	547	Andel		Udskiftning og isolering af tag, istandsættelse af facader og vinduer, isolering af gavle, optimering af varmeanlæg	1.349.108	674.554		Nedslidt klimaskærm og bæredygtige tiltag	Istandsættelse af nedslidt ejendom
Sundholmsvej 25-27	20	1.727	Ejer		Udskiftning og isolering af tag, isolering af kælder og gavl og optimering af varmeanlæg	1.363.254	681.628		Nedslidt klimaskærm og bæredygtige tiltag	Istandsættelse af nedslidt ejendom
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	16	1.424	Ejer		Udskiftning af tagvinduer, istandsættelse af facader, vinduer, døre og porte. Isolering af kælder	734.489	367.245		Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed	Istandsættelse af nedslidt ejendom på Sundholmsvej
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	55	3.580	Ejer		Istandsættelse af facader og altaner, isolering af kælder og optimering af varmeanlæg	1.462.548	731.275		Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed	Istandsættelse af nedslidt markant hjørne ejendom
Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7	34	3.435	Andel		Udskiftning og isolering af tag, istandsættelse af kviste, kælder, facader og port og optimering af varmeanlæg	2.045.635	1.022.818		Nedslidt klimaskærm og bæredygtige tiltag	Istandsættelse af nedslidt ejendom
Tingvej 43 / Skotlandsgade 1, 3A-B	29	1.839	Andel	4 og 5	Istandsættelse og isolering af tag, istandsættelse af facader, døre og kælderdæk. Isolering af gavl og port. Udskiftning af ikke opredelige vinduer og ventilation i kælder, optimering af varmeanlæg	1.732.440	866.221		Nedslidt klimaskærm, bæredygtige tiltag og beliggenhed	Istandsættelse af nedslidt ejendom
Støttebeløb						30.217.990				
Rammetræk							15.109.001			
Indfasningsstøtte								378.710		
Ansøgere der ikke modtager støtte										
Hallandsgade 22-24 / Kongedybet 7	36	2.358	Andel		Mindre istandsættelser af kviste, facader, vinduer og døre. Udskiftning af kældeptrappe og kloak					Det vurderes at være mindre istandsættelser som ejendommen kan klare via den almindelige vedligeholdelse
Lærdalsgade 3	10	918	Privat udlejning		Udskiftning af vinduer og døre					Ansøger trak ansøgning