


Bilag 2. Luftfoto og tegning af før og efter situationen

Luftfoto



Nuværende situation




Turkis signatur – permanent vandspejl

Orange signatur – fugtig bredzone

Fremtidig situation

Fritidsinstitutionen eksisterer ikke på nuværende tidspunkt, men forventes etableret i fremtiden.



Turkis signatur – permanent vandspejl

Orange signatur – fugtig bredzone