

Susanne Janum

Emne: 2018-0282543-3 Svar til Niels E. Bjerrum, MB, på henvendelse af 24. oktober 2018 vedr. planer for at reparere Bådsmadsstræde

Vedhæftede filer: 2018-0282543-3 Svar til Niels E. Bjerrum, MB, på henvendelse af 24. oktober 2018 vedr. planer for at reparere Bådsmadsstræde.pdf; 2018-0282543-2 Om vejbelægning og kloakforhold i Bådsmadsstræde 29743906_1_1.pdf

Fra: TMFKP BU Rådhuspost

Sendt: 26. oktober 2018 10:42

Til: Niels E. Bjerrum (Borgerrepræsentationen)

Emne: 2018-0282543-3 Svar til Niels E. Bjerrum, MB, på henvendelse af 24. oktober 2018 vedr. planer for at reparere Bådsmadsstræde

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af vicedirektør Karsten Biering Nielsen, Byens Udvikling, fremsendes hermed svar på henvendelse af 24. oktober 2018 vedrørende planer for at reparere Bådsmadsstræde.

Med venlig hilsen

Caroline Strandmark Povelsen

Studentermødshjælper

Sekretariat (Byens Udvikling)

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Niels E. Bjerrum (Borgerrepræsentationen)

Sendt: 24. oktober 2018 09:01

Til: TMFKP Sekretariat

Emne: ?

Er der planer for at reparere den meget hullet Bådsmadsstræde?

MED VENLIG HILSEN

NIELS E. BJERRUM

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation samt folketingskandidat (A)



KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

Niels E. Bjerrum, MB

26. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0282543

Dokumentnr.
2018-0282543-3

Kære Niels E. Bjerrum

Tak for dit spørgsmål fra den 24. oktober 2018 om planer for at reparere Bådsmadsstræde.

Jeg kan oplyse, at der p.t. ikke er afsat midler til at iværksætte en større reparation af Bådsmadsstræde.

Jeg har vedlagt et notat, som borgmesteren for nyligt sendte til Christianshavns Lokaludvalg. Det fremgår heraf, at der forventes en større renovering af vejen indenfor 2 – 4 år.

Med venlig hilsen

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

Byens Udvikling
Njalsgade 13

Postboks 348
2300 København S

EAN nummer
5798009809452



Til Christianshavns Lokaludvalg ved Poul Cohrt, ptcohort@yahoo.dk

10. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0263615

Om vejbelægning og kloakforhold i Bådsmadsstræde

På baggrund af en henvendelse fra Christianshavns Lokaludvalg ved Poul Cohrt fra den 4. oktober 2018 har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgået de tekniske aspekter om vejgenopretning og kloakforhold i Bådsmadsstræde.

Dokumentnr.
2018-0263615-2

Vejgenopretning

Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på, at belægningen på Bådsmadsstræde er i dårlig stand og forventer en omfattende reovering af belægningen inden for de næste to til fire år. Men da reoveringsbehovet på kommunens veje er større end de midler, kommunen har til rådighed, betyder det, at kommunen prioriterer reoveringen af de allerdårligste veje højest. Derudover skal arbejdet med vejvedligeholdelse koordineres, så trafikken kan afvikles optimalt.

Kloakforhold

Der spørges til to forskellige håndteringer af spildevand:

1. Håndtering af skybrud
2. Kloakkens kapacitet

Ad 1) Håndtering af skybrud

Der er ikke planlagt skybrudssikringselementer på Bådsmadsstræde eller de omkringliggende veje. I kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen ved skybrud er der ikke konstateret risiko for skadevoldende oversvømmelse på størstedelen af Christianshavn.

Det omtalte skybrudsprojekt er et skoleprojekt, hvor der er opført en ny bygning i gården til Christianshavns Idræts Klub. Det vurderes, at dette projekt ikke øger risikoen for oversvømmelser for beboerne i gården, blandt andet Christianshavns Idræts Klub. Etableringen af faskiner i projekter nedbringer belastningen på kloakken og giver derved plads til en øget regnmængde i fælleskloakken.

Ad 2) Kloakkens kapacitet

De anførte gener med pytter af vand på overfladen og lugtgener i forbindelse med kraftig regn *kan* have relation til en manglende kapacitet i kloakken. Det er forventeligt, at der sker opstuvning af spildevand til terræn ved regnhændelser større end 10-årsregnen, men ved mindre regnskyl bør det ikke ske. Sandsynligvis skyldes pytterne fordybninger i vejbelægningen og deraf manglende afstrømning. HOFOR har en hovedledning til spildevand i Bådsmadsstræde, og

**Center for Bydækkende
Strategier**

Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

det vil derfor være forventeligt med hyppigere lugtgener end på andre veje uden en hovedledning. HOFOR har dog ikke modtaget henvendelser om spildevand på terræn eller lugtgener omkring Bådsmadsstræde.

Teknik- og Miljøforvaltningen og HOFOR er i gang med en detaljeret planlægning af regnvandshåndteringen i byen. I denne forbindelse kortlægges kloakkens kapacitet, og der planlægges indsatser til at øge denne, hvor den i dag er for lille. Planlægningen vil forløbe over en årrække.

Såfremt kloakken lokalt i Bådsmadsstræde har en utilstrækkelig kapacitet, vil den nødvendige indsats for at udbedre dette blive planlagt og gennemført i forbindelse med denne generelle indsats.

Lene Mårtensson
Centerchef