

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Niels E. Bjerrum (A) om renoveringen af Bryggebroen den 16. februar 2024, eDoc nr. 2024-0058166

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 28. februar 2024 11:22
Til: Niels E. Bjerrum (Borgerrepræsentationen)
Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Niels E. Bjerrum (A) om renoveringen af Bryggebroen den 16. februar 2024, eDoc nr. 2024-0058166

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes svar på dine spørgsmål stillet den 16. februar 2024 vedrørende renoveringen af Bryggebroen.

Med venlig hilsen

Astrid Jagtvard Schmidt
projektmedarbejder
MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende reovering af Bryggebroen

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 16. februar 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Det virker som om, at reoveringen af Bryggebroen har stået på - og stille - i meget lang tid. Desværre har der i denne periode været meget dårlig belysning og opmærkning - hvilket har givet stor usikkerhed og farlige situationer for fodgængere og cyklister.

- 1) Hvad er status og tidshorisont?
- 2) Hvordan vurderer forvaltningen de nuværende lys og trafiksikkerhedsforhold? Hvordan kan de forbedres?

Svar

- 1) Reoveringen af Bryggebroen har dels bestået i bemaling af broens øvre stålkonstruktioner samt reovering af belægningen.

Desværre har det regnfulde vejr medført lange perioder uden fremdrift, idet malerarbejde og udlægning af kunststofbelægning kræver tørt og ikke for koldt vejr.

Der udestår desuden udbedring af ujævnheder i belægningen, der ligeledes grundet nødvendighed om tørt og ikke for koldt vejr, ikke kan udføres før til foråret eller sommeren.

- 2) Forvaltningen er opmærksomme på den manglende belysning på Bryggebroen. Der er foretaget fejlsøgning og bestilt nye armaturer.

Idet leveringstidspunktet for de nye armaturer endnu er ukendt, vil der i mellemtiden blive opsat midlertidig belysning på de mørklagte dele af broen.

Belysningen på broen forventes således at blive fuldt funktionsdygtig igen i løbet af 1-2 uger.

28-02-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 3690

Dokumentnummer i F2
126412

Sagsnummer i eDoc
2024-0058166

Mobilitet, Klimatilpasning
og Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Peter Højer
Vicedirektør