



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Hasteorientering om olieudslip ved Nordhavn

I går, tirsdag den 15. april 2025, er der sket et olieudslip i forbindelse med renovering af kajen på den nordlige side af Redmolen ved Nordhavn.

Der er blevet frigivet olie fra en gammel jordbundsforurening ved kajkanten.

Olien har spredt sig til Sandkaj Badezone, som blev lukket i løbet af tirsdag. Der er opsat afmærkning og rødt flag, som forbyder badning.

Hovedstadens Beredskab har konstateret, at olien stammer fra det pågående arbejde, og at olien ikke vil kunne inddæmmes eller opsamles. Det forventes, at olien vil fordampe relativt hurtigt med det aktuelle vejr.

Svøm KBH (Faciliteter) og Teknik- og Miljøforvaltningen følger situationen tæt og vurderer løbende hvilke tiltag, der skal tages – eksempelvis om havnebadene skal rengøres for olierester eller lignende, inden de genåbnes.

16. april 2025

Edoc sagsnummer
2025-0125562

F2 sagsnummer
2025 - 8861

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ap47@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515