

Fra: Gunnar Perner, Voldboligerne 10, 1. tv., 1426 K.

Til: Christianshavns Lokaludvalg v. formand Poul Cohrt.

Ang.: Cirkelbroens trapper.

Nu er der gået nogle måneder siden indvielsen af Cirkelbroen.

De to trapper, der går vinkelret ind i siden på hver sin rampe, har et par fejl allerede fra planlægningen:

Når man – igennem århundreder – laver sådanne trapper, så lader man normalt trapperne gå parallelt med - i dette tilfælde – ramperne. - Dette giver større sikkerhed, idet man først kommer ud på en platform, hvor der er gelændere at støtte / -gribe fat i!

Fejlene på Cirkelbroen er bla..

Man kommer gående på rampen og især i mørke- / usigtbart vejr vil man holde fast i rampens gelænder. - Dette vil også børn og div. svagelige personer også ”altid” gøre. Pludselig er der intet gelænder, og man kan risikere at styrte ned ad trappen.

Denne risiko er forværret ved at trappen slet ikke har gelænder på den ene side af trinene: Man kan altså falde ned til siden! - Udover denne store fejl er der særlig risiko for børn og svagelige, idet der på trappens anden side kun er eet gelænder – monteret fint ret højt oppe – MEN: ”Normalt” er der endnu et gelænder siddende i ca. knæ- / hoftehøjde. - Da dette gelænder mangler, vil især børn kunne styrte ned under det høje, eneste gelænder!

Hvis man på en byggeplads / nybygning monterer en sådan trappe med de nævnte mangler, vil arbejdstilsynet - mig bekendt - straks kassere / afspærre området!

I første omgang bør man – i det mindste – spærre af og montere gelændere, hvor disse mangler og / eller spærre af og lave helt nye trapper!

Venligst, Gunnar Perner.