



Notat

Status på Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens undersøgelse af lugtklager på nordøstlige Amager

20-01-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 645

Dokumentnummer i F2
237171

Sagsnummer eDoc
2026-0009128

Resume

Dette notat orienterer om status på forvaltningens indsats for at lokalisere årsagen bag de seneste ti måneders olie- eller gasagtige lugtgener på det nordøstlige Amager. Forvaltningen har prioriteret tilsyn i området, men det er hidtil ikke lykkedes at opspore kilden til luftforureningen. Uden at kende kilden til luftforureningen er det ikke muligt definitivt at udtale sig om en sundhedsrisiko, men forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om forhold, der vil kræve, at borgerne tager særlige forbehold. Tiltag ud over tilsyn i almindelig arbejdstid forudsætter beslutning om yderligere finansiering og delegering af ressourcer, og effekten af disse er usikker og afsøges pt. af forvaltningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget knapt tusind henvendelser om lugtgener i området omkring det nordøstlige Amager de seneste ti måneder. De foregående mange år har forvaltningen årligt modtaget ingen eller meget få henvendelser om lugt i dette område. Lugten beskrives oftest som olie- eller gasagtig.

Selvom klagerne typisk kommer når vinden kommer fra øst, har det ikke været muligt at opspore kilder eller en konkret årsag til lugten. Så længe en årsag eller kilde ikke er fundet, kan forvaltningen ikke foretage håndhævelse iht. miljøbeskyttelsesloven. Uden at kende kilden eller kilderne til luftforureningen er det ikke muligt definitivt at udtale sig om en sundhedsrisiko, men både forvaltningen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ud fra det tilgængelige materiale, at der ikke er tale om forhold, der vil kræve, at borgerne tager særlige forbehold.

For så vidt det er muligt, følger forvaltningen op på henvendelser fra borgere, hvis lugtgenen skønnes stadig at være igangværende. Der er udført 53 opfølgende tilsyn i området - enkelte af disse har bekræftet svage lugte som påklaget - men selvom forvaltningen prioriterer hurtig opfølgning, når det er muligt, er det forvaltningens erfaring, at lugtgenerne forsvinder hurtigt eller flytter sig. Tilsyn efter lugtklager foretages primært i almindelig arbejdstid. Enkelte tilsyn har været meget tidlig morgen og sen aften.

Tilsyn med virksomhederne i området har ikke påvist aktiviteter, fejl eller spild, der kan forårsage væsentlige lugtgener i et så stort område.

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Muligheder for opsporing vha. udstyr til luftovervågning er undersøgt og forskellige muligheder er afklaret med bl.a. DTU, beredskabet og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium uden at konkrete metoder har kunne kvalificeres. Metoder til måling og analyse har været diskuteret med Teknologisk Institut og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luftforurening. I den konkrete sag er det blevet vurderet, at måleudstyr ikke vil give mening, hverken tidsmæssigt, økonomisk eller som praktisk middel til sporing af kilden, da selve lugtstoffet stadig er ukendt.

Indtil lugtkilden er identificeret, agter forvaltningen at fortsætte med opfølgende tilsyn på klager og skærpede virksomhedstilsyn i området.

Forvaltningen arbejder sideløbende fortsat med at afsøge, om der kan igangsættes initiativer til overvågning og tilsyn, der ligger udenfor den eksisterende ramme, som vil have en betydelig effekt for kildeopsporingsarbejdet. Forvaltningens dialog med relevante vidensinstitutioner har hidtil vist, at der ikke findes relevante teknologiske løsninger, og at indkøb af eksterne ekspertydelser ikke kan vurderes til at kunne bidrage med løsninger, forvaltningen ikke allerede har afprøvet eller overvejet. En mulighed kan derfor være at afsætte yderligere ressourcer til tilsyn. Forvaltningen er for nuværende ved at vurdere effekten og omkostninger af sådan et tiltag ift. at opsøge og spore kilden til lugten.

Lena Kongsbach
Vicedirektør