

Teknik- og Miljøudvalget

Foretræde

4. april 2022

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv



1929



1984

Bevar smedjen



1999




2020



1899

**Urskiven til uret på
Københavns Rådhus
fremstilles i
smedjen i Valby**





3F - BJMF
 Att: Jesper Palmelund
 Mølle Alle 26
 2500 Valby

Overlagsnummer: T1495
 Tømrer- & Snedkermester Morten Liisberg ApS
 Sortemosevej 33
 2730 Herlev
 Telefon: 28125050
 E-mail: morten@liisberg.net
 CVR-nummer: 31484790
 Dato: 19-11-2021
 Kundennummer: 99554885

Overslag

Beskrivelse	Antal	Enhed	Å-pris	Beløb
-------------	-------	-------	--------	-------

Hej Jesper
 Jeg har gennemgået / set på gl.smedie (ældreklubben)
 Den er i en forholdsvis ringe tilstand.
 Aktionsgruppen Arbejder Akademiker AAA har i 1987 udført en større renovering - uden at have viden / eller penge til at udføre det korrekt
 Det mest originale er gavlen mod øst hvor det øverste bindingsværk er originalt. - Det se også ud til at det meste af tavler er originale.
 Øvrigt bindingsværk (mod syd) i huset er mere eller mindre repareret ved at sømme et tomme bræt oven på nedbrudt bindingsværk -
 der må aldrig anvendes jern i en konstruktion af bindingsværk - el heller søm m.m.
 Øvrige tavler mod syd er pudset med cement mørtel så de er kommet ud i plan med ekstra tomme bræt - suk
 Jeg vurderer at det meste bindingsværk mod syd skal skiftet og partielt udbedres mod øst.
 Alle vinduer og døre er skræmmel fra 1987 som ikke er beregnet til at holde mere end 15 år max
 Absolut ikke originalt - ikke engang i stil med
 Gavlparket mod vest er absolut heller ikke i nærheden af originalt udtryk - også fra 1987 og i ringe forfatning.
 Muret gavli mod vest og muret facade mod nord er som skrevet muret og altså ikke originalt bindingsværk - det må være tilføjet senere
 Tegl er vingetegl - min vurdering er at de er lagt ved renovering i 1987.
 Indvendig i bygning har der været en brandskade så alt er blevet udskiftet - gulv, vægbeklædning, lofter m.m.
 Intet af det originale indtryk tilbage.
 Jeg vil ikke gøre mig klog på om bygningen bør bevares, men hvis den skal renoveres og gøres mere original ville jeg vurderer at der bør afsættes ca 2.5 - 3.000.000kr exe moms til dette arbejde.
 Mvh
 Morten Liisberg
 Tømrer-og Snedkermester

Ordresaldo	Moms 25%	Total
0,00 DKK	0,00 DKK	0,00 DKK

side 1 af 1



3F - BJMF
 Att: Jesper Palmelund
 Mølle Alle 26
 2500 Valby

Overslag

Beskrivelse	Antal	Enhed	Å-pris	Beløb
-------------	-------	-------	--------	-------

Hej Jesper
 Jeg har gennemgået / set på gl.smedie (ældreklubben)
 Den er i en forholdsvis ringe tilstand.
 Aktionsgruppen Arbejder Akademiker AAA har i 1987 udført en større renovering - uden at have viden / eller penge til at udføre det korrekt
 Det mest originale er gavlen mod øst hvor det øverste bindingsværk er originalt. - Det se også ud til at det

Jeg vil ikke gøre mig klog på om bygningen bør bevares, men hvis den skal renoveres og gøres mere original på ville jeg vurderer at der bør afsættes ca 2.5 - 3.000.000kr exe moms til dette arbejde

Øvrige tavler mod syd er pudset med cement mørtel så de er kommet ud i plan med ekstra tomme bræt - suk

Jeg vurderer at det meste bindingsværk mod syd skal skiftet og partielt udbedres mod øst.

Overlagsnummer: T1495
 Tømrer- & Snedkermester Morten Liisberg ApS
 Sortemosevej 33
 2730 Herlev
 Telefon: 28125050
 E-mail: morten@liisberg.net
 CVR-nummer: 31484790
 Dato: 19-11-2021
 Kundennummer: 99554885