

OVERSIGT OVER ANSØGNINGER MED TILKENDEGIVELSE AF STØTTE ELLER AFSLAG

BILAG 1

| Adresse | Antal boliger | Bolig areal | Ejerforhold | SAVE værdi | Støtteberettigede arbejder | Støttebeløb inkl. Byggeskadebånd og genhusning | | Indfasnings støtte | Ansøgningskriterier: Uden wc udlejning uden bad nedslidt klimaskærm energimæssige mangler | Vurdering |
|--|---------------|-------------|------------------|------------|---|--|-----------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Rammetræk | | | | |
| Hannovergade 2-6/ Holmbladsgade 12-14 | 29 | 2.169 | Andel | | Etablering af 7 wc/baderum, istandsættelse af tag, underfacade og vinduer/døre, omfangsdræn og fugtsikring af kælder, udskiftning af kloak, efterisolering af port, isolering af varmtvandsrør mm. | 2.975.102 | 1.487.551 | | Uden wc, nedslidt klimaskærm, energimæssige mangler | Afhjælpning af kondemnable forhold i form af udeliggende wc og istandsættelse /energioptimering af ejendom |
| Holmbladsgade 20/ Ålandsgade 2-8 | 29 | 1.967 | Andel | | Etablering af 14 wc/baderum, efterisolering af etageadskillelse mod loft, port og kælder | 3.409.005 | 1.704.503 | | Uden wc, energimæssige mangler | Afhjælpning af kondemnable forhold i form af udeliggende wc |
| Thorsgade 87-93 | 61 | 3.528 | Andel | | Etablering af 16 wc/baderum | 4.688.385 | 2.344.193 | | Uden wc | Afhjælpning af kondemnable forhold i form af udeliggende wc. Foreningen har selv udført øvrige istandsættelsesarbejder og energioptimering |
| Viborggade 74-76/ Skanderborggade 1/ Silkeborggade 23-25 | 40 | 3341 | Privat udlejning | | Etablering af 2 wc/baderum, renovering af 19 badeværelser, udskiftning af 20 køkkener, istandsættelse af facader, renovering/udskiftning af vinduer/døre, istandsættelse af trapper, , udskiftning af kloak, etablering af omfangsdræn, etablering af mekanisk udsugningsanlæg, etablering af fællesvaskeri samt solceller på tag | 10.862.405 | 5.431.203 | 4.347.842 | Uden wc, nedslidt klimaskærm, energimæssige mangler | Afhjælpning af kondemnable forhold i form af udeliggende wc og istandsættelse/energioptimering af nedslidt ejendom |
| Bådsmændsstræde 10 A-B | 11 | 808 | Andel | | Fugtsikring af vægge, udskiftning og efterisolering af terrændæk, skimmelsanering, diverse følgearbejder, istandsættelse af vinduer og etablering af udeluftsventiler, istandsættelse af facader | 2.923.007 | 1.461.504 | | Andre forhold | Afhjælpning af kondemnable forhold i form af sundhedsskadelig skimmelsvamp |
| Gl. Jernbanevej 46 - 48 / Toftegårds Allé 23 - 27 | 39 | 2.742 | Privat udlejning | | Udskiftning af tag. Istandsættelse af gade- og gårdfacader. Istandsættelse af oprindelige vinduer og etablering af forsatsruder. Etablering af 6 badeværelser. Etablering af 6 køkkener. | 13.410.655 | 6.705.328 | 1.860.765 | Udlejning uden bad, beliggende i indsatsområde, nedslidt klimaskærm, energimæssige mangler | Etablering af badeværelser og istandsættelse/energioptimering af nedslidt ejendom |
| Landskronagade 13 - 17 | 28 | 1.991 | Privat udlejning | | Istandsættelse af gade- og gårdfacader. Udskiftning af vinduer. Isolering af fri gavl. Etablering af solceller på fri gavl. Istandsættelse/udskiftning af vinduer. Etablering af 21 badeværelser og 21 nye køkkener samt diverse følgearbejder . Sammenlægning af lejligheder fra 28 til 22 lejligheder samt diverse følgearbejder. | 11.702.170 | 5.851.085 | 3.766.957 | Udlejning uden bad, beliggende i indsatsområde, nedslidt klimaskærm, energimæssige mangler | Etablering af badeværelser og istandsættelse/energioptimering af nedslidt ejendom |
| Hillerødgade 79-87 | 28 | 2.034 | Andel | | Udskiftning og efterisolering af tegltag, efterisolering af kviste, gavl og facade mod gård med følgearbejder, udskiftning af gamle termovinduer mod gård til lavenergi- og lydruder, udskiftning af enkeltglas i butiksvinduer til lavenergiruder. | 3.990.158 | 1.995.079 | | Nedslidt klimaskærm, beliggende i indsatsområde, energimæssige mangler | Istandsættelse af klimaskærm/ energioptimering af ejendom |
| Landskronagade 19-23 | 37 | 2.247 | Andel | | Udskiftning og efterisolering af tag, istandsættelse af underfacader og vinduer i underfacade mod gade, efterisolering af portloft- og vægge, efterisolering af varmerør, udskiftning af cirkulationspumper til brugsvand | 1.748.470 | 874.235 | | Nedslidt klimaskærm, beliggende i indsatsområde, energimæssige mangler | Istandsættelse af klimaskærm/ energioptimering af ejendom |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|--|
| Frederikssundsvej 312 A-B | 12 | 796 | Andel | 5 | Udskiftning og efterisolering af tag samt kviste, istandsættelse/efterisolering af facader, istandsættelse af vinduer/døre, udskiftning af butiksvinduer til lavenergiruder, efterisolering af portloft, efterisolering af varmvandsrør | 1.005.675 | 502.838 | Nedslidt klimaskærm, beliggende i indsatsområde, energimæssige mangler | Istandsættelse af klimaskærm/ energioptimering af ejendom |
| Hessensgade 17/ Bremensgade 18 | 13 | 1.044 | Ejer | 5 | Udskiftning og efterisolering af tag og lette facader med følgearbejder. Udskiftning af vinduer med gamle termoruder og uisolerede trælåge til lavenergivinduer. Efterisolering af rør i uopvarmet rum. | 1.597.155 | 798.578 | Energimæssige mangler | Energioptimering af ejendom |
| Ryesgade 42/ Søpassagen 8-16/ Sortedam Dossering 51 | 94 | 6.694 | Andel | 5 | Udskiftning af termovinduer til energiforbedrende lydvinduer, energioptimering af oprindelige vinduer med forsatsglas, optimering af varmeanlæg, isolering af varmtvandsrør mm. | 2.064.085 | 1.032.043 | Energimæssige mangler | Energioptimering af ejendom |
| Øresundsvej 102-108 | 147 | 9.832 | Ejer | 5 | Udskiftning af termovinduer og vinduer med enkeltglas til lavenergiruder, isolering af port og etageadskillelser mod loft/kælder, udskiftning af radiatorhaner til termostatventiler, efterisolering af varmtvandsrør | 3.710.530 | 1.855.265 | Energimæssige mangler | Energioptimering af ejendom |
| Pulje til yderligere energitiltag i projekterne | | | | | | 3.000.000 | 1.500.000 | | |
| Støttebeløb | | | | | | 67.086.802 | | | |
| Rammetræk | | | | | | | 33.543.405 | | |
| Indfasningsstøtte | | | | | | | | 9.975.564 | |
| Ansøgere der ikke modtager støtte | | | | | | | | | |
| Gl. Kongevej 39B og 39M | | | Kollegium | 4 | | | | | Ejendommen er ikke omfattet af byfornyelseslovens anvendelsesområde |
| Blågårdsgade 22/ Blågårds Plads 1 | | | Andel | 4 | | | | | Projektet omfatter for få energiforbedrende foranstaltninger og vurderes at være for lille til at gennemføre en støttesag |
| Nordre Frihavsgade 43-43A | | | Privat udlejning | 4 | | | | | Ansøger har trukket ansøgningen tilbage |
| Webersgade 13/Sølvgade 96 | | | Privat udlejning | 2 | | | | | Ejendommen modtog tilbud om støtte i 2010, men har ikke vendt tilbage trods rykker. |
| Christianshavns Torv | | | Privat udlejning | 4 | | | | | Ansøger har ikke søgt om udførelse af arbejder, der kan støttes i henhold til byfornyelsesstrategien |
| Bogholder Allé 80-84/ Ålekistevej 86 | | | Privat udlejning | 5 | | | | | Ansøger har trukket ansøgningen tilbage |
| Augustagade 12-20 | | | Privat udlejning | 5 | | | | | Forhandlinger om projekt/egenfinansiering har ikke medført et tilfredsstillende resultat, og projektet indstilles derfor ikke. |