

Bilag 1. Vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder 2016-2010

Navn	Udført	Vedt. Behov	Moderniserings	2017 Tilføjet	2008 Tilføjet	2009 Behold	2010 Tilføjet	2011 Behold	2012 Tilføjet	2013 Behold
København Skolecenter	Delvist nedsluttet	26.786	2.800	1.163	1.163	4.003				
Blevsnagel Kirkevej / Flisvej	Delvist nedsluttet	3.112	0	816	816	0		6.003	Terræn. Kuglebane	6.003
Nørrebrohallen	Delvist nedsluttet	13.458	8.000	11.678	11.678	1.840		0		0
Bugsøvej Rostation	Delvist nedsluttet	3.201	0	0	0	0		3.201		0
Svanemøllevej	Delvist nedsluttet	5.379	0	2.149	2.149	3.230		0		0
Boveshøj Udviklingsvej	Delvist nedsluttet	9.294	3.500	4.134	4.134	1.400		0		0
Sundbyvester Udviklingsvej	Delvist nedsluttet	8.894	0	0	0	8.894		0		0
Skolebanen - Kgs Nytorv	Delvist nedsluttet	367	367	367	367	0		0		0
Skolebanen - Birkhøj/Pålis	Delvist nedsluttet	46	46	46	46	0		0		0
Skolebanen - Gentoftevej/Sjællandsgade	Delvist nedsluttet	288	288	288	288	0		0		0
Valby Hallen	Delvist nedsluttet	11.052	2.845	1.137	1.137	7.027		0		0
Sundby Udviklingspark	Delvist nedsluttet	24.265	17.445	1.720	1.720	4.238		0		0
Sundby Svømmehal	Delvist oprettet	16.891	250	1.998	1.998	5.998		0		0
Frønsøvej Skole	Delvist oprettet	12.094	14.650	5.577	5.577	6.517		0		0
Hillergårdsvej Bad og Igel	Delvist oprettet	14.227	250	7.058	7.058	7.169		0		0
Vestvolden Svømmehal	Delvist oprettet	5.124	250	644	644	738		0		0
Endrup Idrætspark	Delvist oprettet	12.952	2.800	3.022	3.022	3.749		0		0
Vilgerslevparken	Delvist oprettet	698	698	698	698	0		0		0
Copenhagen Skatepark	Delvist oprettet	1.099	0	0	0	0		0		0
Baymølle Fruitevej (se 27)	Lukket	0	0	0	0	0		0		0
Endrup Svømmehal	Lukket	3.507	8.723	3.507	3.507	0		0		0
Østerbro Skolehal	Lukket	0	0	0	0	0		0		0
Svanemøllehallen	Lukket	595	1.100	958	958	0		0		0
København Udviklingsvej Skolevej	Lukket	1.442	5.000	301	301	361		0		0

Projekt	5.000	9814	240	240	240	240	240	240	240
Holstens Idrætssamfund	37	Indvendig: Diverse mindre arbejder	37	Arbejde i driftssætning og vedligehold	240	Arbejde i driftssætning og vedligehold	240	Arbejde i driftssætning og vedligehold	240
Højland park	100	Indvendig: Diverse mindre arbejder	100	Terræn: Efterarbejde af stier	100	Terræn: Efterarbejde af stier	100	Terræn: Efterarbejde af stier	100
Sebadestriben Amager Højland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tingbjerg Idrætspark	3.610	Udvendig: Facader, døre og vinduer, entree, teknik, toiletter mv. Indvendig: Møbler, belysning, maleri, etc.	450	Terræn: 1 oplysning, 2 græs- og 2 grusbælte oprettes. 450 hegn og besyning	3.164	Terræn: 1 oplysning, 2 græs- og 2 grusbælte oprettes. 450 hegn og besyning	3.164	Terræn: 1 oplysning, 2 græs- og 2 grusbælte oprettes. 450 hegn og besyning	3.164
FC Birkerød Væby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øbro-Høllish	2.040	Udvendig: Facader, vinduer og døre, indvendig: Maleri, belysning, etc.	1.448	Indvendig: Skimmelrensning i lunde og stammer. Teknik: Maleri, belysning, etc.	911	Indvendig: Skimmelrensning i lunde og stammer. Teknik: Maleri, belysning, etc.	911	Indvendig: Skimmelrensning i lunde og stammer. Teknik: Maleri, belysning, etc.	911
Molmønter	2.244	Udvendig: Efterarbejde af vinduer og døre, indvendig: Maleri, belysning, etc.	2.244	Terræn: Vindingsarbejde, Terræn og indkørsel. Belysning på sneudkastene og motorcyklens samt startbelysningssystem.	2.036	Terræn: Vindingsarbejde, Terræn og indkørsel. Belysning på sneudkastene og motorcyklens samt startbelysningssystem.	2.036	Terræn: Vindingsarbejde, Terræn og indkørsel. Belysning på sneudkastene og motorcyklens samt startbelysningssystem.	2.036
A-Høll	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.H.Lings Alle 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælledbanens Fuldshøj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idrætshuset & Østebro Stadion	44.301	Udvendig: Betonrenovering af facader og vinduer. Ny maleri, belysning, etc. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	8.246	Teknik: Udskift af ventilatorer til svømmehal. Terræn: Oprensning af beplantning	1.352	Teknik: Udskift af ventilatorer til svømmehal. Terræn: Oprensning af beplantning	1.352	Teknik: Udskift af ventilatorer til svømmehal. Terræn: Oprensning af beplantning	1.352
Rydzøknæs Idrætssamfund	16.176	Udvendig: Facader, vinduer, nyt tag på barndobelt samt efterisolering af gæmmelembel. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	6.477	Teknik: Udskift af ventilatorer til svømmehal. Terræn: Oprensning af beplantning	3.930	Teknik: Udskift af ventilatorer til svømmehal. Terræn: Oprensning af beplantning	3.930	Teknik: Udskift af ventilatorer til svømmehal. Terræn: Oprensning af beplantning	3.930
Genforeningsbyens Idrætssamfund	7.877	Udvendig: Efterarbejde af murværk og opmaling af facader. Teknik: Renovering af varmesystem. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	1.503	Indvendig: Renovering af varmesystem	1.417	Indvendig: Renovering af varmesystem	1.417	Indvendig: Renovering af varmesystem	1.417
Vandløbs Idrætssamfund	17.811	Udvendig: Gæmmelembel og vinduer. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	1.203	Indvendig: Akustiktilbehør i håndboldhal og vedligehold af belysning og vægbe. Ny personaleur. Teknik: Renovering af varmesystem	3.930	Indvendig: Akustiktilbehør i håndboldhal og vedligehold af belysning og vægbe. Ny personaleur. Teknik: Renovering af varmesystem	3.930	Indvendig: Akustiktilbehør i håndboldhal og vedligehold af belysning og vægbe. Ny personaleur. Teknik: Renovering af varmesystem	3.930
Vadby Idrætspark	35.074	Udvendig: Facader, vinduer, nyt tag på barndobelt samt efterisolering af gæmmelembel. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	13.055	Indvendig: Renovering af varmesystem	8.319	Indvendig: Renovering af varmesystem	8.319	Indvendig: Renovering af varmesystem	8.319
Vandløbs Idrætssamfund	17.200	Udvendig: Gæmmelembel og vinduer. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	5.006	Teknik: Renovering af varmesystem	4.807	Teknik: Renovering af varmesystem	4.807	Teknik: Renovering af varmesystem	4.807
Husum Idrætspark	785	Udvendig: Facader, vinduer, nyt tag på barndobelt samt efterisolering af gæmmelembel. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	785	Indvendig: Akustiktilbehør i håndboldhal og vedligehold af belysning og vægbe. Ny personaleur. Teknik: Renovering af varmesystem	0	Indvendig: Akustiktilbehør i håndboldhal og vedligehold af belysning og vægbe. Ny personaleur. Teknik: Renovering af varmesystem	0	Indvendig: Akustiktilbehør i håndboldhal og vedligehold af belysning og vægbe. Ny personaleur. Teknik: Renovering af varmesystem	0
Grønmoosens Omklædningshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. Kjøge Landevej	520	0	0	0	0	0	0	0	0
Belshøj Hallerens Højbælgallen	13.215	Udvendig: Nye vinduer på Høll 1 og servicebygninger. Div. facaderarbejder og ovenlys. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	2.719	Indvendig: Nye halgulv i Høll 1 samt renovering af Høll 2 samt el-installationer	3.305	Indvendig: Nye halgulv i Høll 1 samt renovering af Høll 2 samt el-installationer	3.305	Indvendig: Nye halgulv i Høll 1 samt renovering af Høll 2 samt el-installationer	3.305
Grøndals Center	30.613	0	0	0	0	0	0	0	0
Remise & Sheep In	3.047	Udvendig: Efterarbejde af murværk og klinker. Indvendig: Møbler, belysning, etc.	422	Indvendig: Oprensning af gulv og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt el-installationer. Terræn: Oprensning af Høll 1 og Høll 2. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning.	7.005	Indvendig: Oprensning af gulv og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt el-installationer. Terræn: Oprensning af Høll 1 og Høll 2. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning.	7.005	Indvendig: Oprensning af gulv og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt el-installationer. Terræn: Oprensning af Høll 1 og Høll 2. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning. Teknik: Rep. af vvs og ventilation samt belysning.	7.005
Karens Højs	1.810	0	0	0	0	0	0	0	0
Øst: Boksstov og Skydebanerne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrænarbejde & Kassestriben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrænarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Søndby BK - se Kjøbmanden 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	387.901	119.121	101.995	101.922	97.175	97.175	97.175	97.175	86.905