

Høringssvar til Københavns Kommunes Regnvandsplan (Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen 2008).

Høringssvaret fra HF Frederikshøj retter sig alene mod planen om regnvandskloakering af haveforeningerne Mozart og Frederikshøj (afsnit 5.2.4).

Vi skal gøre opmærksom på, at der er en afgørende fejl i materialet, idet der står, at ”haveforeningerne er beliggende på et område, der tidligere er benyttet til opfyld/losseplads.”. Der er ikke skelnet mellem de to haveforeninger, men der gås ud fra, at forholdene i Frederikshøj og Mozart er ens. Det er ikke tilfældet. Mozart er beliggende på opfyld og er derfor klassificeret som forurenet. Det gælder ikke for langt størstedelen af Frederikshøj, der ikke er beliggende på opfyld og ikke er klassificeret som forurenet – bortset fra en enkelt gang, X-gangen. X-gangen ligger i niveau med Mozart (den ligger fysisk nærmest som en forlængelse af Mozart), gangen ligger på opfyld og er klassificeret som forurenet.

Hvis vi ser bort fra situationen på X-gangen, har vi således ikke behov for et tostrengt system, idet vores regnvand fortsat kan håndteres lokalt. Vi vil derfor gerne fortsætte som beskrevet i SP08.

Mht. X-gangen må denne behandles på samme måde som Mozart. Hvis husene i Mozart skal aflede regnvandet til en regnvandskloak, må det samme formentlig gælde for de 7 huse på X-gangen. Den teknisk set letteste løsning må være at forlænge regnvandsledningen fra Mozart.

25.2.2014

Bestyrelsen i HF Frederikshøj