


Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Kildevældsskolen

Bilag 2A





Signaturforklaring


- Træpullert

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Kildevældsskolen



Bilag 2B



#### Signaturforklaring


- Træpullert

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Kildevældsskolen

Bilag 2C






Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med  
Lergravsparkens Skole og den Grønne Friskole

Bilag 2D






Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Peder Lykke Skolen



Bilag 2E




Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Peder Lykke Skolen



Bilag 2F




Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Tagensbo Skole



Bilag 2G



Signaturforklaring

- Skiltstander

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Tagensbo Skole



Bilag 2H



VIGERSLEV ALLÉS SKOLE

VIGERSLEV ALLÉ

RAMSINGSVEJ


0 10 20 30 40 50 m

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Vigerslev Allés Skole



Bilag 2I



## Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Korsager Skole



Bilag 2j