



Billede 1 Bellahøj Friluftsscene, 2018.

BELLAHØJ FRILUFTSCENE

Brønshøj-Husum

Billeder af Bellahøj Friluftsscene

BILAG 3






Billede 2 Trappe til friluftsscenen, hvor træforkanter mangler, 2018.



Billede 3 Tribunetræppe, 2018.



Billede 4 Hovedsti af jord, chaussesten og græs, 2018.



Billede 5 Nederste del af tribunen. Betonkanter mangler eller er væltet, og siddepladserne er i dårlig stand, 2018.



Billede 6 De øverste dele af tribunen, hvor betonkanterne og siddeflader er i brugbar stand, 2018.



Billede 7 Scenegulvet set fra øverste del af tribunen, 2018.



Billede 8 Beplantning omkring friluftsscenen. Hvidblomstrende tjørn er med lyseste trækroner. En stor del af de grønne trækroner er selvsåede træer og buske, 2007.