



Bilag 1

**Fotodokumentation**

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto
1	Store facadeplader	-	
2	Små facadeplader	Asbest	

Bilag 2

Analyseresultater

Resultater - Asbest i materialeprøve				
Lab nr.	Prøvenavn	Analyseret materiale	Asbest (ja/nej)	Kommentar
1	Store facadeplader	Plade	Nej	Plade
2	Små facadeplader	Plade	Ja	Plade med Chrysotil og Crocidolit 10-25 %
<b>Metode:</b>	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)			
<b>Bemærkning</b> Ved konstatering af asbest i en prøve skal arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbest type og indhold og afskaffelse af materiale skal følge reglerne for asbestaffald. Ved inhomogene prøver (f.eks prøver af gulve der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på om tilstrækkeligt prøvemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbelægnings-prøver hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder. Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.				