

# Aktuelt tinglyst dokument



---

**Dokument:**

Dato/løbnummer: 27.09.2012-1003897330

---

**Servitut:**

---

**Senest påtegnet:**

27.09.2012 11:18:52

---

**Ejendom:**

Adresse: Sionsgade 5C  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078a

Adresse: Nyborggade 23  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078d

Adresse: Svendborggade 34  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078i

Adresse: Svendborggade 32  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078k

Adresse: Svendborggade 55  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078f

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078c

Adresse: Svendborggade 25  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078e

Adresse: Svendborggade 37  
2100 København Ø

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078g

Adresse: Svendborggade 21  
2100 København Ø  
Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078h

---

**Andet:**

Andet

---

**Servitut tekst:**

Jordforurening

Tinglysning af vilkår fastsat i § 8 i Lov om forurennet jord i Center for Miljø's tilladelse af 10. september 2012 til opførelse af børneinstitution på Nyborggade 23 (del af Østre Gasværksgrunden), matr. nr. 1078 Udenbys Klædebo Kvarter er der fastsat nedenstående længerevarende vilkår. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 8 i lov om forurennet jord (lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009). I henhold til lovens § 8, stk. 8, er tilladelsernes vilkår bindende for den til enhver tid værende ejer og bruger af arealet, og længerevarende vilkår kan tinglyses på ejendommen.

- På alle arealer uden varig befæstelse skal de øverste 0,5 m være uforurennet materiale. Tilført jord skal være dokumenteret ren inden udlægning (se vilkår om dokumentation for rene materialer). Overalt skal der placeres signalnet eller lignende fysisk adskillelse mellem tilført uforurennet jord og den underliggende jord. Laget af ren jord skal vedligeholdes, så dette vilkår altid er opfyldt. Vilkåret vil blive tinglyst på ejendommen.
- Arealer med varig befæstelse skal vedligeholdes, så befæstelsen altid er intakt. Dette vilkår vil også blive tinglyst på ejendommen.

Påtaleretten ifølge denne deklaration tilkommer Center for Miljø i Københavns Kommune, uden hvis samtykke den ikke kan aflyses.

---

**Myndighed:**

Navn: KØBENHAVNS KOMMUNE  
Ottiliavej 1  
2500 Valby  
Cvr-nr.: 64942212  
Sagsreference: 2012-116553

**Påtaleberettiget:**

Navn: KØBENHAVNS KOMMUNE  
Ottiliavej 1  
2500 Valby  
Cvr-nr.: 64942212

---

**Følgende servitutter****respekteres:**

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078a

Dato/løbenummer: 26.05.2020-1011891002  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 18.11.1974-20760-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 20.10.1989-15429-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 23.01.1995-906477-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 14.02.1996-12511-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 17.03.2005-46186-01  
Dokumenttype: Servitut

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078d

Dato/løbenummer: 26.05.2020-1011891002  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 20.10.1989-15429-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 23.01.1995-906477-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 17.03.2005-46186-01  
Dokumenttype: Servitut

Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København  
Matrikelnummer: 1078i

Dato/løbenummer: 26.05.2020-1011891002  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 23.01.1995-906477-01  
Dokumenttype: Servitut

Dato/løbenummer: 14.02.1996-12511-01

Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	17.03.2005-46186-01
Dokumenttype:	Servitut
Landsejerlav:	Udenbys Klædebo Kvarter, København
Matrikelnummer:	1078k
Dato/løbnummer:	26.05.2020-1011891002
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	20.10.1989-15429-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	23.01.1995-906477-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	14.02.1996-12511-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	17.03.2005-46186-01
Dokumenttype:	Servitut
Landsejerlav:	Udenbys Klædebo Kvarter, København
Matrikelnummer:	1078f
Dato/løbnummer:	26.05.2020-1011891002
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	20.10.1989-15429-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	23.01.1995-906477-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	17.03.2005-46186-01
Dokumenttype:	Servitut
Landsejerlav:	Udenbys Klædebo Kvarter, København
Matrikelnummer:	1078c
Dato/løbnummer:	26.05.2020-1011891002
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	28.04.1997-53797-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	17.03.2005-46186-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	21.06.2007-79848-01
Dokumenttype:	Servitut
Dato/løbnummer:	11.07.1988-11416-01
Dokumenttype:	Servitut

Dato/løbnummer: Dokumenttype:	20.10.1989-15429-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	07.05.1991-29385-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	22.06.1991-44009-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	14.05.1992-34855-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	23.01.1995-906477-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	14.02.1996-12511-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	23.07.1996-83021-01 Servitut
Landsejerlav: Matrikelnummer:	Udenbys Klædebo Kvarter, København 1078e
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	26.05.2020-1011891002 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	23.01.1995-906477-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	17.03.2005-46186-01 Servitut
Landsejerlav: Matrikelnummer:	Udenbys Klædebo Kvarter, København 1078g
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	26.05.2020-1011891002 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	23.01.1995-906477-01 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	17.03.2005-46186-01 Servitut
Landsejerlav: Matrikelnummer:	Udenbys Klædebo Kvarter, København 1078h
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	26.05.2020-1011891002 Servitut
Dato/løbnummer: Dokumenttype:	23.01.1995-906477-01 Servitut

Dato/løbenummer: 17.03.2005-46186-01  
Dokumenttype: Servitut

---

**Elektronisk akt anmeldelse  
information:**

---

**Anmelder:**

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Ottiliavej 1  
2500 Valby  
64942212

**Cvr-nr.:**

**Kontaktoplysninger:**

2012-116553,  
33665839  
iniels@tmf.kk.dk

---

**Erklæringer:**

Erklæringer iht. planlovens § 15, jf. § 42 Godkendelse af tinglysning af servituten fra kommunalbestyrelsen er ikke nødvendig, idet der er tale om en servitut af offentligretlig karakter.

Offentligretlig servitut Anmelder erklærer, at den anmeldte offentligretlige servitut kan tinglyses uden ejers/ejernes underskrift. Lovhjemmelen hertil er:  
§ 8 i Lov om forurennet jord

---

**Betalt tinglysningsafgift:**

1.400 DKK

---

---

## Resultat af tinglysning

---

**Ejendom:**

**Adresse:**

Sionsgade 5C  
2100 København Ø

**Landsejerlav:**

Udenbys Klædebo Kvarter, København

**Matrikelnummer:**

1078a

---

**Status:**

Tinglyst

---

**Tinglysningsdato:**

27.09.2012 11:18:52

.....  
**Dokumenttype:**

Servitut

.....  
**Dato/løbenummer:**

27.09.2012-1003897330

.....  
**Bemærkninger:**

Lyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder på ejendommen.

---