
Fra: TMFKP BPM Rådhuspost

Sendt: 26. september 2025 11:44

Til: Mikkel Skovgaard (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar på politikerspørgsmål stillet af Mikkel Skovgaard (Ø) den 8. september 2025 vedr. måling af udledt fortrængningsvand fra modtageanlæg Lynetteholm, 2025-0277253

Kære Mikkel Skovgaard, MB

På vegne af Lena Kongsbach, vicedirektør i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsender jeg svar på dit spørgsmål af 8. september 2025 vedr. måling af udledt fortrængningsvand fra modtageanlæg Lynetteholm.

Med venlig hilsen

Markus Sørensen

Politisk koordinator

BPM Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



Besvarelse vedrørende måling af udledt fortrængningsvand fra modtageanlæg Lynetteholm

Medlem af Borgerrepræsentationen Mikkel Skovgaard (Ø) har den 8. september 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

I et svar af 18. juni 2025 til spørgsmål 425 fra Folketingets Transportudvalg oplyser Thomas Danielsen vedrørende miljøovervågningsprogrammet for Lynetteholm: "By & Havn har ikke målt, hvor meget fortrængningsvand, der er udledt". I de vilkår, der er stillet i implementeringsredegørelsen, skal der i et overvågningsprogram for udledning af fortrængningsvand etableres et udlederpunkt af fortrængningsvand med en kontinuert flowmåler, hvis funktion løbende skal kontrolleres. Der etableres prøvetagning ved udledningspunktet. Der er stillet krav til maximal koncentration af miljøfremmede stoffer samt generelle kravværdier til samme. Tungmetaller skal måles som totalindhold. Der stilles ligeledes krav til maksimal udledning af fortrængningsvand. Det anføres i Implementeringsredegørelsen: "De maksimale udledte mængder fortrængningsvand er således en forudsætning for de vurderinger af påvirkning af vandområdet, der er udarbejdet i miljøkonsekvensrapporten". Det bestemmes ligeledes, at der skal måles totalindhold af tungmetaller. Målingerne er forudsætning for at bestemme tilladelsens krav til årlige mængder af miljøfremmede stoffer.

Spørgsmål:

Hvorledes har kommunen reageret som tilsynsmyndighed på, at tilladelsen krav om måling af mængden af udledt fortrængningsvand ikke er gennemført, jf. ministerens svar til Transportudvalget på spm. 425?

Hvorledes kontrollerer kommunen, at kravet til maksimale mængder er overholdt? Kan kommunen fremsende monitoringsrapporter for udledt fortrængningsvand fra 2024 og 2025?

26-09-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 18610

Dokumentnummer i F2
217008

Sagsnummer i eDoc
2025-0277253

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Svar

Teknik- og Miljøforvaltningen er tilsynsmyndighed med implementeringsredegørelsens kapitel 7, som gælder for drift af nyttiggørelsesanlæg. I implementeringsredegørelsen omhandler vilkår E1-E11 fortrængningsvandet fra modtageanlægget. Fortrængningsvand tolker forvaltningen som det vand, som pumpes fra modtageanlæg Lynetteholms etape 1 via rørledning ud igennem pumpestationens rørledning til Øresund.

Forvaltningen kan oplyse, at de udledte mængder af fortrængningsvand, som defineret ovenfor, indberettes af By og Havn til forvaltningen med en årsrapport som afleveres senest 1. april hvert år, og omhandler afrapporteringer for det forudgående kalenderår.

By & Havn har indberettet, at der fra juli 2023, hvor anlægget åbnede, til og med december 2023 er fortrængt og udledt 231.222 m³.

By & Havn har indberettet, at der fra 1. januar 2024 til 31. december 2024 er fortrængt og udledt 109.235 m³.

By & Havn afrapporterer først mængden af udledt fortrængningsvand for 2025 i forbindelse med aflevering af årsrapport i 2026.

Driften af modtageanlæg Lynetteholm skal følge en driftsinstruks, som anviser, hvordan driften skal foregå, herunder hvordan fortrængningsvandet måles. Forvaltningen har sikret, at kravet til maksimale mængder er overholdt ved at kontrollere proceduren for målingen fremgår i driftsinstruks, og ved at resultaterne af målingen afrapporteres i årsrapporten.

Forvaltningen fører et årligt regelmæssigt tilsyn med modtageanlægget, hvor driftsinstruks og årsrapport gennemgås. Årsrapporten for 2023 og den foreløbige årsrapport for 2024 samt dykkerrapport for rørledning er vedlagt til dette svar.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspoergsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Lena Kongsbach
Vicedirektør

Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Årsrapport 2023

Version 5

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	Indleverede jordmængder	2
2.1	Forurenet jord	2
2.2	Ren jord	3
2.3	Beregnet vægtet gennemsnit	3
2.4	Analyseresultater fra egenkontroller	4
2.5	Oversigt over afviste læs	5
2.6	Restkapacitet	6
2.7	Etablering af celle til kulbrinte-forurenet jord	6
2.8	Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR	6
2.9	Redegørelse for afsluttede dele af anlægget	7
3	Udledning af overskudsvand	7
3.1	Den samlede udledte mængde fortrængningsvand	8
3.2	Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning	9
3.3	Tilsyn med udløbsledning	10
4	Vedligeholdelse og kontrol af udearealer	10
4.1	Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen	10
4.2	Eventuelle klager og afhjælpning af gener	10
4.3	Redegørelse for spild/uheld	10
4.4	Dokumentation for tømning/inspektion af sedipe/olieudskiller	10
4.5	Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning	10
4.6	Nødsituationer hvor beredskabsplanen har været i brug	11
4.7	Status for uddannelse af personalet	11

Bilag

Bilag 1: Skema med stikprøveresultater af jordprøver


Bilag 2: Skema (tabel 4) med analyseresultater af vandprøver

Bilag 3: Analyserapporter for vandprøver

Opgravning og indbringning af ren gytje til bassin A påbegyndte primo 2024.

I figur 2 fremgår jordmængder modtaget med lastbil fordelt på måneder.

Som det fremgår af figur 2, blev der den første måned leveret 21.162 ton jord. I de efterfølgende måneder steg tilførslen af jord en smule, dog nåede den samlede jordmængde i 2023 ikke op på den estimerede mængde på ca. 500.000 ton.



Figur 2: Jordmængder modtaget med lastbil i 2023

2.2 Ren jord

I 2023 er der ikke modtaget ren jord. Modtagelsen af ren jord forventes at ske fra 2. kvartal 2026 når perimeteren omkransende fase 2 er færdig etableret.

2.3 Beregnet vægtet gennemsnit

Jf. bilag B8 skal der indenfor 2 år være etableret og iværksat et IT-system som kan håndtere analysedata og beregne det vægtede gennemsnit af forurenende stoffer i den jord der er modtaget og indbygget.


IT- systemet (NAV-Vision) er forsat under udvikling og er derved ikke fuldt udviklet til at kunne leve op til de i vilkår B8 opstillede krav.

Det er muligt at indlæse analyser tilhørende de anmeldte jordflytninger i IT-systemet, systemet kan dog endnu ikke beregne det vægtet gennemsnit.

Det forventes at IT-systemet er færdig udviklet til at kunne beregne det vægtede gennemsnit i 2. kvartal 2024.

Der er for jordsager med kørselsperiode frem tiden 31. december 2023 indlæst ca. 11.248 stk. analyser.

Af figur 3 fremgår gennemsnitsberegninger af den modtaget jord på baggrund af 11.248 stk. analyser, gennemsnittet af de indlæste analyser samt gennemsnittet af de stikprøver der er udtaget af de 260.739,04 ton modtaget jord.



Figur 3: Gennemsnitsberegninger af forureningsindholdet i den modtaget jord 2023

Af vilkår B8 i Implementeringsredegørelsen fremgår det at stikprøver anvendes som dokumentation for overholdelse af generelle kravværdier indtil IT-systemet er taget i brug.

Som det fremgår, følges niveauerne for gennemsnittet af stikprøverne og gennemsnittet af indlæste analyser hinanden. Gennemsnittet af stikprøverne overholder for alle analyserede forureningskomponenter de generelle kravværdier.

Som det fremgår af figur 3, er det særligt for kulbrinterne at gennemsnittet af stikprøverne er højere end de indlæste prøver. Den primære grund til afvisning af jord på baggrund af stikprøve-resultater skyldes et for højt indhold af kulbrinter i prøverne, hvorfor resultaterne af gennemsnitsberegningerne af kulbrinter i stikprøverne er som forventet. Foruden kulbrinter er også indholdet af PAH'er i stikprøverne ofte høje hvilket også fremstår tydeligt i figur 3. Med undtagelse af zink er indholdet for alle metaller lavere i stikprøveresultaterne end i de indlæste analyseresultater.

På trods af at gennemsnittet af stikprøverne for zink, PAH'er og kulbrinter er højere end gennemsnittet af de indlæste prøver er indholdet forsat væsentligt under den generelle kravværdi.

2.4 Analyseresultater fra egenkontroller

Jf. vilkår B12 skal der udtages en stikprøve for hver 3000 ton modtaget jord. Der er i 2023 samlet udtaget 84 vognlæs til stikprøve svarende til én prøve pr. 3104 ton jord. Af figur 3 ses den gennemsnitlige fordelingen af forureningsindholdet i stikprøverne.

Af bilag 1 fremgår resultater af alle 84 stikprøver.

Tilsynsmyndigheden har påtalt den manglende overholdelse af vilkår B12 og ønsker en beskrivelse af hvordan det sikres at der i 2024 og fremadrettet udtages mindst en stikprøve for hvert 3000 ton modtaget jord.

Der er indført en procedure hvor det dagligt opgøres hvor mange stikprøver der er udtaget den pågældende dag samt den modtaget jordmængde for dagen. Data registreres i et skema hvor der på baggrunden af den samlede modtaget jordmængde og antallet af stikprøver beregnes hvor mange stikprøver der bør være taget for hele indeværende år. I skemaet fremgår det tydeligt hvor mange prøver der burde være taget og om vilkåret om en prøve pr. 3000 ton overholdes. Målet er hele tiden at være forud med prøvetagning og derved sikre at vilkår B12 overholdes.

Ud af de 84 stikprøver viser analyseresultater at 3 stikprøver overskrider modtagerkriterierne, svarende til 4 % af stikprøverne. Alle 3 stikprøver overskrider modtagerkriteriet for indhold af total kulbrinter. Af figur 4 ses antal stikprøver samt antal afviste stikprøve læs.

Ved overskridelse af modtagerkriterier i en stikprøve afhentes jorden af leverandøren som herefter selv er ansvarlig for at bortskaffe det pågældende læs til en godkendt jordmodtager.



Figur 4: Stikprøver 2023 – godkendte og afviste stikprøver

Stikprøverne analyseres altid for metallerne, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH'er.

Københavns Kommune i mail af. 27-09-2024 med kommentarer til tidligere version af denne årsrapport ønsket at By og Havn beskriver hvordan det fremadrettet sikres at der ved egenkontrol analyseres for parameter der af anvisningskommunen vurderes relevante.

Forud for prøveudtagning af jord til analyse fra de enkelte læs taget fra til stikprøve, gennemgås analyser fremsendt i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Er der i den anmeldte jord fundet indhold af stoffer ud over bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH'er, analyseres jordprøven ligeledes for disse stoffer.

Denne procedure er igangsat i oktober 2024.

2.5 Oversigt over afviste læs

I forbindelse med indvejning af jord er der afvist jord på grund af indhold af affald, brokker, asfalt mm. Disse læs registreres ikke da de afvises inden aflæsning og jorden derfor ikke fremgår af vejsystemet. I sager hvor der konstateres vedvarende problemer med jorden prioriteres disse til stikprøve, dette noteres på den enkelte sag og det pågældende læs indgår i stikprøveprogrammet. Resultater fra stikprøveprogrammet fremgår af afsnit 2.4 og bilag 1. Der er blevet kommenteret fra tilsynsmyndigheden at opgravningslokalitet skal fremgå af listen over stikprøver, dette er taget til efterretning og vil fremover blive registeret på listen over stikprøver.

2.6 Restkapacitet

Af tabel 1 fremgår den samlede mængde jord modtaget på lastbil og jorden sejlet fra KMC samt restkapaciteten i fase 1. Der er i 2023 ikke leveret ren gytje fra etablering af fase 2 perimeteren til bassin A.

Start kapacitet fase 1 den 01-07-23	8.600.000 ton
Til sejlet fra KMC	599.732,00 ton
Leveret med Bil	260.739,04 ton
Rest kapacitet den 01-01-24	7.739.528,96 ton

Tabel 1 Restkapacitet 31. december 2023

2.7 Etablering af celle til kulbrinteforurennet jord

Der er ikke etableret en celle til kulbrinteforurennet jord. En eventuel etablering af cellen vil først blive aktuel i forbindelse med opfyldning af fase 2.

2.8 Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR

Pr. 31. december 2023 var mindre end 1 ha af fase 1 opfyldt til over kote 0 m DVR, hvorved er der således ikke er slutfærdiggjorte arealer. Af billede 1 ses en drone overflyvning af fase 1 fra den 9. januar 2024. Af billedet fremgår adskillelse dæmningen mellem bassin A og bassin B som er opbygget af jord til sejlet fra KMC, hertil er et mindre område af i bassin A opfyldt. Som det fremgår af billedet, opfyldes bassin B langs vejen fra adskillelse dæmningen mod sydlig kaj.



Billede 1: Dronefoto fra den 9. januar 2024 af fase 1 samt Lynette depotet

2.9 Redegørelse for afsluttede dele af anlægget

Der er ved udgangen af 2023 ikke afsluttet og nedlukket delområder af anlægget.

3 Udledning af overskudsvand

Overskudsvand fra nyttiggørelsesanlægget omfatter fortrængt vand i forbindelse med modtagelse af jord samt nedbør. Fortrængning af overskudsvandet sker igennem dæmningen samt udpumpning via pumpestation.

Som det fremgår af tabel 2, blev der i de 2 første måneder efter opstart af jordmodtagelsen pumpet væsentligt større mængder vand ud end de 4 sidste måneder af 2023. Dette skyldes den indstilling af pumpen der var på daværende tidspunkt. I september 2023 blev der installeret en vandstandsmåler i fase 1 bassinet. Efterfølgende er pumpen indstillet således at den automatiske igangsætning af pumpningen afhænger af vandstanden i fase 1 og Øresund samt niveauforskellen mellem de to målinger.

Af tabel 2 kan det ses at den gennemsnitlige vandstand i henholdsvis Øresund og fase 1 bassinet i hele perioden har fulgt hinanden med en meget lille niveauforskel. Sammenholdes mængden af vand der er pumpet ud med mængden af nedbør og mængden af jord der er indbragt, er det

tydeligt at det ikke har en mærkbar indflydelse på vandstanden fase 1 bassinet. Særligt data for november måned viser at perimeteren endnu ikke er så tæt at det har indflydelse på vandstanden i bassinet.

Det forventes at i takt med at der fyldes mere jord i fase 1 bassinet, vil perimeteren bliver mere tæt og behovet for at pumpe vand ud kan derved på sigt ændres.

Tabel 2: Modtaget jordmængder sammenholdt med vandstand, nedbør og udpumpede vandmængder i 2023.

Måned	Forurenet jord (ton)	Havbundsse-diment (m ³)	Jord fra KMC (ton)	Vandstand fase 1 (m)	Vandstand Øresund (m)	Nedbør (mm)	Pumpet mængde (m ³)
Juli	22534	0	136150			95	169457
August	46709	0	138136			145	96982
September	52356	0	100000	0,17	0,18	13	21777
Oktober	55773	0	125000	0,30	0,31	111	28184
November	44738	0	100000	0,25	0,25	126	1600
December	38629	0	0	0,25	0,30	91	15559

3.1 Den samlede udledte mængde fortrængningsvand

Den samlede udledte mængde fortrængningsvand i perioden fra juli til og med december 2023 svarer til 231.222 m³. I tabel 3 fremgår mængderne fordelt på måneder.

Tabel 3 Den samlede udledte mængde fortrængningsvand 2023

Måned	Total udpumpet mængde (m ³)	Gennemsnit pr. døgn (m ³)	Gennemsnit pr. time (m ³)	Gennemsnit pr. time (l)	Max Flow (l/s)
juli	169457	5466	228	228000	63
august	96982	3128	130	130000	36
september	21777	726	30	30000	8
oktober	28184	909	38	38000	10
november	1600	53	2	2000	0,6
december	15559	502	21	21000	5,8

Af vilkår E4 i Implementeringsredegørelsen fremgår det at flowet i 2023 maksimalt må være 101 l/s samt at kravværdien skal overholdes som en maksimal timeværdi.

Det for 2023 ikke muligt at forvise registreringer af flow med timeinterval derfor er beregningen for den maksimale udledning pr. time beregnet som et gennemsnit på baggrund af den samlede månedlige mængde.

Som det fremgår af tabel 3, overholdes det maksimale flow på 101 l/s. I juli måned hvor der totalt blev pumpet 169.457 m³ vand ud er den gennemsnitlige mængde pr. time beregnet til 228.000 l/t, svarende til et gennemsnit på 63 l/s.

Det forventes at det fra 2024 og frem vil være muligt at opgøre flowet som timeværdi på baggrund af data hentet drikret fra pumpestationen. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at overholde et maksimalt flow på 67,7 l/s da den midlertidige pumpestation tilknyttet fase 1 ikke er installeret med en frekvensstyring, flowet vil dog ligge under 101 l/s. Den gennemsnitlige flow på 48,2 l/s over året forventes overholdt.

I forbindelse med byggeriet af perimeteren til fase 2 etableres en ny permanent pumpestation. Den permanente pumpestation vil have indbygget frekvensstyring og det vil derved være muligt at indstille flowet til det niveau der er krævet ved driften af anlægget.

3.2 Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning

I henhold til implementeringsredegørelsens vilkår E7 skal der udtages én flowproportionel døgnprøve minimum én gang om måneden i de måneder hvor der sker udledning fra Lynetteholm, dog mindst 6 prøver årligt. I 2023 er der udtaget 2 prøver hvilket er mindre end beskrevet i vilkår E7, ligeledes er kun en udtaget som flowproportionel døgnprøve, årsagen tilskrives tekniske udfordringer og adgangsf forhold. Der er fundet løsninger på disse udfordringer, det forventes derfor at alle vandprøver fremadrettet udtages i henhold til vilkår E7.

Der er i 2023 udtaget en stikprøve fra pumpe stationen den 25.10.23 samt en flowproportional vandprøve udtaget over et døgn fra pumpestationen den 07.12.23. Af tabel 4, bilag 2, fremgår analyseresultaterne, analyserapporterne er vedlagt bilag 3.

I tabel 4 fremgår analyseresultater for de 4 første måneder af 2024. Analyserne er inkluderet i årsrapporten for 2023 for at have et sammenligningsgrundlag da der i 2023 kun er udtaget 2 vandprøver.

Som det fremgår af tabel 4, overholder alle vandprøver de generelle kravværdier, årligt gennemsnit med undtagelse af zink, cyanid og suspenderet stof.

Zink

Med et zinkindhold på 150 µg/l overskrider stikprøven udtaget den 25.10.23 maksimumkrav værdien for zink, jf. bilag B i Implementeringsredegørelsen. Det årlige gennemsnit for zinkindhold i vandet beregnes på baggrund af 6 prøver til 39,17 µg/l, svarende til en overskridelse med en faktor 2,7. Overskridelsen af det årlige gennemsnit skyldes det høje niveau i den ene prøve samt det faktum at beregningen er lavet på baggrund af kun 6 vandprøver.

Det vurderes at måden stikprøven er udtaget er medvirkende til det forhøjede zinkindhold og derved er resultatet ikke en indikation på et generelt forhøjet indhold af zink i bassinvandet. Som det fremgår af resultatet af den flowproportionelle vandprøve udtaget den 07.12.23 er zinkindholdet væsentlig lavere og overholder både maksimumkravværdien samt den generelle kravværdi for zink, ligeledes overholder alle vandprøver udtaget efterfølgende maksimumkravværdien for zink.

I 2024 er der udtaget 1 vandprøve om måneden. Af tabel 4 fremgår vandprøverne udtaget fra januar til april 2024.

Vandprøven udtaget den 25.10.23 blev udtaget som en stikprøve fra en hane placeret nede i pumpebrønden hvorimod de andre vandprøver er udtaget som flowproportionelle døgnprøver fra en hane placeret over terræn.

Tilsynsmyndigheden har efterspurgt hvorvidt det forhøjede zinkindhold i vandprøven kan sammenholdes med en periode hvor der er modtaget jord med forhøjet indhold af zink.

Efter gennemgang af analyser i vejsystemet samt stikprøver af den modtaget jord i oktober 2023 er der ikke nogen indikation på at jorden modtaget i perioden har haft et ekstraordinært højt indhold af zink og derved haft en indvirkning på zinkindholdet i vandprøven udtaget den 25-10-23.

Tilsynsmyndigheden henviser ligeledes til figur 3 hvor gennemsnitsberegninger af forureningsindholdet i den modtaget jord og i stikprøver er vist. Der henvises til at der kan være sammenhæng mellem det høje zink indhold i vandprøven og udslaget af zinkindholdet vist i figuren.

Af figuren fremgår det at gennemsnittet af zinkindholdet i de indlæste prøver har et gennemsnit på 128 mg/kg og gennemsnittet af zinkindholdet i stikprøverne er 141 mg/kg. På trods af at indholdet i stikprøverne ligger lidt over det i de indlæste analyser vurderes det ikke at være problematisk da det forsat ligger langt under den generelle kravværdi på 1000 mg/kg. Gennemsnittet af zinkindholdet i stikprøverne udtaget i oktober 2023 er svarende til 131 mg/kg, hvor det højeste indhold i en prøve er 520 mg/kg. Gennemsnittet er beregnet på baggrund af 25 stikprøver.

Suspenderet stof

Vandprøven udtaget den 07.12.23 overskrider maksimumkravværdien for suspenderet stof. Maksimumkravværdien for suspenderet stof er 40 mg/l, i vandprøven fra den 07.12.23 er der mål 50 mg/l suspenderet stof, gennemsnittet målt på baggrund af 6 vandprøver er 17,5 mg/l. Alle analyseresultater af vandprøver udtaget siden hen viser et væsentlig lavere indhold af Suspenderet stof og der her ikke været yderlige forhøjede værdier.

Cyanid

Alle analyseresultater med overskridelser af cyanid indeholdt i denne årsrapport omhandler vandprøver udtaget i 2024. Overskridelser af cyanidindholdet i vandprøverne og vurdering heraf vil derfor indgå i årsrapporten for 2024.

3.3 Tilsyn med udløbsledning

Der skal hvert 2. år fra ibrugtagningsdatoen føres fysisk tilsyn med udløbspunktet. Første tilsyn planlægges udført i 2025.

4 Vedligeholdelse og kontrol af udearealer

I dette afsnit gennemgås vedligehold og kontrol af modtageranlæggets ude udeområder, olieudskillere/sedipips mm. Registrering af klager, ulykker, driftsforstyrrelser samt uddannelsesplan for driftspersonalet.

4.1 Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen

Driftsinstruksen forventes opdateret i foråret 2024. Opdateringen vil omfatte ændringer af ansvarspersoner samt revidering af procedure mm.

4.2 Eventuelle klager og afhjælpning af gener

Der er i 2023 ikke modtaget klager i forbindelse med jordmodtagelsen. Modtageanlægget og adgangsvejen fejles på daglig basis, dertil vandes interne køreveje i tørre perioder for at forhindre støvgener.

4.3 Redegørelse for spild/uheld

Der har i 2023 ikke været driftsforstyrrelser eller uheld som kan have medført en negativ påvirkning af miljøet.

Driftsforstyrrelser i 2023 har udelukkende været af tekniske installationer og har omhandlet vejesystem, nummerpladeregistrering, bomme ved indgang til adgangsvejen og personaleindgangen samt klapbroen. Episoderne betragtes som systemfejl og opstartsvanskeligheder. Alle fejl er håndteret og udbedret så snart de er opstået.

4.4 Dokumentation for tømning/inspektion af sedipipe/olieudskillere

Da jordmodtageanlægget først åbnede i slutning af andet kvartal, har der i 2023 ikke været behov for tømning af olieudskillere/sedipipe på anlægget. Tømning og inspektion udføres 1 gang årligt, første gang i 2024.

4.5 Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning

Befæstede arealer og tætte belægninger kontrolleres løbende i den daglige drift. Befæstede arealer dækker over vaskepladsen, pladsen til stikprøver, opmarchområdet, parkeringsarealer samt

adgangsvejen. Ved kontrol af befæstede arealer og tætte belægninger samt hegn er der ikke registreret lunger, huller, revner eller andre skader.

4.6 Nødsituationer hvor beredskabsplanen har været i brug

Der har i 2023 ikke været nødsituationer, hvorfor beredskabsplanen ikke har været i brug.

4.7 Status for uddannelse af personalet

Der er tilknyttet 5 medarbejdere jordmodtageanlægget hvoraf to medarbejdere har A-bevis, en har B-bevis og to forventes tilmeldt kursus i B-bevis i henholdsvis 2024 og 2025.

A bevis

, Driftsleder
Miljømedarbejder

B-bevis

, Administrativ medarbejder

Uddannelsesplan

, Administrativ medarbejder, tilmeldes B-bevis kursus i maj 2024
, Administrativ medarbejder, tilmeldes forventeligt B-bevis kursus i 2025.

Jordklasse	Prøve-nummer	Prøve-mærkning	Bly (Pb)	Cadmium	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Fluoranth-en	Benzo(b)+kHj-uroanthren	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren	Dibenz(a,h)anthracen	Sum af 7 PAH'er	
Kategori 2	862-2023-06652901	07-80136-50	38	0,18	14	22	11	120 < 2	< 5	< 5	14	120	14	130	1	1,1	0,69	0,42	0,1	
	862-2023-06652902	08-80136-50	19	0,21	8	17	7,7	52 < 2	< 5	< 5	< 5	30	0	30	0,25	0,33	0,21	0,12	0,932	
	862-2023-06498801	01-80088-49	49	0,19	19	51	13	140 < 2	2,4	60	34	140	94	230	12	9,7	5,8	3,9	0,79	
	862-2023-06498802	02-80136-49	24	0,21	16	16	9,6	89 < 2	< 5	< 5	< 5	21	0	21	0,067	0,13	0,085	0,052	0,014	
	862-2023-06498803	05-80169-49	12	0,081	7	9,5	5,2	31 < 2	< 5	< 5	< 5	27	0	27	0,23	0,28	0,18	0,11	0,028	
	862-2023-06498804	06-80163-49	8,5 < 0,02	23	14	18	42 < 2	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	0	0,028	0,029	0,018	0,011 < 0,01	0,085		
	862-2023-06331401	01-80088-48, mille	31	0,2	13	32	12	87 < 2		12	28	190	40	230	2,5	2,6	1,7	1,4	0,28	
	862-2023-06331402	02-80069-48, mille	60	0,41	18	34	12	110 < 2		160	270	260	430	690	0,32	0,42	0,26	0,2	0,049	
	862-2023-06331403	03-80060-48, mille	45	0,25	12	38	9,8	110	2,9	19	36	130	55	180	1,8	1,5	0,87	0,57	0,18	
	862-2023-06331404	04-80136-48, mille	24	0,18	11	20	9,4	62 < 2		10	11	210	21	230	1,3	1,2	0,8	0,58	0,12	
Kategori 2	862-2023-06331405	05-80169-48, mille	16	0,23	9,3	15	7,7	880 < 2		< 5	7,9	65	7,9	73	0,24	0,23	0,15	0,11	0,028	
	862-2023-06331406	06-80158-48, mille	23	0,32	15	24	6,6	81 < 2	< 5	< 5	< 5	36	0	36	0,2	0,28	0,18	0,13	0,031	
	862-2023-06331407	07-80087-48, mille	42	0,15	10	27	9,1	56 < 2		5	8,3	62	13	75	2,4	1,8	1,2	0,73	0,19	
	862-2023-06331408	08-80088-48, mille	42	0,28	15	50	12	120	4	28	57	230	85	320	5,3	4,9	3,2	2,5	0,53	
	862-2023-06331409	01-80088-47, mille	33	0,24	14	35	13	89 < 2		11	21	110	32	140	6,4	4,9	3	1,8	0,41	
	862-2023-06331410	02-80088-47, mille	18	0,21	14	35	13	66	3,1	12	15	96	28	130	1,4	1,1	0,71	0,38	0,1	
	862-2023-06331411	03-80060-47, mille	30	0,29	10	19	7,6	66	2,1 < 5		< 5	11	180	11	200	0,52	0,49	0,32	0,21	0,056
	862-2023-06171604	04-80156-47, mille	21	0,18	10	20	8	64 < 2	< 5	< 5	< 5	27	330	0,7	1,1	0,68	0,39	0,092	2,9	
	862-2023-06171605	05-80161-47, mille	12	0,19	13	10	7,9	58 < 2	< 5	< 5	< 5	41	0	41	0,4	0,44	0,28	0,2	0,052	
	862-2023-06171606	06-80069-47, mille	22	0,2	11	22	9,1	57 < 2	< 5	< 5	< 5	46	0	46	0,43	0,44	0,28	0,14	0,036	
Kategori 1	862-2023-06171607	07-80135-47, mille	3,5	0,13	7,2	6,2	5,9	21 < 2	< 5	< 5	< 5	< 5	0	0 < 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0	
	862-2023-06171608	08-80136-47, mille	95	0,33	13	59	11	130	3,3	6,9	11	70	18	91	1,7	1,8	1,5	0,91	0,27	
	862-2023-0607601	01-80152-46, mille	17	0,14	8,6	14	7,1	51 < 2	< 5	< 5	< 5	60	0	60	0,38	0,34	0,23	0,14	0,032	
	862-2023-0607602	01-80136-46, mille	110	0,3	17	99	13	180 < 2	< 5	6,9	66	6,9	72	2,9	2,7	1,8	1,1	0,24	8,8	
	862-2023-0607603	01-80146-46, mille	50	0,47	20	27	11	170 < 2	< 5	< 5	< 5	72	7,9	80	3,5	2,7	1,6	0,99	0,2	
	862-2023-0607604	01-80109-46, mille	14	0,18	14	13	12	71 < 2	< 5	< 5	< 5	28	0	28	1,2	1,2	0,81	0,43	0,11	
	862-2023-05387701	09-80060, Mille	120	0,52	39	55	12	520 < 2	< 5	< 5	12	120	12	140	1,5	1,4	0,83	0,43	0,13	
	862-2023-05387702	10-80088, Mille	110	0,5	18	140	25	240 < 2	< 5	15	32	190	47	240	13	10	6,2	4,2	0,98	
	862-2023-05387703	11-80136, Mille	60	0,26	14	27	8,5	100 < 2	< 5	< 5	8,3	89	8,3	97	1,4	1,2	0,75	0,43	0,12	
	862-2023-05387704	12-80102, Mille	8,4	0,3	18	15	25	34 < 2	< 5	< 5	< 5	10	0	10 < 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0	
Kategori 2	862-2023-05266401	01-80081-41, Mille	52	0,33	20	36	10	100 < 2	< 5	< 5	12	92	12	100	1,4	1,2	0,79	0,49	0,12	
	862-2023-05266402	02-80116-41, Mille	130	0,72	34	55	18	150 < 2	< 5	5,6	7,9	5,6	84	10	12	6,1	4,8	1	34	
	862-2023-05266403	03-80088-41, Mille	74	0,44	16	50	16	300 < 2	< 5	17	25	110	41	150	12	11	6,5	4,6	1	
	862-2023-05266404	04-80094-41, Mille	17	0,16	18	23	12	66 < 2	< 5	< 5	< 5	13	0	13	0,58	0,47	0,27	0,18	0,043	
	862-2023-05266405	05-80081-41, Mille	77	0,31	12	58	11	96 < 2	< 5	< 5	< 5	58	0	58	1,8	2,3	1,5	0,86	0,26	
	862-2023-05266406	06-80060-41, Mille	32	0,11	6,6	16	4,5	43 < 2	< 5	< 5	< 5	35	0	35	0,38	0,35	0,22	0,13	0,038	
	862-2023-05266407	07-80082-41, Mille	210	0,37	18	120	15	290 < 2	< 5	< 5	9,3	400	9,3	410	0,55	0,6	0,4	0,26	0,074	
	862-2023-05266408	08-80081-41, Mille	46	0,28	16	42	14	91 < 2	< 5	5,5	11	91	16	110	0,7	0,87	0,55	0,32	0,088	
	862-2023-04936901	01-80080, Mille	6,7	0,13	17	12	13	32 < 2	< 5	< 5	< 5	5,6	0	5,6 < 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0	
	862-2023-04936902	02-80088, Mille	51	0,31	12	65	13	270	2,3	18	33	280	51	330	5,4	5,4	3,4	2,1	0,55	
Kategori 2	862-2023-04936903	03-80088, Mille	55	0,42	11	37	9,9	200 < 2	< 5	33	33	190	67	250	3,7	4,1	2,5	1,7	0,36	
	862-2023-04936904	04-80091, Mille	21	0,12	11	24	8,9	50 < 2	< 5	< 5	< 5	26	0	26	0,61	0,66	0,43	0,28	0,062	
	862-2023-04790601	01-80088	51	0,4	13	34	12	230	3,8	11	29	140	40	180	15	13	7,8	4,7	1,1	
	862-2023-04790602	02-80111	13	0,2	8,8	10	8,4	34 < 2	< 5	< 5	< 5	< 5	0	0 < 0,01	0,012	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,012	
	862-2023-04790603	03-80087	17	0,16	12	16	10	55 < 2	< 5	5,3	5,3	70	5,3	75	1,1	1	0,68	0,43	0,13	
	862-2023-04790604	04-80080	6,6	0,13	12	10	12	30 < 2	< 5	< 5	< 5	< 5	0	0 < 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0	
	862-2023-04790605	05-80117	6,2	0,18	7	6,1	5,8	36 < 2	< 5	< 5	< 5	42	0	42	0,18	0,31	0,2	0,1	0,028	
	862-2023-04790606	06-80081	39	0,26	11	45	9,6	110 < 2	< 5	< 5	< 5	64	0	64	1,2	1,1	0,68	0,39	0,1	
	862-2023-04790607	07-80088	130	0,52	12	120	14	230	2,1	18	34	170	52	230	5	4,4	2,6	1,6	0,41	
	862-2023-04670501	01-80060, Mille	50	0,3	15	26	9,7	620 < 2	< 5	5,2	5,2	52	5,2	57	1,7	1,4	0,91	0,47	0,13	
Kategori 2	862-2023-04670502	02-80080, Mille	9,6	0,099	15	11	12	35 < 2	< 5	< 5	< 5	< 5	0	0 < 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0	
	862-2023-04670503	03-80060, Mille	120	0,44	14	34	11	900 < 2	< 5	< 5	< 5	47	0	47	1,1	0,97	0,59	0,32	0,087	
	862-2023-04670504	04-80082, Mille	56	0,26	14	29	9,5	100	3,4	23	51	160	73	240	23	18	11	7,9	1,8	
	862-2023-04670505	05-80081, Mille	69	0,45	15	41	9,6	96 < 2	< 5	< 5	< 5	61	0	61	0,45	0,99	0,67	0,45	0,11	
	862-2023-04670506	06-80088, Mille	79	0,22	16	55	9,6	170 < 2	< 5	< 5	< 5	58	0	58	0,025	0,022	0,015	< 0,01	0,082	
	862-2023-04793001	01-80060	52	0,31	31	41	8,9	670 < 2	< 5	< 5	< 5									

Kategori 1	862-2023-04206902	07. - Uge 33 - 80069	13	0,17	16	17	11	54 < 2	< 5	6,8	63	6,8	70	0,27	0,29	0,17	0,1	0,028	0,86	
Kategori 2	862-2023-04206903	08. - Uge 33 - 80082	58	0,23	15	39	8,8	120 < 2	< 5	6,4	190	6,4	190	0,86	0,93	0,62	0,45	0,11	3	
Kategori 2	862-2023-04206904	09. - Uge 33 - 80080	150	0,44	11	18	9,3	140 < 2	< 5	< 5	38	0	38	0,49	0,76	0,54	0,36	0,085	2,2	
Kategori 2	862-2023-04206905	10. - Uge 33 - 80081	11	0,12	10	12	7,3	36 < 2	< 5	< 5	75	0	75	0,74	0,81	0,52	0,32	0,069	2,5	
Kategori 1	862-2023-04206906	11. - Uge 33 - 80082	21	0,18	10	13	8,6	48 < 2	< 5	< 5	5,4	0	5,4	0,073	0,079	0,042	0,027 < 0,01	0,22	0,22	
Kategori 2	862-2023-04206907	12. - Uge 33 - 80087	14	0,12	11	14	8,4	45	2,4	20	36	160	56	220	0,18	0,27	0,17	0,11	0,029	0,76
Kategori 2	862-2023-04206908	13. - Uge 33 - 80060	21	0,24	14	16	10	140	2,4 < 5	7	37	7	27	0,49	0,81	0,54	0,33	0,082	2,2	
Kategori 2	862-2023-0400501	1. miler	68	0,28	18	39	12	120 < 2	< 5	< 5	98	0	98	0,5	0,58	0,3	0,19	0,039	1,6	
Kategori 2	862-2023-0400502	2. miler	38	0,22	21	40	12	140 < 2	< 5	5,4	76	5,4	81	1,5	1,6	0,98	0,58	0,15	4,8	
Kategori 2	862-2023-0400503	3. miler	34	0,27	16	27	10	100 < 2	< 5	< 5	65	0	65	0,59	0,65	0,4	0,25	0,062	1,9	
Afviert.																				
Indhold af kulbrinter Sum(C10-C20) på 160 mg/kg svarende til diesel/tyngsølle.	Jorden afhentet den 21-08-23																			
Kategori 2	862-2023-04040504	4. miler	29	0,32	18	32	11	97	2,5	53	110	78	160	240	0,44	0,49	0,3	0,22	0,042	1,5
Kategori 2	862-2023-04040505	5. miler	21	0,19	13	17	11	53 < 2	< 5	< 5	47	0	47	0,54	0,57	0,37	0,2	0,044	1,7	
Udenfor kat.	862-2023-05584101	01	65	0,41	19	44	11	170	4,2	12	36	190	48	240	18	16	9,7	6,1	1,5	51
Kategori 2	862-2023-05584102	02	28	0,19	8,8	27	8,6	66 < 2	< 5	< 5	52	0	52	1,5	1,6	1	0,56	0,15	4,9	4,9
Kategori 1	862-2023-05584103	03	30	0,32	7,5	16	5,4	40 < 2	< 5	< 5	11	0	11	0,22	0,23	0,15	0,087	0,023	0,71	0,71
Kategori 2	862-2023-05584104	04	36	0,32	6,8	23	5,9	72 < 2	< 5	10	190	10	200	0,78	2,1	1,3	0,88	0,22	5,3	5,3
Kategori 1	862-2023-05584105	05	11	0,1	7,7	9,8	6,2	34 < 2	< 5	< 5	84	0	84	0,26	0,46	0,3	0,15	0,044	1,2	1,2
Kategori 2	862-2023-05584106	06	73	0,36	13	63	10	160 < 2	< 5	5,1	76	5,1	81	3	3,1	1,9	0,99	0,28	9,3	9,3
Kategori 1	862-2023-05584107	07	23	0,16	13	17	7,4	58	3,7 < 5	9,8	57	9,8	71	0,32	0,47	0,33	0,23	0,06	1,4	1,4
Afviert.																				
Indhold af total kulbrinter på 460 mg/kg svarende af alt/blumen/fuelølle og tjære.	Jorden afhentet den 06-11-23																			
Kategori 1	862-2023-05584108	08	45	0,32	13	42	9,6	110	5,3	34	47	380	81	460	11	10	5,8	0,025 < 0,01	1	32
Kategori 1	862-2023-05584109	09	24	0,29	7,1	15	5,6	29 < 2	< 5	< 5	13	0	13	0,05	0,064	0,047	0,025 < 0,01	0,025 < 0,01	0,18	0,18

Tabel 4

Bilag 2

Stoffer	Måleenhed	Generel kravværdi, årligt gennemsnit	Maximum kravværdi	Årligt Gennemsnit	25.10.2023	07.12.2023	01.02.2024	29.02.2024	26.03.2024	25.04.2025
Total phosphor, P	mg/l	0,5		0,1	0,076	0,055	0,061	0,084	0,18	0,16
Total kvælstof, N	mg/l	3		0,70	0,33	0,32	0,42	0,74	1,3	1,1
Suspenderede stoffer	mg/l		40	17,5	20	50	8,5	4,7	12	10
Arsen, As	µg/l	7	12	2,55	2,1	1,5	2,0	2,1	3,7	3,9
Bly, Pb	µg/l	12	45	0,54	1,6	0,91	0,33	<0,25	0,26	0,15
Cadmium, Cd	µg/l	1	4	0,06	0,13	0,092	0,068	0,034	<0,030	0,037
Barium, Ba	µg/l	700	1200	72,2	100	74	54	52	73	80
Chrom, Cr	µg/l	10	16	1,50	0,56	3,2	1,1	0,69	0,63	2,8
Kobber, Cu	µg/l	15	80	2,03	4,2	3,3	<0,30	0,99	2,1	1,6
Kviksølv, Hg	µg/l	0,025	0,1	0,00	0,0060	<0,0010	<0,0010	0,0016	0,0014	<0,0010
Nikkel, Ni	µg/l	12	50	2,95	1,4	2,1	5,1	1,8	3,1	4,2
Selen, Se	µg/l	5	15	0,29	<0,50	<0,50	0,57	0,81	<0,50	0,33
Zink, Zn	µg/l	30	100	39,2	150	12	5,5	5,3	57	5,2
Tin, Sn	µg/l	1	3	0,00	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Vanadium, V	µg/l	10	25	2,72	2,7	<2,0	2,5	2,9	4,7	3,5
Cyanid CN, total	mg/l	0,003	0,010	0,008	0,005	0,002	0,002	0,004	0,012	0,020
Benzen	µg/l	0,1	0,15	0,00	<0,020	<0,020	0,052	<0,020	<0,020	<0,020
Toluen	µg/l	0,2	0,25	0,01	<0,020	0,034	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Ethylbenzen	µg/l	0,1	0,15	0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Xylener (o-, m- og p-xylen)	µg/l	0,3	1	0,01	<0,040	0,087	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Kulbrinter n-C6 - n-C10	µg/l			0,00	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	µg/l			0,00	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	µg/l			0,00	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	µg/l			0,00	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Total kulbrinter (C6-C35)	µg/l	15	60	0,00	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Naphtalen	µg/l	0,05	0,8	0,00	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Acenaphthylen	µg/l	0,03	0,06	0,00	0,021	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Acenaphthen	µg/l	0,03	0,05	0,00	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoren	µg/l	0,03	0,1	0,00	0,015	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Phenanthren	µg/l	0,1	0,7	0,01	0,024	0,013	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Anthracen	µg/l	0,03	0,05	0,00	0,011	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranthren	µg/l	0,03	0,35	0,01	0,056	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Pyren	µg/l	0,03	0,25	0,01	0,074	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(a)anthracen	µg/l	0,03	0,03	0,00	0,019	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Chrysen	µg/l	0,03	0,03	0,00	0,021	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthener	µg/l	0,03	0,03	0,01	0,049	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benz(a)pyren	µg/l	0,03	0,03	0,00	0,023	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	0,03	0,03	0,00	0,028	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	0,03	0,03	0,00	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(ghi)perylene	µg/l	0,03	0,03	0,00	0,025	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(e)pyren	µg/l	0,03	0,03	0,00	0,024	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	µg/l			0,06	0,37	0,013	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	µg/l			0,02	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	µg/l			0,03	0,18	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HS Chlorerede opl.midler	-			:	:	:	:	:	:	:
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	0,06	0,6	0,00	<0,020	0,036	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
1,1,1-trichlorethan	µg/l	0,06	0,6	0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Tetrachlormethan	µg/l	0,06	0,6	0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Trichlorethylen	µg/l	0,06	0,2	0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Tetrachlorethylen	µg/l	0,2	1	0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Phenol	µg/l			0,00	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
2-methylphenol (o-cresol)	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
3-methylphenol (m-cresol)	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
4-methylphenol (p-cresol)	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
2,3-dimethylphenol	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
2,4-dimethylphenol	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
2,5-dimethylphenol	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Dimethylphenoler, sum	µg/l	0,5	2	0,00	<0,12	<0,12	<0,12	<0,12	<0,020	<0,12
2,6-dimethylphenol	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
3,4-dimethylphenol	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
3,5-dimethylphenol	µg/l			0,00	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020



Ordrenr: 817957
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 25.10.2023

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S

Udskrevet: 08-11-2023
Version: 1
Modtaget: 25-10-2023
Analyseperiode: 25-10-2023 - 08-11-2023
Ordrenr.: 817957

Sagsnavn: Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 25.10.2023 kl. 11:30:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/JNF
Kunde: Lynetteholm P/S,

Prøvenr.:		240815/23				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	-
Prøvetagning, Boring		+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-
Total phosphor, P		0.076	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.33	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		20	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		1.6	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.13	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		100	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		0.56	µg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		4.2	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0060	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		1.4	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		150	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20
Vanadium, V		2.7	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.0053	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-, m- og p-xylene)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	-	SM 6440B, 2017	-
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		0.021	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		0.015	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		0.024	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		0.011	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		0.056	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		0.074	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		0.019	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		0.021	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		0.049	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)pyren		0.023	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.028	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		0.025	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(e)pyren		0.024	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 817957
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 25.10.2023

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 240815/23						
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	0.37	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	0.18	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler					DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler					AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	30
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030



Ordrenr: 823497
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 06.12.2023 - 07.12.2023

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S

Udskrevet: 22-12-2023
Version: 1
Modtaget: 07-12-2023
Analyseperiode: 07-12-2023 - 22-12-2023
Ordrenr.: 823497

Sagsnavn: Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 06.12.2023 kl. 11:00:00 - 07.12.2023 kl. 11:00:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S,

Prøvenr.:	265114/23					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	
Prøvetagning, Boring	+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-	
Total phosphor, P	0.055	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15	
Total kvælstof, N	0.32	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15	
Suspenderede stoffer	50	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15	
Arsen, As	1.5	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Bly, Pb	0.91	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Cadmium, Cd	0.092	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Barium, Ba	74	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Chrom, Cr	3.2	µg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Kobber, Cu	3.3	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Kviksølv, Hg	<0.0010	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20	
Nikkel, Ni	2.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Selen, Se	<0.50	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Zink, Zn	12	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Tin, Sn	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20	
Vanadium, V	<2.0	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Cyanid CN, total	0.0015	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15	
HS BTEXN	-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-	
Benzen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Toluen	0.034	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Ethylbenzen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Xylener (o-, m- og p-xylen)	0.087	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Naphtalen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Kulbrinter i vand	-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)	-	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.	-	-	-	SM 6440B, 2017	-	
Naphtalen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Acenaphtylen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Acenaphten	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Fluoren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Phenanthren	0.013	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Anthracen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Fluoranthren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Pyren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(a)anthracen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Chrysen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(b+j+k)fluoranthener	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(a)pyren	<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Dibenzo(a,h)anthracen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(ghi)perylene	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(e)pyren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 823497
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 06.12.2023 - 07.12.2023

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		265114/23				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	0.013	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler			-		DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		0.036	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-		AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	30
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030



Ordrenr: 836381
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 01.02.2024 - 02.02.2024

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S

Udskrevet: 16-02-2024

Version: 1

Modtaget: 02-02-2024

Analyseperiode: 02-02-2024 -
16-02-2024

Ordrenr.: 836381

Sagsnavn Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 01.02.2024 kl. 10:00:00 - 02.02.2024 kl. 10:00:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S,

Prøvenr.:	19795/24					
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			
Prøvetagning, Boring		+	-		DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.061	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.42	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		8.5	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.0	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		0.33	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.068	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		54	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		1.1	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		<0.30	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		<0.0010	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		5.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		0.57	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		5.5	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20
Vanadium, V		2.5	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.0023	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-		DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		0.052	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-,m- og p-xilen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-		AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-		SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring Resultat:
I.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 836381
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 01.02.2024 - 02.02.2024

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		19795/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler			-		DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-		AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Detektionsgrænsen for følgende metaller er forhøjet grundet matrix interferens: Kobber, Cu, selen, Se og tin, Sn.

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030



Ordrenr: 840568
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 29.02.2024 - 01.03.2024

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S

Udskrevet: 15-03-2024

Version: 1

Modtaget: 01-03-2024

Analyseperiode: 01-03-2024 -
15-03-2024

Ordrenr.: 840568

Sagsnavn Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 29.02.2024 kl. 11:00:00 - 01.03.2024 kl. 11:00:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S

Prøvenr.:	39584/24					
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	-
Prøvetagning, Boring		+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-
Total phosphor, P		0.084	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.74	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		4.7	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		<0.25	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.034	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		52	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		0.69	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		0.99	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0016	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		1.8	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		0.81	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		5.3	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20
Vanadium, V		2.9	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.0043	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-,m- og p-xilen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	-	SM 6440B, 2017	-
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring Resultat:
I.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 840568
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 29.02.2024 - 01.03.2024

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		39584/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler			-		DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-		AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030



Ordrenr: 847320
Sagsnavn: Lynetteholm

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S

Udskrevet: 12-06-2024
Version: 1
Modtaget: 27-03-2024
Analyseperiode: 27-03-2024 -
11-04-2024
Ordrenr.: 847320

Sagsnavn Lynetteholm
Lokalitet Lynetteholm
Udtaget: 26.03.2024 kl. 10:15 - 27.03.2024 kl. 10:15
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S,

Prøvenr.:		69890/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	-
Prøvetagning, Boring		+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-
Total phosphor, P		0.18	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		1.3	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		12	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		3.7	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		0.26	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		<0.030	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		73	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		0.63	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		2.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0014	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		3.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		57	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20
Vanadium, V		4.7	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.012	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-, m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	-	SM 6440B, 2017	-
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 847320
Sagsnavn: Lynetteholm

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	69890/24				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023) #	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023) #	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler	-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler	-	-	-	AK158 - GC/MS	-
Phenol	<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum #	<0.020	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Detektionsgrænsen for cadmium, Cd, er forhøjet grundet matrixinterferens.
Denne rapport erstatter version 1 grundet ændret udtagningsperiode.

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030



Ordrenr: 852355
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S

Udskrevet: 16-05-2024
Version: 1
Modtaget: 26-04-2024
Analyseperiode: 26-04-2024 - 16-05-2024
Ordrenr.: 852355

Sagsnavn: Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 25.04.2024 kl. 14:30 - 26.04.2024 kl. 14:30
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S,

Prøvenr.:	99222/24					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	
Prøvetagning, Boring		+	-	DS/ISO 5667-11:2009		
Total phosphor, P	0.16	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15	
Total kvælstof, N	1.1	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15	
Suspenderede stoffer	10	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15	
Arsen, As	3.9	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Bly, Pb	0.15	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Cadmium, Cd	0.037	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Barium, Ba	80	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Chrom, Cr	2.8	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Kobber, Cu	1.6	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Kviksølv, Hg	<0.0010	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20	
Nikkel, Ni	4.2	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Selen, Se	0.33	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Zink, Zn	5.2	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050 ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016		
Vanadium, V	3.5	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Cyanid CN, total	0.017	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15	
HS BTEXN		-	-	DS/EN ISO 10301:2000		
Benzen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Toluen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Ethylbenzen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Xylener (o-, m- og p-xylen)	<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Kulbrinter i vand		-	-	AK61 - GC/FID/pentan		
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	SM 6440B, 2017		
Naphtalen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Acenaphthylen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Acenaphthen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Fluoren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Phenanthren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Anthracen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Fluoranthren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Pyren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(a)anthracen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Chrysen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(b+j+k)fluoranthener	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benz(a)pyren	<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Dibenzo(a,h)anthracen	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(ghi)perylene	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
Benzo(e)pyren	<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring Resultat:
I.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 852355
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	99222/24				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023) #	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023) #	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler					
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler					
Phenol	<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum #	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Årsrapport 2024

Opdateret 20-08-2025

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	Indleverede jordmængder	2
2.1	Forurenet jord	2
2.2	Ren jord	3
2.3	Beregnet vægtet gennemsnit	3
2.4	Analyseresultater fra egenkontroller	5
2.5	Oversigt over afviste læs	7
2.6	Restkapacitet	7
2.7	Etablering af celle til kulbrinte-forurenet jord	8
2.8	Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR	8
2.9	Redegørelse for afsluttede dele af anlægget	10
3	Udledning af overskudsvand	10
3.1	Den samlede udledte mængde fortrængningsvand	11
3.2	Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning	11
3.3	Tilsyn med udløbsledning	13
4	Vedligeholdelse og kontrol af udearealer	13
4.1	Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen	14
4.2	Eventuelle klager og afhjælpning af gener	14
4.3	Redegørelse for spild/uheld	14
4.4	Dokumentation for tømning/inspektion af sedipe/olieudskillere	14
4.5	Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning	14
4.6	Nødsituationer hvor beredskabsplanen har været i brug	15
4.7	Status for uddannelse af personalet	15

Bilag

Bilag 1: Grafer med beregning af vægtet gennemsnit

Bilag 2: Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver.

Bilag 3: Skema med analyseresultater af vandprøver

1 Indledning

I henhold til vilkår J2 i Implementeringsredegørelsen skal der én gang årligt og senest 1. april fremsendes en årsrapport for jordmodtageranlægget Lynetteholm. Årsrapporten skal repræsentere driften af anlægget for det forgangne kalenderår.

I årsrapporten skal alle punkter oplistet i vilkår J2 være kontrolleret, vurderet og kommenteret.

Denne årsrapport dækker kalenderåret 2024.


2 Indleverede jordmængder

I dette afsnit redegøres for modtaget jordmængder, egenkontroller, beregning af vægtet gennemsnit, redegørelse for etablering af særskilt celle samt opfyldte og afsluttede arealer.

2.1 Forurenet jord

I 2024 er der samlet modtaget 1.534.235 ton forurenet jord med lastbil samt 2.030.224 ton ren gytje opgravet i forbindelse med etablering af fase 2 perimeteren.


Gytjen er indbragt til bassin A og jorden modtaget med lastbil er indbygget i bassin B. Af figur 1 fremgår opdelingen af bassin A og B.



Figur 1 Opdeling af fase 1 i bassin A og B. Bassin A (gul) til gytje fra fase 2 perimeteren og bassin B (lyserød) til indbygning af jord

Opgravning og indbringning af ren gytje til bassin A blev udført i 1. kvartal og 3. kvartal 2024. Der er i 1. kvartal af 2025 ligeledes indbragt ren gytje til bassin A, mængderne her vil indgå i årsrapporten 2025

I figur 2 fremgår modtaget mængder af henholdsvis jord og gytje fordelt på måneder.



Figur 2: Mængder modtaget 2024

2.2 Ren jord

I 2024 er der ikke modtaget ren jord. Modtagelsen af ren jord forventes at ske fra 3. kvartal 2025.


2.3 Beregnet vægtet gennemsnit

Jf. vilkår B8 i Implementeringsredegørelsen skal der indenfor 2 år være etableret og iværksat et IT-system som kan håndtere analysedata og beregne det vægtede gennemsnit af forurenende stoffer i den jord der er modtaget og indbygget.

IT- systemet (NAV-Vision) benyttes til indvejning af biler, sagsbehandling og indlæsning af analyser. Vejedata og indlæste analyser overføres til Power BI hvor beregningen af den vægtede gennemsnit sker.


Af figur 3 ses hver af de stoffer der beregnes vægtet gennemsnit af, de grønne søjler viser hvor stor en procentdel det enkelte stof har nået af den generelle kravværdi.

De stoffer der skiller sig mest ud på grafen, er nikkel og sum af kulbrinter (C6-C35). Det grafen viser er at indeholdes af nikkel nået 36,17% af den generelle kravværdi på 30 mg/kg og sum af kulbrinter (C6-C35) er nået 31,12 % af den generelle kravværdi på 300 mg/kg.



Figur 3 Procent af tilladt indhold

På figur 4 og figur 5 ses det vægtede gennemsnit for henholdsvis nikkel og sum af kulbrinter (C6-C35) fra den 20. december 2024.



Figur 4 – Vægtet gennemsnit for nikkel d. 20-12-24



Figur 5 – Vægtet gennemsnit for sum af kulbrinter d. 20-12-24

Her fremgår det at det vægtede gennemsnit den 20. december 2024 var på 10,85 mg/kg for nikkel og 93,53 mg/kg for sum af kulbrinter (C6-C35).

Der er ingen af de målte stoffer der nærmer sig den generelle kravværdi, jf. figur 3. Værktøjet bruges til at have fokus på hvorvidt det vægtede gennemsnit af f.eks. kulbrinter og nikkel stiger eller falder.

I bilag 1 ses opgørelse over halvårlig og helårlig beregnet vægtet gennemsnit for 2024, for hver af de målte stoffer samt det vægtede gennemsnit for hele perioden fra åbning af jordmodtageanlægget og frem til den 19-08-2025.

2.4 Analyseresultater fra egenkontroller

Jf. vilkår B12 skal der udtages en stikprøve for hver 3000 ton modtaget jord. Der er i 2024 udtaget 533 vognlæs til stikprøve svarende til én prøve pr. 2.878 ton jord.


Af skemaet i bilag 2 ses oplysninger om klassificering af stikprøver, opgravningssted for hvert læs, dato for modtagelse mv. Ved ønske fra tilsynsmyndigheden kan analyserapporter af stikprøver fremvises.

Tilsynsmyndigheden har påtalt den manglende overholdelse af vilkår B12 og ønsker en beskrivelse af hvordan det sikres at der i 2024 og fremadrettet udtages mindst en stikprøve for hvert 3000 ton modtaget jord.

Der er indført en procedure hvor det på dagligbasis opgøres hvor mange stikprøver der er udtaget den pågældende dag samt den modtaget jordmængde for dagen. Data registreres i et skema hvor der på baggrunden af den samlede modtaget jordmængde og antallet af stikprøver beregnes hvor mange stikprøver der bør være taget for hele indeværende år. I skemaet fremgår det tydeligt hvor mange prøver der skal tages for at sikre der som minimum udtages en prøve pr. 3000 ton derved sikre at vilkår B12 overholdes.

Der i alt i 2023 og 2024 udtaget 619 stikprøver ud af 1.794.974 ton jord, svarende til én stikprøve pr. 2.900 ton modtaget jord.

Ud af 535 stikprøver viser analyseresultater at 11 stikprøver overskrider modtagerkriterierne, svarende til 2 % af stikprøverne. Overskridelser af modtagerkriteriet skyldes indhold af total kulbrinter og PAH'er. Af figur 6 ses antal stikprøver samt antal afviste stikprøve læs.



Figur 6: Stikprøver 2024 – godkendte og afviste stikprøver

Ved overskridelse af modtagerkriterier i en stikprøve afhentes jorden af leverandøren som herefter selv er ansvarlig for at bortskaffe det pågældende læs til en godkendt jordmodtager.


Stikprøverne analyseres altid for metallerne, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH'er.

Forud for analyser af standardpakken analyseres nogle stikprøvelæs ligeledes for en række andre forurenende stoffer. Efter et læs jord er udtaget til stikprøve gennemgås analyser fremsendt i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Er der i den anmeldte jord fundet indhold af stoffer ud over bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH'er, analyseres jordprøven ligeledes for disse stoffer.

Denne procedure er igangsat i oktober 2024.

Af figur 7 fremgår gennemsnittet af stikprøveresultaterne for 2023 og 2024. Gennemsnittet er udregnet for de forureningskomponenter der er et krav ved anmeldes af jordflytning til anlægget.


Beregningen af gennemsnittet viser at indholdet af forurenende stoffer i stikprøverne er sammenlignelige for 2023 og 2024 år. Indholdet af zink og kulbrinter er faldet fra 2023 til 2024. Det store fald kan skyldes at mængden af stikprøver, gennemsnittet er beregnet på baggrund af, var væsentligt mindre i 2023 end 2024.



Figur 7 Gennemsnit af stikprøve resultater

Det vægtede gennemsnit for 2023, 2024 samt for hele åbningsperioden fremgår af figur 8 og bilag 1. Sammenlignes det vægtede gennemsnit med gennemsnittet af stikprøverne kan det konstateres at differencen mellem gennemsnittet af stikprøveresultater for 2023, 2024 og det vægtede gennemsnit er minimal. Den største forskel ses for indholdet af zink i stikprøverne for 2023 og

det vægtede gennemsnit. Beregningen af zinkindholdet i det vægtede gennemsnit er stabilt og betragtes derfor som retvisende. De generelle kravværdier for alle stoffer overholdelse.



Figur 8 Vægtet gennemsnit 2024

2.5 Oversigt over afviste læs

I forbindelse med indvejning af jord er der afvist jord på grund af indhold af affald, brokker, asfalt mm. Disse læs registreres ikke da de afvises inden aflæsning og jorden derfor ikke fremgår af vejsystemet. I sager hvor der konstateres vedvarende problemer med jorden prioriteres disse til stikprøve, dette noteres på den enkelte sag og det pågældende læs indgår i stikprøveprogrammet. Resultater fra stikprøveprogrammet fremgår af afsnit 2.4 og bilag 2.

Indvejet jord hvor der ved den visuelle kontrol opstår mistanke om at jorden er foruren ud over de godkendte kriterier lægges det pågældende læs jord på den hertil indrettet plads ved administrationsbygningen. Der udtages en jordprøve fra læsset for kontrol af forureningsgraden af det pågældende læs jord. Jordprøver udtaget af mistænkelige læs indgår ikke i stikprøveprogrammet. Der har i 2024 ikke været behov for at lægge mistænkelige læs til side.

2.6 Restkapacitet

Af tabel 1 fremgår den samlede mængde jord modtaget på lastbil, jord sejlet fra Nordhavn samt indbragt gytje. Restkapaciteten i fase 1 er pr. 1.januar 2025 er 4.175.070 ton.

Tabel 1 Restkapacitet 31. december 2024


Start kapacitet fase 1	8600000
Tilsejlet fra KMC - 2023	599732
Leveret med Bil - 2023	260739
Indbragt blødbund/Gytje - 2024	2030224
Leveret med bil - 2024	1534235
Kapacitet fase 1 den 01-01-25	4175070

2.7 Etablering af celle til kulbrinte-forurenede jord

Der er ikke etableret en celle til kulbrinte-forurenede jord. En eventuel etablering af cellen vil først blive aktuel i forbindelse med opfyldning af fase 2.


2.8 Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR

Af billede 1 ses en drone overflyvning af fase 1 fra den januar 2025, udførte opmålinger viser at 9,9 ha af fase 1 er opfyldt til over kote 0 m DVR, hvorved der således ikke er slutfærdiggjort arealer.



Billede 1: Dronefoto fra januar 2025 af fase 1 opfyldt

Af billede 2 ses den del af bassinet 1A der er opfyldt til over kote 0 DVR. Arealet svarer til 1,2 ha.



Billede 2 Dronefoto fra januar 2025 af fase 1, bassin 1A – 1,2 ha opfyldt til over kote 0 m DVR

På billede 3 ses bassin 1B, her er 8,7 ha opfyldte til over kote 0 DVR.



Billede 3 Dronefoto fra januar 2025 af fase 1, bassin 1B – 8,7 ha opfyldt til over kote 0 DVR

Den 6. maj 2024 gav trafikstyrelsen tilladelse til midlertidigt jordoplag på fase 1 samt fravigelse af Implementeringsredegørelsens vilkår B17.

Tilladelsen omfatter at arealer i fase 1 der er fyldt til op over kote 0 DVR og ikke slut afdækket må udgøre 25 ha samt at arealer i fase 1 skal slutafdækkes senest 3 år efter, at slut afdækningens bundkote er nået.

Tilladelsen omfatter et midlertidigt jordoplag fra kote +2 til maksimalt kote +8 og må omfatte et areal på ca. 25 ha svarende hele fase 1.

Jordoplaget er begrænset til bassin 1B da der endnu ikke er indbygget jord i bassin 1A. Forventeligt vil der i hele bassin 1B blive oplagret jord til kote +8 samt en del af bassin 1A frem til fase 2 åbner for modtagelse af jord.

2.9 Redegørelse for afsluttede dele af anlægget

Der er ved udgangen af 2024 ikke afsluttet og nedlukket delområder af anlægget.

3 Udledning af overskudsvand

Overskudsvand fra nyttiggørelsesanlægget omfatter fortrængt vand i forbindelse med modtagelse af jord og gytje samt nedbør. Fortrængning af overskudsvandet sker igennem dæmningen samt udpumpning via pumpestation.

Af tabel 2 fremgår den gennemsnitlige vandstand i henholdsvis Øresund og fase 1 bassinet i 2024.

Vandstanden i Øresund og fase 1 bassinet har i perioden har fulgt hinanden med en meget lille niveauforskel. Sammenholdes mængden af vand der er pumpet ud med mængden af nedbør samt mængden af jord der er indbragt, er det tydeligt at der ikke er en mærkbar ændring på vandstanden fase 1 bassinet.

I september 2024 blev strømforsyningen til pumpestationen repareret efter et brud på elkablet tidligere på året, pumpen var ude af drift fra den 27. august 2024 til den 9. oktober 2024.

I september blev der leveret 110.563 ton jord til fase 1, og der faldt 115 mm nedbør. Vandstandsmålinger viser at der ikke var nogen niveauforskel af vandstanden i fase 1 bassinet og Øresund på trods af at der ikke blev udpumpet vand i den periode.

Det forventes at i takt med der fyldes mere jord i fase 1 bassinet, vil perimeteren bliver mere tæt og behovet for at pumpe vand ud kan derved på sigt ændres.

Tabel 2: Modtaget jordmængder sammenholdt med vandstand, nedbør og udpumpede vandmængder i 2024

Måned	Forurennet jord (ton)	Havbunds sediment (m ³)	Jord fra KMC (ton)	Vandstand fase 1 (m)	Vandstand Øresund (m)	Nedbør (mm)	Pumpet mængde (m ³)
Januar	73431	262071	0	0,24	0,23	67	1815
Februar	90220	346559	0	0,45	0,29	93	16361
Marts	126589	456722	0	0,85	0,6	23	14229
April	162589	0	0	0,18	0,16	60	9110
Maj	188673	0	0	0,03	0,01	25	797
Juni	193458	0	0	0,16	0,14	68	10716
Juli	159452	0	0	0,22	0,21	90	8863
August	138916	0	0	0,26	0,24	54	9582
September	110563	0	0	0,18	0,16	115	0
Oktober	124793	178368	0	0,18	0,15	54	10929
November	105278	470991	0	0,27	0,23	42	9330
December	60274	315514	0	0,23	0,2	39	17503

3.1 Den samlede udledte mængde fortrængningsvand

Den samlede udledte mængde fortrængningsvand i perioden fra 1. januar 2024 til den 31. december 2024 svarer til 109.235 m³. I tabel 3 fremgår mængderne fordelt på måneder.

Tabel 3 Den samlede udledte mængde fortrængningsvand 2024

Måned	Totalt ud-pumpet mængde (m ³)	Gennemsnit pr. døgn (m ³)	Gennemsnit pr. time (m ³)	Gennemsnit pr. time (l)	Gennemsnit Max flow (l/s)
Januar	1815	59	2	2000	0,6
Februar	16361	564	24	23507	6,5
Marts	14229	459	19	19125	5,3
April	9110	304	13	12653	3,5
Maj	797	26	1	1071	0,3
Juni	10716	357	15	14883	4,1
Juli	8863	286	12	11913	3,3
August	9582	309	13	12879	3,6
September	0	0	0	0	0,0
Oktober	10929	364	15	15179	4,2
November	9330	311	13	12958	3,6
December	17503	565	24	23526	6,5

Af vilkår E4 i Implementeringsredegørelsen fremgår det at flowet i 2024 og frem maksimalt må være 67,7 l/s samt at kravværdien skal overholdes som en maksimal timeværdi.

Det for 2024 ikke muligt at forevise registreringer af flow med timeinterval, derfor er beregningen for den maksimale udledning pr. time beregnet som et gennemsnit på baggrund af den samlede månedlige mængde.

Som det fremgår af tabel 3, overholdes det maksimale flow på 67,7 l/s.

Det forventes at fra 2025 og frem vil det være muligt at opgøre flowet som timeværdi på baggrund af data hentet drikret fra pumpestationen. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at overholde et maksimalt flow på 67,7 l/s da den midlertidige pumpestation tilknyttet fase 1 ikke er installeret med en frekvensstyring, flowet vil ligge på ca. 90 l/s. Den gennemsnitlige flow på 48,2 l/s over året forventes overholdt.

I forbindelse med etableringen af perimeteren til fase 2 installeres en ny permanent pumpestation. Den permanente pumpestation vil have indbygget frekvensstyring og det vil derved være muligt at indstille flowet til det niveau der er krævet ved driften af anlægget.

3.2 Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning

I henhold til implementeringsredegørelsens vilkår E7 skal der udtages én flowproportionel døgnprøve minimum én gang om måneden i de måneder hvor der sker udledning fra Lynetteholm, dog mindst 6 prøver årligt. I 2024 er der udtaget 10 stk.

Jf. vilkår E11 skal analyseresultater af vandprøverne indberettes til den offentlige database PULS senest 8 uger efter analyseresultaterne foreligger. Dette vilkår er ikke opfyldt da det endnu ikke er muligt for det analysefirma der benyttes til udtagning af vandprøver at lægge analyseresultaterne i PULS. Der arbejdes på at finde en løsning.

Af bilag 3, fremgår analyseresultaterne, analyserapporterne kan fremvises efter ønske fra tilsynsmyndigheden.

Af tabellen i bilag 3, det at alle vandprøver overholder de generelle kravværdier, årligt gennemsnit med undtagelse af cyanid. Ydermere er der overskridelser af maksimumkravværdien for toluen i 1 ud 10 vandprøver og cyanid i 4 ud af 10 vandprøver.

Toluen

Toluen er et stof der kun analyseres for i jord hvis der på baggrund af historik vurderes at der er risiko for forurening i jorden. Derfor er det et stof der kun sjældent er analyseret for i den jord der leveres til anlægget.


Ved forklassificeringen af gytjen fra perimeteren er det ikke analyseret for toluen, der er derfor ikke dokumentation for indholdet i den gytje der er indbragt i fase 1.

Det er der ikke muligt at komme med en vurdering af baggrunden for den forhøjede værdi i vandprøven fra den 18. december 2024, der har ikke i andre vandprøver været overskridelser af toluen.

Cyanid


I 2024 er der i 4 af de 10 udtaget vandprøver fundet indhold af cyanid over maksimumkravværdien på 10 µg/l. Som det fremgår af figur 9, er indholdet af cyanid i vandprøverne steget fra februar 2024 og frem mod april 2024 hvor indholdet topper med 17 µg/l, herefter falder indholdet og er i vandprøven udtaget den 16. august på 9,6 µg/l og derved under maksimumkravværdien.

I andre vandprøver udtaget indenfor fase 1 perimeteren og i Øresund er der ikke analyseret for cyanid, der er derfor ikke et sammenligningsgrundlag.



Figur 9 Indhold af cyanid i vandprøver udtaget i 2024

Der er ikke indikationer af at den jord der er modtaget ultimo 2023 eller primo 2024 har indeholdt høje koncentrationer af cyanid. Som figur 10 viser var det vægtede gennemsnit for cyanid højest oktober 2023 med et indhold på 0,05 mg/kg. Efterfølgende er det vægtede gennemsnit faldet og svarede den 26. april 2024 til 0,01 mg/kg.



Figur 10 vægtet gennemsnit for cyanid

Det høje indhold af cyanid i vandprøverne kan skyldes det indbragte gytje. Der er ved forklassificeringen af gytjen ikke analyseret for cyanid, ligeledes er indholdet af cyanid i havbunden indenfor perimeteren heller ikke kendt.

Hvis gytjen eller havbunden indeholder cyanid, kan dette have påvirket indholdet i vandet i fase 1 basinet.

Ved indbringning af gytje kan der være sket en frigivelse af stoffer både fra havbunden indenfor perimeteren samt fra den indbragte gytje, et eventuelt højt indhold af cyanid i havbund eller gytje kan det have resulteret i forhøjede værdier i vandprøverne.

Der er i vandprøver udtaget i 2025 ikke fundet forhøjet indhold af cyanid.

3.3 Tilsyn med udløbsledning

Der skal hvert 2. år fra ibrugtagningsdatoen føres fysisk tilsyn med udløbspunktet. Første tilsyn planlægges udført i 2025.

4 Vedligeholdelse og kontrol af udearealer

I dette afsnit gennemgås vedligehold og kontrol af modtageranlæggets ude udeområder, olieudskillere/sedipips mm. Registrering af klager, ulykker, driftsforstyrrelser samt uddannelsesplan for driftspersonalet.

4.1 Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen

Driftsinstruksen er senest opdateret den 29. november 2024, den forventes opdateret igen i foråret 2025. Opdateringen vil omfatte ændringer af ansvarspersoner samt revidering af procedure mm.

4.2 Eventuelle klager og afhjælpning af gener

Der er i 2024 ikke modtaget klager i forbindelse med jordmodtagelsen. Modtageanlægget og adgangsvejen fejes på daglig basis, dertil vandes interne køreveje i tørre perioder for at forhindre støvgener.

4.3 Redegørelse for spild/uheld

Der har i 2024 ikke været driftsforstyrrelser eller uheld som kan have medført en negativ påvirkning af miljøet.

Driftsforstyrrelser i 2024 har udelukkende været af tekniske installationer og har omhandlet, pumpestation, vejesystem, nummerpladeregisterring, bomme ved indgang til adgangsvejen og personaleindgangen samt klapbroen. Episoderne kan tilskrives strømsvigt og systemfejl. Alle fejl er håndteret og udbedret så snart de er opstået.

4.4 Dokumentation for tømning/inspektion af sedipipe/olieudskillere

Tømning og inspektion udføres efter behov og mindst én gang årligt.

Den 18-06-2024 blev rendestensbrønde og olieudskillere tømt, rensede og efterset. Der blev ved inspektionen ikke registreret skader.

Ved tømning af sedipipe/olieudskillere blev 26 ton sand/brøndslem bortskaffet til Nordic Oily Waste CPH, efterfølgende blev rendestensbrøndene rensede og tømt og 12,5 t sand bortskaffet i fase 1 bassinet.

4.5 Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning

Befæstede arealer og tætte belægninger kontrolleres løbende i den daglige drift. Befæstede arealer dækker over vaskepladsen, pladsen til stikprøver, opmarchområdet, parkeringsarealer samt adgangsvejen. Ved kontrol af befæstede arealer og tætte belægninger samt hegn er der ikke registreret lunger, huller, revner eller andre skader.

I forbindelse med 1-års gennemgangen af teststrækningen på adgangsvejen på Prøvestenen (matrikel 643, Amagerbros Kvarter, København) er der observeret bæreevne svigt og sporkøring i det højre spor i nord/øst gående retning.

Der blev observeret vandophobning langs hegnet på den del af matriklen der benyttes af virksomheden Norrecco A/S. Arealet her er befæstet med vandtæt betonplade.

Årsagen til skaderne blev tolket til at være svigtende bæreevne i sidestøtten på vejen forårsaget af nedrivende vand fra areal langs vejen.

Norrecco A/S har sikret at vandet er ledt væk fra vejen og foretaget foranstaltninger for at forhindre afvandning fra betonpladen løber ind i sidestøtten til vejen. Efterfølgende er den skadede strækning forseglet med asfalt.

Forsøgene på udbedring af skaderne har endnu ikke været succesfulde, Afatek, arbejder fortsat på at finde en løsning på udbedring af skaderne. Der er som midlertidig løsning udlagt plastfilm på strækningen for at forhindre indtrængning vejsalt, sand mv.

Der er ingen indikationer på at skaderne medfører ukontrollerede udledninger til Prøvestenskanalen.

4.6 Nødsituationer hvor beredskabsplanen har været i brug

Der har i 2024 ikke været nødsituationer, hvorfor beredskabsplanen ikke har været i brug.

4.7 Status for uddannelse af personalet

Der er tilknyttet 5 medarbejdere jordmodtageanlægget hvoraf to medarbejdere har A-bevis og tre har B-bevis

A bevis







, Driftsleder
Souschef

B-bevis

, Administrativ medarbejder
, Administrativ medarbejder
Administrativ medarbejder

Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)







Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)


01-07-2024 31-12-2024

BY&HAVN



Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)







Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)

01-01-2024

31-12-2024

BY&HAVN





Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)

04-07-2023 19-08-2025





BY&HAVN



Vægtet gennemsnit (mg/kg)

04-07-2023 19-08-2025

BY&HAVN



Nr.	Dato for modtagelse	sag	Veje nr.	Opgravningssted	Prøve ID	Lab nr.	Analyseresultat	Dato for prøveudtagelse	Bemærkning
1	04-01-2024	80169	L10008097	B-Vej 8 - Samlesag	01-80169-01, mile	862-2024-00073901	Klasse 4	08-01-2024	Kraftigt forurennet pga. bly men overskrider ikke
2	05-01-2024	80188	L10008123	Selinevej 4 - Samlesag	02-80188-01, mile	862-2024-00073902	Klasse 2	08-01-2024	
3	09-01-2024	80135	L10008227	Grusgraven 5, Bagsværd	'03-80135-02	862-2024-00302101	Klasse 0	23-01-2024	
4	09-01-2024	80209	L10008256	Svanemølle Kaserne, København Ø	'04-80209-02	862-2024-00302102	Klasse 2	23-01-2024	
5	15-01-2024	80182	L10008681	Selinevej 4 - Samlesag	05-80182-03	862-2024-00302201	Klasse 2	23-01-2024	
6	15-01-2024	80060	L10008682	Poul Bergsdes Vej 47, Glostrup	06-80060-03	862-2024-00302202	Klasse 2	23-01-2024	
7	16-01-2024	80189	L10008729	Lindevej 13, Frederiksberg C	07-80189-03	862-2024-00302203	Klasse 2	23-01-2024	
8	24-01-2024	80188	L10009556	Selinevej 4 - Samlesag	08-80188-04	862-2024-00427401	Klasse 3	30-01-2024	
9	24-01-2024	80208	L10009603	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	09-80208-04	862-2024-00427402	Klasse 0	30-01-2024	
10	26-01-2002	80525	L10009835	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	10-80525-04	862-2024-00427403	Klasse 2	30-01-2024	
11	26-01-2024	80323	L10009837	Taastrupgårdsvej 9, Taastrup	11-80232-04	862-2024-00427404	Klasse 2	30-01-2024	
12	26-01-2024	80203	L10009851	Græsmarken, Søborg	12-80203-04	862-2024-00427405	Klasse 1	30-01-2024	
13	29-01-2024	80203	L10009893	Græsmarken, Søborg	13-80203-05	862-2024-00427406	Klasse 1	30-01-2024	
14	29-01-2024	80189	L10009900	Lindevej 13, Frederiksberg C	14-80189-05	862-2024-00427407	Klasse 0	30-01-2024	
15	29-01-2024	80175	L10009925	Selinevej 4 - Samlesag	15-80175-05	862-2024-00427408	Klasse 2	30-01-2024	
16	02-02-2024	80256	L10010469	Skøjtevej 26, 2770 Kastrup	01-80256-05, mile	862-2024-00561101	Klasse 2	05-02-2024	
17	02-02-2024	80260	L10010473	Nordsøvej 1, Nordhavn	01-80260-05, mile	862-2024-00561102	Klasse 3	05-02-2024	
18	02-02-2024	80188	L10010475	Selinevej 4 - Samlesag	03-80188-05, mile	862-2024-00561103	Klasse 1/IK	05-02-2024	
19	02-02-2024	80102	L10010481	Blushøjvej 11 - 15, København SV	01-80102-05, mile	862-2024-00561104	Klasse 2	05-02-2024	
20	02-02-2024	80175	L10010488	Selinevej 4 - Samlesag	05-80175-05, mile	862-2024-00561105	Klasse 3	05-02-2024	
21	02-02-2024	80203	L10010489	Græsmarken, Søborg	06-80203-05, mile	862-2024-00561106	Klasse 1	05-02-2024	
22	02-02-2024	80135	L10010492	Grusgraven 5, Bagsværd	07-80135-05, mile	862-2024-00561107	Klasse 0	05-02-2024	
23	02-02-2024	80156	L10010497	Kattegatvej 35 - samlesag	08-80156-05, mile	862-2024-00561108	Klasse 1	05-02-2024	
28	12-02-2024	80188	L10011125	Selinevej 4 - Samlesag	13-80188-07	862-2024-00733501	Klasse 0/IK	14-02-2024	
29	12-02-2024	80351	L10011133	Roskildevej 26A, Frederiksberg	14-80351-07	862-2024-00733502	Klasse 0	14-02-2024	
30	12-02-2024	80348	L10011164	Herjedalgade 7, København S	15-80348-07	862-2024-00733503	Klasse 2	14-02-2024	
31	13-02-2024	80345	L10011212	Vangedevej 106B	16-80345-07	862-2024-00733504	Klasse 0	14-02-2024	
32	13-02-2024	80230	L10011220	Skolevej, Taastrup	17-80230-07	862-2024-00733505	Klasse 0	14-02-2024	
24	08-02-2024	80260	L10010975	Nordsøvej 1, Nordhavn	09-80260-06, mile	862-2024-00836301	Klasse 2	19-02-2024	
25	08-02-2024	80175	L10010978	Selinevej 4 - Samlesag	10-80175-06, mile	862-2024-00836302	Klasse 4	19-02-2024	Kraftigt forurennet pga. kobber og zink men overskrider ikke
26	09-02-2024	80260	L10011019	Nordsøvej 1, Nordhavn	11-80260-06, mile	862-2024-00836303	Klasse 3	19-02-2024	
27	09-02-2024	80175	L10011062	Selinevej 4 - Samlesag	12-80175-06, mile	862-2024-00836304	Klasse 1	19-02-2024	
33	19-02-2024	80260	L10011834	Nordsøvej 1, Nordhavn	01-80260-07, mile	862-2024-00886401	Klasse 3	21-02-2024	
34	19-02-2024	80380	L10011839	Husumgade 18, København N	02-80380-07, mile	862-2024-00886402	Klasse 2	21-02-2024	
35	19-02-2024	80175	L10011843	Selinevej 4 - Samlesag	03-80175-07, mile	862-2024-00886403	Klasse 2	21-02-2024	
36	19-02-2024	80312	L10011851	Lykkeholms Allé 33A, Frederiksberg C	04-80312-07, mile	862-2024-00886404	Klasse 1	21-02-2024	
37	19-02-2024	80188	L10011878	Selinevej 4 - Samlesag	05-80188-07, mile	862-2024-00886405	Klasse 2	21-02-2024	
38	20-02-2024	80205	L10011923	Bartholinsgade 1, København K	06-80205-07, mile	862-2024-00886406	Klasse 2	21-02-2024	
39	20-02-2024	80169	L10011934	B-Vej 8 - Samlesag	07-80169-07, mile	862-2024-00886407	Klasse 1	21-02-2024	
40	20-02-2024	80188	L10011952	Selinevej 4 - Samlesag	08-80188-07, mile	862-2024-00886408	Klasse 2	21-02-2024	
41	22-02-2024	80169	L10012287	B-Vej 8 - Samlesag	09-80169-08	862-2024-00985101	Klasse 2	26-02-2024	
42	22-02-2024	80169	L10012290	B-Vej 8 - Samlesag	10-80169-08	862-2024-00985102	Klasse 1	26-02-2024	
43	22-02-2024	80260	L10012314	Nordsøvej 1, Nordhavn	11-80260-08	862-2024-00985103	Klasse 2	26-02-2024	
44	22-02-2024	80161	L10012331	Ringstedvej 107, Roskilde	12-80161-08	862-2024-00985104	Klasse 0	26-02-2024	
45	28-02-2024	80169	L10012880	B-Vej 8 - Samlesag	01-80169-09	862-2024-01139901	Klasse 1	04-03-2024	

									Indeholder kulbrinter svarende til gasolie (diesel-/fyringsolie), asfalt/bitumen/fuel olie. Totalkulbrinter er svarende til 1600 mg/kg. Jorden
46	28-02-2024	80243	L10012909	Rygårds Alle 7-11, Hellerup	02-80243-09	862-2024-01139902	klasse 4	04-03-2024	
47	28-02-2024	80270	L10012935	Teglholmegade 25-27/Østre Teglgade København	03-80270-09	862-2024-01139903	Klasse 0	04-03-2024	
48	28-02-2024	80420	L10012948	Lyngbyvej 100, København Ø	04-80420-09	862-2024-01139904	Klasse 2	04-03-2024	
49	29-02-2024	80188	L10012998	Selinevej 4 - Samlesag	05-80188-09	862-2024-01139905	Klasse 3	04-03-2024	
50	29-02-2024	80175	L10013001	Selinevej 4 - Samlesag	06-80175-09	862-2024-01139906	Klasse 1	04-03-2024	
51	29-02-2024	80156	L10013022	Kattegatvej 35 - samlesag	07-80156-09	862-2024-01139907	Klasse 1	04-03-2024	
52	29-02-2024	80260	L10013064	Nordsøvej 1, Nordhavn	08-80260-09	862-2024-01139908	Klasse 3	04-03-2024	
53	29-02-2024	80260	L10013094	Nordsøvej 1, Nordhavn	09-80260-09	862-2024-01139909	Klasse 3	04-03-2024	
54	29-02-2024	80190	L10013115	B-Vej 8 - Samlesag (HOFOR)	10-80190-09	862-2024-01139910	Klasse 1	04-03-2024	
55	01-03-2024	80389	L10013216	Frydendalsvej 3, Frederiksberg C	11-80389-09	862-2024-01139911	Klasse 0	04-03-2024	
56	01-03-2024	80415	L10013363	Kong Volmers Vej 9, København S	12-80415-10	862-2024-01163301	Klasse 2	05-03-2024	
57	04-03-2024	80414	L10013505	Gemmas Alle 47, Kastrup	13-80414-10	862-2024-01163302	Klasse 3	05-03-2024	
58	04-03-2024	80208	L10013511	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	14-80208-10	862-2024-01163303	Klasse 0	05-03-2024	
59	04-03-2024	80306	L10013518	Åboulevard 59B, Frederiksberg C	15-80306-10	862-2024-01163304	Klasse 2	05-03-2024	
60	07-03-2024	80260	L10014017	Nordsøvej 1, Nordhavn	03-80260-10, mile	862-2024-01264501	Klasse 2	12-03-2024	
61	07-03-2024	80439	L10014077	Gyvelve, JGlostrup	04-80439-10, mile	862-2024-01264502	Klasse 0	12-03-2024	
62	08-03-2024	80169	L10014172	B-Vej 8 - Samlesag	05-80169-10, mile	862-2024-01264503	Klasse 2	12-03-2024	
63	08-03-2024	80188	L10014199	Selinevej 4 - Samlesag	06-80188-10, mile	862-2024-01264504	Klasse 3	12-03-2024	
64	08-03-2024	80190	L10014242	B-Vej 8 - Samlesag (HOFOR)	07-80190-10, mile	862-2024-01264505	Klasse 1	12-03-2024	
65	13-03-2024	80156	L10014890	Kattegatvej 35 - samlesag	08-80156-11, mile	862-2024-01435201	Klasse 1	19-03-2024	
66	13-03-2024	80413	L10014899	Vigerslev Alle 10, København SV	09-80413-11, mile	862-2024-01435202	Klasse 2	19-03-2024	
67	13-03-2024	80260	L10014917	Nordsøvej 1, Nordhavn	10-80260-11, mile	862-2024-01435203	Klasse 3	19-03-2024	
68	13-03-2024	80205	L10014919	Bartholinsgade 1, København K	11-80205-11, mile	862-2024-01435204	Klasse 3	19-03-2024	
69	13-03-2024	80389	L10014935	Frydendalsvej 3, Frederiksberg C	12-80389-11, mile	862-2024-01435205	Klasse 2	19-03-2024	
70	20-03-2024	80472	L10015866	Astilbehaven, Virum	01-80472-12, mile	862-2024-01611401	Klasse 3	25-03-2024	
71	20-03-2024	80508	L10015872	Bregnerødvej 132B	02-80508-12, mile	862-2024-01611402	Klasse 3	25-03-2024	
72	20-03-2024	80525	L10015878	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	03-80525-12, mile	862-2024-01611403	Klasse 3	25-03-2024	
73	20-03-2024	80260	L10015884	Nordsøvej 1, Nordhavn	04-80260-12, mile	862-2024-01611404	Klasse 3	25-03-2024	
74	20-03-2024	80188	L10015899	Selinevej 4 - Samlesag	05-80188-12, mile	862-2024-01611405	Klasse 3	25-03-2024	
75	20-03-2024	80158	L10015958	Sydhavnsvej, København SV	06-80158-12, mile	862-2024-01611406	Klasse 2	25-03-2024	
76	20-03-2024	80474	L10015966	Poppel Alle 41, Hvidovre	07-80474-12, mile	862-2024-01611407	Klasse 0	25-03-2024	
77	20-03-2024	80497	L10015990	Frederiksborgvej 5, Farum	08-80497-12, mile	862-2024-01611408	Klasse 0	25-03-2024	
78	21-03-2024	80175	L10016078	Selinevej 4 Samlesag	09-80175-12, mile	862-2024-01611409	Klasse 2	25-03-2024	
79	21-03-2024	80101	L10016100	Blushøjvej 11 - 15, København SV	10-80101-12, mile	862-2024-01611410	Klasse 0	25-03-2024	
80	21-03-2024	80354	L10016102	Studsøgardsvej 9, København Ø	11-80354-12, mile	862-2024-01611411	Klasse 1	25-03-2024	
81	21-03-2024	80068	L10016170	Brennum Park 25K, Hillerød	12-80068-12, mile	862-2024-01611412	Klasse 0	25-03-2024	
82	21-03-2024	80514	L10016199	Fængselsvej 40, Albertslund	13-80514-12, mile	862-2024-01611413	Klasse 2	25-03-2024	
83	21-03-2024	80472	L10016230	Astilbehaven, Virum	14-80472-12, mile	862-2024-01611414	Klasse 2	25-03-2024	
84	22-03-2024	80497	L10016351	Frederiksborgvej 5, Farum	17-80497-13, mile	862-2024-01695201	Klasse 0	25-03-2024	
85	25-03-2024	80101	L10016495	Blushøjvej 11 - 15, København SV	18-80101-13, mile	862-2024-01695202	Klasse 2	25-03-2024	
86	25-03-2024	80260	L10016528	Nordsøvej 1, Nordhavn	19-80260-13, mile	862-2024-01695203	Klasse 2	25-03-2024	
87	25-03-2024	80472	L10016571	Astilbehaven, Virum	20-80472-13, mile	862-2024-01695204	Klasse 1	25-03-2024	
88	26-03-2024	80270	L10016726	Teglholmegade 25-27/Østre Teglgade København	21-80270-13, mile	862-2024-01695205	Klasse 1	25-03-2024	
89	26-03-2024	80291	L10016773	Virumvej, København V	22-80291-13, mile	862-2024-01695206	Klasse 0	25-03-2024	
90	09-04-2024	80182	L10018321	Selinevej 4 Samlesag	01-80182-15, mile	862-2024-01905501	Klasse 2	12-04-2024	
91	09-04-2024	80472	L10018326	Astilbehaven, Virum	02-80472-15, mile	862-2024-01905502	Klasse 3	12-04-2024	

Bilag 2

Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver

92	09-04-2024	80156	L10018343	Kattegatvej 35 - samlesag	03-80156-15, mile	862-2024-01905503	Klasse 2	12-04-2024	
93	09-04-2024	80060	L10018354	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	04-80060-15, mile	862-2024-01905504	Klasse 2	12-04-2024	
94	09-04-2024	80504	L10018382	Nordsøvej 1, Nordhavn	05-80504-15, mile	862-2024-01905505	Klasse 3	12-04-2024	
95	09-04-2024	80276	L10018388	Kildestien 2, Espergærde	06-80276-15, mile	862-2024-01905506	Klasse 0	12-04-2024	
96	09-04-2024	80497	L10018406	Frederiksborgvej 5, Farum	07-80497-15, mile	862-2024-01905507	Klasse 0	12-04-2024	
97	09-04-2024	80158	L10018412	Sydhavnsvej, København SV	08-80158-15, mile	862-2024-01905508	Klasse 2	12-04-2024	
98	09-04-2024	80156	L10018426	Kattegatvej 35 - samlesag	09-80156-15, mile	862-2024-01905509	Klasse 2	12-04-2024	
99	09-04-2024	80597	L10018438	Elementfabrikken 5, Brøndby	10-80597-15, mile	862-2024-01905510	Klasse 0	12-04-2024	
100	09-04-2024	80464	L10018456	Tubinevej 10, Søborg	11-80494-15, mile	862-2024-01905511	Klasse 2	12-04-2024	
101	09-04-2024	80270	L10018465	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade København	12-80270-15, mile	862-2024-01905512	Klasse 3	12-04-2024	
102	09-04-2024	80359	L10018491	Holger Danskes Vej 8, Helsingør	13-80359-15, mile	862-2024-01905513	Klasse 2	12-04-2024	
103	09-04-2024	80582	L10018509	Amtmandsvej 4, Holbæk	14-80582-15, mile	862-2024-01905514	Klasse 2	12-04-2024	
104	09-04-2024	80482	L10018522	Carolinehaven 31-49, Vallensbæk Strand	15-80482-15, mile	862-2024-01905515	Klasse 0	12-04-2024	
105	10-04-2024	80208	L10018713	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	16-80208-15, mile	862-2024-01905516	Klasse 0	12-04-2024	
106	11-04-2024	80208	L10018798	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	17-80208-15, mile	862-2024-01905517	Klasse 0	12-04-2024	
107	11-04-2024	80413	L10018903	Vigerslev Alle 1D, København SV	18-80413-15, mile	862-2024-01905518	Klasse 2	12-04-2024	
108	11-04-2024	80190	L10018911	B-Vej 8 - Samlesag	19-80190-15, mile	862-2024-01905519	Klasse 4	12-04-2024	Forhøjet indhold af PAH'er.
109	11-04-2024	80190	L10018923	B-Vej 8 - Samlesag	20-80190-15, mile	862-2024-01905520	Klasse 2	12-04-2024	Jorden afhentet den 24-04-24
110	11-04-2024	80055	L10018936	Rønnekrogen 4, Hillerød	21-80055-15, mile	862-2024-01905521	Klasse 0	12-04-2024	
111	11-04-2024	80188	L10018941	Selinevej 4 - Samlesag	22-80188-15, mile	862-2024-01905522	Klasse 2	12-04-2024	
112	12-04-2024	80229	L10018993	Vindmøllevej 45, København S	23-80229-15, mile	862-2024-01905523	Klasse 4	12-04-2024	Kraftigt forurenset pga. PAH'er
113	12-04-2024	80329	L10019015	Mølleholmen 20, Tåstrup	24-80329-15, mile	862-2024-01905524	Klasse 1	12-04-2024	men overskrider ikke
114	15-04-2024	80306	L10019197	Kattegatvej 35 - samlesag	25-80306-16, mile	862-2024-02008101	Klasse 0	17-04-2024	
115	15-04-2024	80472	L10019216	Astilbehaven, Virum	26-80472-16, mile	862-2024-02008102	Klasse 2	17-04-2024	
116	15-04-2024	80060	L10019231	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	27-80060-16, mile	862-2024-02008103	Klasse 2	17-04-2024	
117	15-04-2024	80639	L10019260	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	28-80369-16, mile	862-2024-02008104	Klasse 2	17-04-2024	
118	15-04-2024	80493	L10019280	Solsikkemarken 61, Virum	29-80493-16, mile	862-2024-02008105	Klasse 1	17-04-2024	
119	15-04-2024	80504	L10019299	Nordsøvej 1, Nordhavn	30-80504-16, mile	862-2024-02008106	Klasse 2	17-04-2024	
120	15-04-2024	80156	L10019323	Kattegatvej 35 - samlesag	31-80156-16, mile	862-2024-02008107	Klasse 2	17-04-2024	
121	15-04-2024	80175	L10019367	Selinevej 4 Samlesag	32-80175-16, mile	862-2024-02008108	Klasse 2	17-04-2024	
122	16-04-2024	80597	L10019516	Elementfabrikken 5, Brøndby	33-80597-16, mile	862-2024-02008109	Klasse 1	17-04-2024	
123	16-04-2024	80631	L10019571	Røde Mellemvej 7, København S	34-80631-16, mile	862-2024-02008110	Klasse 2	17-04-2024	
124	22-04-2024	80208	L10020345	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	1-80208-17, mile	862-2024-02186301	Klasse 0	24-04-2024	
125	22-04-2024	80504	L10020375	Nordsøvej 1, Nordhavn	2-80504-17, mile	862-2024-02186302	Klasse 2	24-04-2024	
126	22-04-2024	80472	L10020394	Astilbehaven, Virum	3-80472-17, mile	862-2024-02186303	Klasse 3	24-04-2024	
127	22-04-2024	80188	L10020403	Selinevej 4 - Samlesag	4-80188-17, mile	862-2024-02186304	Klasse 3	24-04-2024	
128	22-04-2024	80684	L10020414	Selinevej 4, København S	5-80684-14, mile	862-2024-02186305	Klasse 1	24-04-2024	
129	22-04-2024	80508	L10020437	Bregnerødvej 132B, Birkerød	6-80508-17, mile	862-2024-02186306	Klasse 3	24-04-2024	
130	22-04-2024	80156	L10020438	Kattegatvej 35 - samlesag	7-80156-17, mile	862-2024-02186307	Klasse 2	24-04-2024	
131	22-04-2024	80060	L10020472	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	8-80060-17, mile	862-2024-02186308	Klasse 1	24-04-2024	
132	22-04-2024	80188	L10020474	Selinevej 4 - Samlesag	9-80188-17, mile	862-2024-02186309	Klasse 3	24-04-2024	
133	23-04-2024	80647	L10020585	Skinderskovvej 27, Herlev	10-80647-17, mile	862-2024-02186310	Klasse 1	24-04-2024	
134	23-04-2024	80583	L10020589	Skensvedvej 28, Brønshøj	11-80583-17, mile	862-2024-02186311	Klasse 2	24-04-2024	
135	23-04-2024	80648	L10020599	Tudskærvej 17, Vanløse	12-80648-17, mile	862-2024-02186312	Klasse 0	24-04-2024	
136	23-04-2024	80413	L10020602	Vigerslev Alle 1D, København SV	13-80413-17, mile	862-2024-02186313	Klasse 2	24-04-2024	
137	23-04-2024	80630	L10020613	Åboulevard 29, Frederiksberg C	14-80630-17, mile	862-2024-02186314	Klasse 3	24-04-2024	
138	23-04-2024	80630	L10020624	Åboulevard 29, Frederiksberg C	15-80630-17, mile	862-2024-02186315	Klasse 2	24-04-2024	

139	23-04-2024	80638	L10020629	Buslommer Hvidovre, Hvidovre	16-80638-17, mile	862-2024-02186316	Klasse 0	24-04-2024	
140	23-04-2024	80680	L10020648	Safirgangen 119, København S	17-80680-17, mile	862-2024-02186317	Klasse 3	24-04-2024	
141	23-04-2024	80663	L10020669	Helsingørmotorvejen 81, Lyngby	18-80663-17, mile	862-2024-02186318	Klasse 0	24-04-2024	
142	23-04-2024	80502	L10020684	Lillegårds Alle m.fl., Søborg	19-80502-17, mile	862-2024-02186319	Klasse 0	24-04-2024	
143	23-04-2024	80502	L10020699	Lillegårds Alle m.fl., Søborg	20-80502-17, mile	862-2024-02186320	Klasse 3	24-04-2024	
144	24-04-2024	80639	L10020782	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	21-80639-17, mile	862-2024-02186321	Klasse 0	24-04-2024	
145	24-04-2024	80587	L10020793	Bohus Boulevard 2, Tåstrup	22-80587-17, mile	862-2024-02186322	Klasse 2	24-04-2024	
146	24-04-2024	80705	L10020821	Jacob Lindbergs Vej 1, København NV	23-80705-17, mile	862-2024-02186323	Klasse 3	24-04-2024	
147	24-04-2024	80474	L10020881	Poppel Alle 41, Hvidovre	24-80574-17, mile	862-2024-02186324	Klasse 3	24-04-2024	
148	24-04-2024	80389	L10020905	Frydensalsvej 3, Frederiksberg C	25-80389-17, mile	862-2024-02326701	Klasse 0	02-05-2024	
149	25-04-2024	80641	L10021026	Bistrup Alle, Roskilde	26-80641-17, mile	862-2024-02326702	Klasse 0	02-05-2024	
150	25-04-2024	80475	L10021064	Guldagervej 5, Vanløse	27-80475-17, mile	862-2024-02326703	Klasse 3	02-05-2024	
151	25-04-2024	80547	L10021101	Kærvej, Roskilde	28-80547-17, mile	862-2024-02326704	Klasse 0	02-05-2024	
152	26-04-2024	80665	L10021192	Gøngehusvej 29A, Vedbaek	29-80665-17, mile	862-2024-02326705	Klasse 2	02-05-2024	
153	26-04-2024	80700	L10021228	Ved Bellahøj Nord 14, Brønshøj	30-80700-17, mile	862-2024-02326706	Klasse 1	02-05-2024	
154	26-04-2024	80220	L10021239	Kongens Vænge 8, Hillerød	31-80220-17, mile	862-2024-02326707	Klasse 0	02-05-2024	
155	29-04-2024	80706	L10021393	Bispeparken 5, København NV	01-80706-18, mile	862-2024-02506201	Klasse 2	08-05-2024	
156	03-05-2024	80772	L10022288	Ejby Mosevej 219, Glostrup	02-80722-18, mile	862-2024-02506202	Klasse 4	08-05-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-
157	03-05-2024	80297	L10022290	Jernstøberiet 14 / Lundemarksvej, Holbæk	03-80297-18, mile	862-2024-02506203	Klasse 1	08-05-2024	
158	03-05-2024	80182	L10022310	Selinevej 4 Samlesag	04-80182-18, mile	862-2024-02506204	Klasse 2	08-05-2024	
159	03-05-2024	80718	L10022324	Rigsdagsgården, København K	05-80718-18, mile	862-2024-02506205	Klasse 3	08-05-2024	
160	03-05-2024	80464	L10022328	Tubinevej 10, Søborg	06-80464-18, mile	862-2024-02506206	Klasse 0	08-05-2024	
161	03-05-2024	80586	L10022351	Kattegatvej 35 - samlesag	07-80586-18, mile	862-2024-02506207	Klasse 1	08-05-2024	
162	06-05-2024	80696	L10022468	Kirkebakken, Veksø Sjælland	08-80696-18, mile	862-2024-02506208	Klasse 3	08-05-2024	
163	06-05-2024	80504	L10022485	Nordsøvej 1, Nordhavn	09-80504-18, mile	862-2024-02506209	Klasse 2	08-05-2024	
164	06-05-2024	80639	L10022662	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	10-80639-18, mile	862-2024-02506210	Klasse 1	08-05-2024	
165	06-05-2024	80060	L10022690	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	11-80060-18, mile	862-2024-02506211	Klasse 2	08-05-2024	
166	07-05-2024	80601	L10022776	Abildlund 11, Birkerød	12-80601-18, mile	862-2024-02506212	Klasse 0	08-05-2024	
167	07-05-2024	80270	L10022825	Teglhømsgade 25-27/Østre Teglade	13-80270-18, mile	862-2024-02506213	Klasse 2	08-05-2024	
168	07-05-2024	80205	L10022849	Bartholinsgade 1, København K	14-80205-18, mile	862-2024-02506214	Klasse 4	08-05-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
169	07-05-2024	80325	L10022854	Nygårdsvej 2-34, København Ø	15-80325-18, mile	862-2024-02506215	Klasse 1	08-05-2024	
170	07-05-2024	80156	L10022878	Kattegatvej 35 - samlesag	16-80156-18, mile	862-2024-02506216	Klasse 2	08-05-2024	
171	07-05-2024	80529	L10022929	Hovmarksvej 35A, Charlottenlund	17-80529-18, mile	862-2024-02506217	Klasse 1	08-05-2024	
172	15-05-2024	80159	L10023948	Amager Strandvej 350, Kastrup	01-80156-20	862-2024-02664701	Klasse 2	17-05-2024	
173	15-05-2024	80731	L10023969	Brennum Park 25 N, Hillerød	02-80731-20	862-2024-02664702	Klasse 0	17-05-2024	
174	15-05-2024	80684	L10024066	Selinevej 4, København S	03-80684-20	862-2024-02664703	Klasse 2	17-05-2024	
175	15-05-2024	80684	L10024092	Selinevej 4, København S	04-80684-20	862-2024-02664704	Klasse 2	17-05-2024	
176	15-05-2024	80060	L10024102	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	05-80060-20	862-2024-02664705	Klasse 3	17-05-2024	
177	15-05-2024	80758	L10024131	Frederikssundsvej, Veksø Sjælland	06-80758-20	862-2024-02664706	Klasse 1	17-05-2024	
178	15-05-2024	80270	L10024128	Teglhømsgade 25-27/Østre Teglade	07-80270-20	862-2024-02664707	Klasse 2	17-05-2024	
179	15-05-2024	80719	L10024136	Selinevej 4, København S	08-80719-20	862-2024-02664708	Klasse 3	17-05-2024	
180	16-05-2024	80722	L10024245	Ejby Mosevej 219, Glostrup	09-80722-20	862-2024-02664709	Klasse 1	17-05-2024	
181	16-05-2024	80774	L10024274	Nordsøvej 1, Nordhavn	10-80774-20	862-2024-02664710	Klasse 3	17-05-2024	
182	16-05-2024	80703	L10024400	Lyngby Fjernvarme Etape 1 - Slotsvænget,	11-80703-20	862-2024-02664711	Klasse 3	17-05-2024	
183	16-05-2024	80733	L10024404	Ørestads Boulevard 5 A, København S	12-80733-20	862-2024-02664712	Klasse 0	17-05-2024	
184	16-05-2024	80793	L10024418	Buddingevej 318 - 354, Søborg	14-80793-20	862-2024-02664713	Klasse 2	17-05-2024	

Bilag 2

Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver

185	27-05-2024	80733	L1002605	Ørestads Boulevard 5 A, København S	01-80733-22, mile	862-2024-02907601	Klasse 0	29-05-2024	
186	27-05-2024	80719	L10026118	Selinevej 4, København S	02-80719-22, mile	862-2024-02907602	Klasse 3	29-05-2024	
187	27-05-2024	80684	L10026175	Selinevej 4, København S	03-80684-22, mile	862-2024-02907603	Klasse 3	29-05-2024	
188	27-05-2024	80158	L10026203	Sydhavnsgade, København SV	04-80158-22, mile	862-2024-02907604	Klasse 3	29-05-2024	
189	28-05-2024	80719	L10026262	Selinevej 4, København S	05-80719-22, mile	862-2024-02907605	Klasse 3	29-05-2024	
190	28-05-2024	80724	L10026270	Poul Bergsdes Vej 47, Glostrup	06-80724-22, mile	862-2024-02907606	Klasse 3	29-05-2024	
191	28-05-2024	80774	L10026278	Nordsøvej 1, Nordhavn	07-80774-22, mile	862-2024-02907607	Klasse 4	29-05-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. overskrider ikke
192	28-05-2024	80722	L10026297	Ejby Mosevej 219, Glostrup	08-80722-22, mile	862-2024-02907608	Klasse 3	29-05-2024	
193	28-05-2024	80703	L10026323	Lyngby Fjernvarme Etape 1 - Slotsvænget,	09-80703-22, mile	862-2024-02907609	Klasse 1	29-05-2024	
194	28-05-2024	80784	L10026366	Rønningsvej 6, København NV	10-80784-22, mile	862-2024-02907610	Klasse 1	29-05-2024	
195	28-05-2024	80156	L10026399	Kattegatvej 35 - samlesag	11-80156-22, mile	862-2024-02907611	Klasse 2	29-05-2024	
196	28-05-2024	80653	L10026442	Øster Voldgade 5-7, København K	12-80653-22, mile	862-2024-02907612	Klasse 0	29-05-2024	
197	29-05-2024	80846	L10026539	Pilevej, Tølløse	13-80846-22, mile	862-2024-02907613	Klasse 2	29-05-2024	
198	29-05-2024	80684	L10026549	Selinevej 4, København S	14-80684-22, mile	862-2024-02907614	Klasse 2	29-05-2024	
199	03-06-2024	80774	L10027363	Nordsøvej 1, Nordhavn	01-80774-23, mile	862-2024-03043501	Klasse 2	04-06-2024	
200	03-06-2024	80722	L10027421	Ejby Mosevej 219, Glostrup	02-80722-23, mile	862-2024-03043502	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. overskrider ikke
201	03-06-2024	80719	L10027434	Selinevej 4, København S	03-80719-23, mile	862-2024-03043503	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Jorden afhentet den
202	03-06-2024	80856	L10027462	Julius Andersens Vej 1, København SV	04-80856-23, mile	862-2024-03043504	Klasse 1	04-06-2024	
203	03-06-2024	80156	L10027482	Kattegatvej 35 - samlesag	05-80156-23, mile	862-2024-03043505	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. overskrider ikke
204	03-06-2024	80797	L10027499	Torpebakken, Tingbakken, Stjernebakken,	06-80797-23, mile	862-2024-03043506	Klasse 0	04-06-2024	
205	03-06-2024	80827	L10027541	Nordkærvej 11, Rødovre	07-80827-23, mile	862-2024-03043507	Klasse 1	04-06-2024	
206	03-06-2024	80674	L10027573	Hørsholmvej 43, Kvistgård	08-80674-23, mile	862-2024-03043508	Klasse 0	04-06-2024	
207	03-06-2024	80467	L10027586	Novo Nordisk Park 1, Måløv	09-80467-23, mile	862-2024-03043509	Klasse 0	04-06-2024	
208	03-06-2024	80182	L10027616	Selinevej 4, København S	10-80182-23, mile	862-2024-03043510	Klasse 4	04-06-2024	
209	03-06-2024	80313	L10027658	Gørlundevej 4A - samlesag, Ålsgårde	11-80313-23, mile	862-2024-03043511	Klasse 2	04-06-2024	
210	03-06-2024	80684	L10027734	Selinevej 4, København S	12-80684-23, mile	862-2024-03043512	Klasse 2	04-06-2024	
211	03-06-2024	80724	L10027747	Poul Bergsdes Vej 47, Glostrup	13-80724-23, mile	862-2024-03043513	Klasse 2	04-06-2024	
212	03-06-2024	80805	L10027854	Lundehusvej 10A, København Ø	14-80805-23, mile	862-2024-03043514	Klasse 0	04-06-2024	
213	10-06-2024	80797	L10028880	Torpebakken, Tingbakken, Stjernebakken,	01-80797-24, mile	862-2024-03202801	Klasse 0	11-06-2024	
214	10-06-2024	80722	L10028900	Ejby Mosevej 219, Glostrup	02-80722-24, mile	862-2024-03202802	Klasse 2	11-06-2024	
215	10-06-2024	80684	L10028925	Selinevej 4, København S	03-80684-24, mile	862-2024-03202803	Klasse 2	11-06-2024	
216	10-06-2024	80156	L10028943	Kattegatvej 35 - samlesag	04-80156-24, mile	862-2024-03202804	Klasse 2	11-06-2024	
217	10-06-2024	80674	L10028958	Hørsholmvej 43, Kvistgård	05-80674-24, mile	862-2024-03202805	Klasse 2	11-06-2024	
218	10-06-2024	80508	L10028965	Bregnerødvej 132B, Birkerød	06-80508-24, mile	862-2024-03202806	Klasse 0	11-06-2024	
219	10-06-2024	80774	L10028974	Nordsøvej 1, Nordhavn	07-80774-24, mile	862-2024-03202807	Klasse 4	11-06-2024	svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Jorden afhentet den

									Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Jorden afhentet den 28-06-24
220	10-06-2024	80846	L10029088	Pilevej, Tølløse	08-80846-24, mile	862-2024-03202808	Klasse 4	11-06-2024	
221	10-06-2024	80727	L10029001	GI Hellebækvej 69, Helsingør	09-80727-24, mile	862-2024-03202809	Klasse 2	11-06-2024	
222	10-06-2024	80724	L10029012	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	10-80724-24, mile	862-2024-03202810	Klasse 3	11-06-2024	
223	11-06-2024	80719	L10029088	Selinevej 4, København S	11-80719-24, mile	862-2024-03202811	Klasse 3	11-06-2024	
224	11-06-2024	80808	L10029097	Englandsvej 59, København S	12-80808-24, mile	862-2024-03202812	Klasse 2	11-06-2024	
225	11-06-2024	80209	L10029102	Svanemøllens Kaserne, København Ø	13-80209-24, mile	862-2024-03202813	Klasse 2	11-06-2024	
226	11-06-2024	80882	L10029118	Ejbyvej 199A, Rødovre	14-80882-24, mile	862-2024-03202814	Klasse 1	11-06-2024	
227	11-06-2024	80866	L10029130	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	15-80866-24, mile	862-2024-03202815	Klasse 2	11-06-2024	
228	11-06-2024	80270	L10029173	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade	16-80270-24, mile	862-2024-03202816	Klasse 3	11-06-2024	
229	11-06-2024	80728	L10029194	Virumvej, Virum	17-80728-48, mile	862-2024-03202817	Klasse 0	11-06-2024	
230	13-06-2024	80652	L10030004	Forårsvej 18, Hellerup	01-80652-25, mile	862-2024-03357401	Klasse 1	18-06-2024	
231	13-06-2024	80727	L10030087	GI Hellebækvej 69, Helsingør	02-80727-25, mile	862-2024-03357402	Klasse 0	18-06-2024	
232	14-06-2024	80836	L10030150	Panumsvej 8, København V	03-80836-25, mile	862-2024-03357403	Klasse 2	18-06-2024	
233	14-06-2024	80901	L10030160	B-Vej 8 - Samlesag, København S	04-80901-25, mile	862-2024-03357404	Klasse 2	18-06-2024	
234	14-06-2024	80774	L10030172	Nordsøvej 1, Nordhavn	05-80774-25, mile	862-2024-03357405	Klasse 4	18-06-2024	svarende til diesel/fyringsolie og asfalt/bitumen/fuelolie og tjære, overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
235	14-06-2024	80724	L10030215	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	06-80724-25, mile	862-2024-03357406	Klasse 2	18-06-2024	
236	14-06-2024	80156	L10030228	Kattegatvej 35 - samlesag	07-80156-25, mile	862-2024-03357407	Klasse 1	18-06-2024	
237	14-06-2024	80684	L10030245	Selinevej 4, København S	08-80684-25, mile	862-2024-03357408	Klasse 2	18-06-2024	
238	14-06-2024	80273	L10030256	Svanemøllens Kaserne, København Ø	09-80273-25, mile	862-2024-03357409	Klasse 1	18-06-2024	
239	14-06-2024	80928	L10030302	Selinevej 4, København S	10-80928-25, mile	862-2024-03357410	Klasse 3	18-06-2024	
240	14-06-2024	80924	L10030337	Kattegatvej 35 - samlesag	11-80924-25, mile	862-2024-03357411	Klasse 1	18-06-2024	
241	17-06-2024	80915	L10030477	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	12-80915-25, mile	862-2024-03357412	Klasse 2	18-06-2024	
242	17-06-2024	80182	L10030500	Selinevej 4, København S	13-80182-25, mile	862-2024-03357413	Klasse 1	18-06-2024	
243	17-06-2024	80273	L10030618	Svanemøllens Kaserne, København Ø	14-80273-25, mile	862-2024-03357414	Klasse 1	18-06-2024	
244	17-06-2024	80901	L10030632	B-Vej 8 - Samlesag	15-80901-25, mile	862-2024-03357415	Klasse 1	18-06-2024	
245	17-06-2024	80925	L10030660	Milosvej 13, København	16-80925-25, mile	862-2024-03357416	Klasse 2	18-06-2024	
246	17-06-2024	80774	L10030673	Nordsøvej 1, Nordhavn	17-80774-25, mile	862-2024-03357417	Klasse 2	18-06-2024	
247	17-06-2024	80719	L10030688	Selinevej 4, København S	18-80719-25, mile	862-2024-03357418	Klasse 4	18-06-2024	Forhøjet indhold af PAH'er og kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie/tjære og diesel/fyringsolie. Jorden afhentet den 24-06-24
248	17-06-2024	80918	L10030725	Rigsdagsgården, København	19-80918-25, mile	862-2024-03357419	Klasse 2	18-06-2024	
249	18-06-2024	80698	L10030804	Nygårds Plads 6, Brøndby	20-80698-25, mile	862-2024-03357420	Klasse 2	18-06-2024	
250	18-06-2024	80835	L10030820	Vigerslev Allé 188-290, Valby	21-80835-25, mile	862-2024-03357421	Klasse 2	18-06-2024	
251	19-06-2024	80911	L10031079	Ålbrosbuen 22, Herlev	22-80911-25, miler	862-2024-03440801	Klasse 2	21-06-2024	
252	19-06-2024	80835	L10031168	Vigerslev Allé 188-290, Valby	23-80835-25, miler	862-2024-03440802	Klasse 1	21-06-2024	
253	19-06-2024	80901	L10031184	B-Vej 8 - Samlesag	24-80901-25, miler	862-2024-03440803	Klasse 4	21-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel/fyringsolie. Jorden
254	19-06-2024	80413	L10031202	Vigerslev Alle 1D, København SV	25-80413-25, miler	862-2024-03440804	Klasse 2	21-06-2024	

255	19-06-2024	80724	L10031216	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	26-80724-25, miler	862-2024-03440805	Klasse 1	21-06-2024	
256	19-06-2024	80875	L10031279	Gammel Vindingevej 10, Roskilde	27-80875-25, miler	862-2024-03440806	Klasse 0	21-06-2024	
257	19-06-2024	80727	L10031322	Gl Hellebækvej 69, Helsingør	28-80727-25, miler	862-2024-03440807	Klasse 2	21-06-2024	
258	20-06-2024	80943	L10031425	Fængselsvej 40, Albertslund	29-80943-25, miler	862-2024-03440808	Klasse 4	21-06-2024	Kraftigt forurenet pga. bly, kobber og zink men overskrider
259	20-06-2024	80869	L10031462	Rørmosvej 21, København Nv	30-80869-25, miler	862-2024-03440809	Klasse 2	21-06-2024	
260	20-06-2024	80190	L10031488	B-Vej 8 - Samlesag (HOFOR)	31-80190-25, miler	862-2024-03440810	Klasse 3	21-06-2024	
261	20-06-2024	80744	L10031551	Nordsøvej 1, Nordhavn	23-80744-25, miler	862-2024-03440811	Klasse 3	21-06-2024	
262	20-06-2024	80928	L10031549	Selinevej 4, København S	33-80928-25, miler	862-2024-03440812	Klasse 2	21-06-2024	
263	20-06-2024	80915	L10031619	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	34-80915-25, miler	862-2024-03440813	Klasse 2	21-06-2024	
264	21-06-2024	80966	L10031748	Hf. Engvang 24 København S	36-80966-25, miler	862-2024-03440814	Klasse 2	21-06-2024	
265	21-06-2024	80869	L10031720	Rørmosvej 21, København Nv	37-80869-25, miler	862-2024-03440815	Klasse 4	21-06-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er men overskrider ikke
266	21-06-2024	80942	L10031805	Heimdalsvej 31B, Helsingør	38-80924-25, miler	862-2024-03440816	Klasse 2	21-06-2024	
267	21-06-2024	80801	L10031812	Kurhusvænge, Roskilde	39-80801-25, miler	862-2024-03440817	Klasse 0	21-06-2024	
268	21-06-2024	80774	L00031819	Nordsøvej 1, Nordhavn	40-80774-25, miler	862-2024-03440818	Klasse 4	21-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel/fyringsolie. Jorden
269	21-06-2024	80836	L10031830	Panumsvej 8, København V	41-80836-25, miler	862-2024-03440819	Klasse 1	21-06-2024	
270	21-06-2024	80098	L10031774	Beredskabsvej 19, Hedehusene	35-80098-26, mile	862-2024-03522401	Klasse 3	25-06-2024	
271	24-06-2024	80924	L10032131	Kattegatvej 35, København Ø	42-80924-26, mile	862-2024-03522402	Klasse 1	25-06-2024	
272	24-06-2024	80928	L10032148	Selinevej 4, København S	43-80928-26, mile	862-2024-03522403	Klasse 3	25-06-2024	
273	24-06-2024	80298	L10032186	Carl Jacobsens Vej 22, Valby	44-80298-26, mile	862-2024-03522404	Klasse 0	25-06-2024	
274	25-06-2024	80901	L10032222	B-Vej 8 - Samlesag	45-80901-26, mile	862-2024-03522405	Klasse 1	25-06-2024	
275	25-06-2024	80925	L10032246	Milosvej 13, København	46-80925-26, mile	862-2024-03522406	Klasse 0	25-06-2024	
276	25-06-2024	80871	L10032249	Harevænget 31, Dragør	47-80871-26, mile	862-2024-03522407	Klasse 1	25-06-2024	
277	25-06-2024	80719	L10032252	Selinevej 4, København S	48-80719-26, mile	862-2024-03522408	Klasse 3	25-06-2024	
278	25-06-2024	80808	L10032254	Englandsvej 59, København S	49-80808-26, mile	862-2024-03522409	Klasse 3	25-06-2024	
279	25-06-2024	80967	L10032264	Nordsøvej 1, Nordhavn	50-80967-26, mile	862-2024-03522410	Klasse 3	25-06-2024	
280	25-06-2024	80973	L10032280	Mosebyvej 40, Herlev	51-80973-26, mile	862-2024-03522411	Klasse 1	25-06-2024	
281	25-06-2024	80895	L10032297	Bülowsvej 31, Frederiksberg C	01-80895-26, mile	862-2024-03522412	Klasse 0	25-06-2024	
282		80829		Skodsborg Strandvej 17, Øskodsborg	02-80829-26 D, mile	862-2024-03608301	Klasse 3	28-06-2024	
283		80845		Markvangen, Gentofte	03-80845-26 J, mile	862-2024-03608302	Klasse 0	28-06-2024	
284		80928		Selinevej 4, København S	04-80928-26 D, mile	862-2024-03608303	Klasse 2	28-06-2024	
285		80924		Kattegatvej 35, København Ø	05-80924-26 D, mile	862-2024-03608304	Klasse 1	28-06-2024	
286		80981		Bjergmarken, Roskilde	06-80981-26 D, mile	862-2024-03608305	Klasse 4	28-06-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære, overskrider ikke
287		80724		Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	07-80724-26 D, mile	862-2024-03608306	Klasse 1	28-06-2024	
288		80958		Hyrdevangen 46, København Nv	08-80958-26 J, mile	862-2024-03608307	Klasse 3	28-06-2024	
289		80961		Skensvedvej 26, Brønshøj	09-80961-26 D, mile	862-2024-03608308	Klasse 2	28-06-2024	
290		80886		Hulvejen, Hillerød	10-80886-26 D, mile	862-2024-03608309	Klasse 2	28-06-2024	
291		80928		Selinevej 4, København S	11-80928-26 D, mile	862-2024-03608310	Klasse 0	28-06-2024	
292		80724		Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	12-80724-26 D, mile	862-2024-03608311	Klasse 2	28-06-2024	

293		80225		Buslommer - Brøndby	13-80255-26 D, mile	862-2024-03608312	Klasse 2	28-06-2024	
294		80856		Julius Andersens Vej 1, København Sv	14-80856-26 D, mile	862-2024-03608313	Klasse 1	28-06-2024	
295		80335		Mosehøjvej, Charlottenlund	15-80335-26 J, mile	862-2024-03608314	Klasse 2	28-06-2024	
296		80855		Byledet, Gentofte	16-80855-26 J, mile	862-2024-03608315	Klasse 0	28-06-2024	
297		80915		Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	17-80915-26 D, mile	862-2024-03608316	Klasse 0	28-06-2024	
298		80698		Ejby Mosevej mfl, Glostrup	18-80698-26 D, mile	862-2024-03608317	Klasse 0	28-06-2024	
299		80527		Nordsøvej 1 - hofor del 1, Nordhavn	19-80527-26 D, mile	862-2024-03608318	Klasse 3	28-06-2024	
300		80608		Robert Jacobsens Vej 48, København S	20-80608-26 D, mile	862-2024-03608319	Klasse 0	28-06-2024	
301		80273		Svanemøllens Kaserne, København Ø	21-80273-26 D, mile	862-2024-03608320	Klasse 0	28-06-2024	
302	02-07-2024	80934	L10033358	Ternevej 10, Frederiksberg	01-80934-27	862-2024-03765201	Klasse 2	05-07-2024	
303	02-07-2024	80724	L10033494	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	02-80724-27	862-2024-03765202	Klasse 2	05-07-2024	
304	02-07-2024	80937	L10033456	Azaleagangen 8, København S	03-80937-27	862-2024-03765203	Klasse 2	05-07-2024	
305	02-07-2024	80939	L10033479	Bakkevænget, Gentofte	04-80939-27	862-2024-03765204	Klasse 0	05-07-2024	
306	03-07-2024	80924	L10033625	Kattegatvej 35, København Ø	05-80924-27	862-2024-03765205	Klasse 3	05-07-2024	
307	03-07-2024	80527	L10033633	Nordsøvej 1 - hofor del 1, Nordhavn	06-80527-27	862-2024-03765206	Klasse 4	05-07-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til motor-/smøre-/form-/hydraulikolie Jorden afhentet
308	03-07-2024	80182	L10033656	Selinevej 4, København S	07-80182-27	862-2024-03765207	Klasse 2	05-07-2024	
309	03-07-2024	80572	L10033658	Normasvej 13, Frederiksberg	08-80572-27	862-2024-03765208	Klasse 0	05-07-2024	
310	03-07-2024	80255	L10033673	Junckersvej 10, Køge	09-80255-27	862-2024-03765209	Klasse 4	05-07-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er men overskrider ikke
311	03-07-2024	80901	L10033686	Kurhusvænge, Roskilde	10-80901-27	862-2024-03765210	Klasse 2	05-07-2024	
312	03-07-2024	80528	L10033698	Alsikemarken, Søborg	11-80528-27	862-2024-03765211	Klasse 2	05-07-2024	
313	03-07-2024	80158	L10033707	Sydhavnsgade, København SV	12-80158-27	862-2024-03840701	Klasse 0	05-07-2024	
314	03-07-2024	81012	L10033726	Søvej 23, Dragør	13-81012-27	862-2024-03840702	Klasse 0	05-07-2024	
315	03-07-2024	80975	L10033790	Beredskabsvej 19, Hedehusene	14-80975-27	862-2024-03840703	Klasse 1	05-07-2024	
316	03-07-2024	80861	L10033841	Novo Nordisk Park 1 - P-hus, Måløv	15-80861-27	862-2024-03840704	Klasse 0	05-07-2024	
317	04-07-2024	80808	L10033947	Englandsvej 59, København S	16-80808-27	862-2024-03840705	Klasse 4	05-07-2024	Kraftigt forurenet pga. bly, men overskrider ikke
318	04-07-2024	80967	L10033962	Nordsøvej 1, Nordhavn	17-80967-27	862-2024-03840706	Klasse 2	05-07-2024	
319	04-07-2024	80710	L10033997	Kærvej, Roskilde	18-80710-27	862-2024-03840707	Klasse 2	05-07-2024	
320	04-07-2024	81010	L10034069	Knarreborgvej 17, Kastrup	19-81010-27	862-2024-03840708	Klasse 2	05-07-2024	
321	04-07-2024	80335	L10034274	Mosehøjvej, Charlottenlund	20-80335-27	862-2024-03840709	Klasse 1	05-07-2024	
322	12-07-2024	80977	L10035377	Selinevej 4, København S	01-80977-28/mile	862-2024-03976201	Klasse 3	16-07-2024	
323	12-07-2024	80878	L10035358	Englandsvej 61, København S	02-80878-28/mile	862-2024-03976202	Klasse 2	16-07-2024	
324	12-07-2024	80928	L10035369	Selinevej 4, København S	03-80928-28/mile	862-2024-03976203	Klasse 2	16-07-2024	
325	12-07-2024	80527	L10035379	Nordsøvej 1 - hofor del 1, Nordhavn	04-80527-28/mile	862-2024-03976204	Klasse 0	16-07-2024	
326	12-07-2024	80710	L10035383	Kærvej, Roskilde	05-80710-28/mile	862-2024-03976205	Klasse 2	16-07-2024	
327	12-07-2024	80890	L10035390	Fængselsvej 40, Charlottenlund	06-80890-28/mile	862-2024-03976206	Klasse 2	16-07-2024	
328	12-07-2024	80255	L10035400	Junckersvej 10, Køge	07-80255-28/mile	862-2024-03976207	Klasse 3	16-07-2024	
329	15-07-2024	80878	L10035468	Englandsvej 61, København S	08-80878-28/mile	862-2024-03976208	Klasse 2	16-07-2024	
330	15-07-2024	80957	L10035475	Lyngevej 5, Hillerød	09-80957-28/mile	862-2024-03976209	Klasse 0	16-07-2024	

Bilag 2

Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver

331	18-07-2024	81059	L10036108	B-Vej 8 - samlesag, København S	01-81059-29, mile	862-2024-04072201	Klasse 2	22-07-2024	
332	18-07-2024	80108	L10036113	Amaliegade 44, København K	02-80108-29, mile	862-2024-04072202	Klasse 2	22-07-2024	
333	18-07-2024	80928	L10036120	Selinevej 4, København S	03-80928-29, mile	862-2024-04072203	Klasse 2	22-07-2024	
334	18-07-2024	80977	L10036137	Selinevej 4, København S	04-80977-29, mile	862-2024-04072204	Klasse 3	22-07-2024	
335	18-07-2024	80255	L10036146	Junckersvej 10, Køge	05-80255-29, mile	862-2024-04072205	Klasse 4	22-07-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er men overskrider ikke
336	18-07-2024	80225	L10036156	Junckersvej 10, Køge	06-80335-29, mile	862-2024-04072206	Klasse 2	22-07-2024	
337	18-07-2024	80967	L10036160	Nordsøvej 1, Nordhavn	07-80967-29, mile	862-2024-04072207	Klasse 2	22-07-2024	
338	18-07-2024	81060	L10036190	Kirsebærvej, Viby Sjælland	08-81060-29, mile	862-2024-04072208	Klasse 0	22-07-2024	
339	18-07-2024	80977	L10036238	Selinevej 4, København S	09-80977-29, mile	862-2024-04072209	Klasse 2	22-07-2024	
340	22-07-2024	80928	L10036463	Selinevej 4, København S	10-80928-30	862-2024-04108401	Klasse 2	25-07-2024	
341	22-07-2024	81059	L10036466	B-Vej 8 - samlesag, København S	11-81059-30	862-2024-04108402	Klasse 2	25-07-2024	
342	22-07-2024	80397	L10036484	Bellahøjvej blok 3 til 7, Brønshøj	12-80397-30	862-2024-04108403	Klasse 2	25-07-2024	
343	22-07-2024	81021	L10036489	Artillerivej 129-131, København S	13-81021-30	862-2024-04108404	Klasse 2	25-07-2024	
344	22-07-2024	81085	L10036520	Oronningårds Alle 113, Holte	14-81085-30	862-2024-04108405	Klasse 0	25-07-2024	
345	23-07-2024	80856	L10036640	Julius Andersens Vej 1, København Sv	15-80856-30	862-2024-04108406	Klasse 0	25-07-2024	
346	23-07-2024	80977	L10036645	Selinevej 4, København S	16-80977-30	862-2024-04108407	Klasse 4	25-07-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
347	23-07-2024	81026	L10036661	Industrivangen 20, Ishøj	17-81026-30	862-2024-04108408	Klasse 2	25-07-2024	
348	23-07-2024	81048	L10036673	Østerager, Glostrup	18-81048-30	862-2024-04108409	Klasse 1	25-07-2024	
349	23-07-2024	80977	L10036684	Selinevej 4, København S	19-80977-30	862-2024-04108410	Klasse 2	25-07-2024	
350	23-07-2024	80860	L10036709	Magleholm, Glostrup	20-80860-30	862-2024-04108411	Klasse 0	25-07-2024	
351	24-07-2024	81083	L10036793	Nordens Plads 2, Frederiksberg	21-81083-30	862-2024-04108412	Klasse 2	25-07-2024	
352	24-07-2024	80724	L10036812	Paul Bergsdes Vej 47, Glostrup	22-80724-30	862-2024-04108413	Klasse 2	25-07-2024	
353	24-07-2024	80924	L10036861	Kattegatvej 35, København Ø	23-80924-30	862-2024-04108414	Klasse 2	25-07-2024	
354	24-07-2024	80808	L10036879	Englandsvej 59, København S	24-80808-30	862-2024-04108415	Klasse 4	25-07-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
355	25-07-2024	80993	L10036908	Damhusdalen 53, Rødovre	25-80993-30	862-2024-04108416	Klasse 2	25-07-2024	
356	25-07-2024	80866	L10036925	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	26-80866-30	862-2024-04108417	Klasse 0	25-07-2024	
357	25-07-2024	80335	L10036938	Mosehøjvej, Charlottenlund	27-80335-30	862-2024-04108418	Klasse 2	25-07-2024	
358	25-07-2024	81095	L10037010	Njalsgade 101, København S	28-81095-31, mile	862-2024-04166101	Klasse 2	30-07-2024	
359	26-07-2024	81059	L10037146	B-Vej 8 - samlesag, København S	29-81059-31, mile	862-2024-04166102	Klasse 1	30-07-2024	
360	26-07-2025	80637	L10037152	Ydunsvej 6, Hillerød	30-80637-31, mile	862-2024-04166103	Klasse 0	30-07-2024	
361	29-07-2024	80977	L10037255	Selinevej 4, København S	31-80977-31, mile	862-2024-04166104	Klasse 2	30-07-2024	
362	29-07-2024	80861	L10037257	Novo Nordisk Park 1 - P-hus, Måløv	32-80861-31, mile	862-2024-04166105	Klasse 0	30-07-2024	
363	30-07-2024	80924	L10037361	Kattegatvej 35, København Ø	33-80924-31, mile	862-2024-04166106	Klasse 2	30-07-2024	
364	30-07-2024	80182	L10037373	Selinevej 4, København S	34-80182-31, mile	862-2024-04166107	Klasse 2	30-07-2024	
365	30-07-2024	80758	L10037446	Frederikssundsvej, Veksø Sjælland	01-80758-32, mile	862-2024-04274801	Klasse 2	06-08-2024	
366	31-07-2024	80928	L10037519	Selinevej 4, København S	02-80928-32, mile	862-2024-04274802	Klasse 2	06-08-2024	
367	05-08-2024	81101	L10038048	M Bechs Alle 57, Hvidovre	03-81101-32, mile	862-2024-04274803	Klasse 1	06-08-2024	
368	05-08-2024	81059	L10038085	B-Vej 8 - samlesag, København S	04-81059-32, mile	862-2024-04274804	Klasse 1	06-08-2024	
369	05-08-2024	80595	L10038149	Nordre Strandvej 2A, Helsingør	05-80595-32, mile	862-2024-04274805	Klasse 3	06-08-2024	
370	06-08-2024	80931	L10038183	Signesvej 1, Hellerup	06-80931-32, mile	862-2024-04274806	Klasse 0	06-08-2024	
371	06-08-2024	81076	L10038222	Maskinvej 4, Søborg	07-81076-32, mile	862-2024-04274807	Klasse 2	06-08-2024	
372	06-08-2024	80970	L10038231	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Brogårdsvej,	08-80970-32, mile	862-2024-04274808	Klasse 0	06-08-2024	

Bilag 2

Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver

373	07-08-2024	80776	L10038457	Hedelandsvej 11 / Hovedgaden 531,	09-80776-33, mile	862-2024-04411001	Klasse 0	14-08-2024	
374	07-08-2024	81081	L10038462	Danmarksvej 29A, Kongens Lyngby	10-81081-33, mile	862-2024-04411002	Klasse 3	14-08-2024	
375	07-08-2024	80928	L10038486	Selinevej 4, København S	11-80928-33, mile	862-2024-04411003	Klasse 2	14-08-2024	
376	08-08-2024	81078	L10038544	Magleholm, Glostrup	12-81078-33, mile	862-2024-04411004	Klasse 0	14-08-2024	
377	08-08-2024	81141	L10038559	Bjergmarken, Roskilde	13-81141-33, mile	862-2024-04411005	Klasse 2	14-08-2024	
378	09-08-2024	80935	L10038769	Finervej 7, Glostrup	14-80935-33, mile	862-2024-04411006	Klasse 0	14-08-2024	
379	09-08-2024	81123	L10038783	Lundevej 17, Tune	15-81123-33, mile	862-2024-04411007	Klasse 0	14-08-2024	
380	12-08-2024	80970	L10038965	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Brogårdsvej,	16-80970-33, mile	862-2024-04411008	Klasse 0	14-08-2024	
381	12-08-2024	81059	L10038971	B-Vej 8 - samlesag, København S	17-81059-33, mile	862-2024-04411009	Klasse 2	14-08-2024	
382	13-08-2024	81059	L10039062	B-Vej 8 - samlesag, København S	18-81059-33, mile	862-2024-04411010	Klasse 2	14-08-2024	
383	13-08-2024	80861	L10039093	Novo Nordisk Park 1 - P-hus, Måløv	19-80861-33, mile	862-2024-04411011	Klasse 0	14-08-2024	
384	16-08-2024	81146	L10039815	B-Vej 8 - samlesag, København S	01-81146-34, mile	862-2024-04537401	Klasse 3	20-08-2024	
385	16-08-2024	81091	L10039881	Selinevej 4, København S	01-81091-34, mile	862-2024-04537402	Klasse 2	20-08-2024	
386	19-08-2024	81152	L10039999	Blokland 34, Albertslund	01-81152-34, mile	862-2024-04537403	Klasse 2	20-08-2024	
387	19-08-2024	80758	L10040018	Frederikssundsvej, Veksø Sjælland	01-80758-34, mile	862-2024-04537404	Klasse 0	20-08-2024	
388	19-08-2024	80724	L10040060	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	01-80724-34, mile	862-2024-04537405	Klasse 1	20-08-2024	
389	20-08-2024	81082	L10040199	Fængselsvej 40, Albertslund	01-81082-34, mile	862-2024-04537406	Klasse 2	20-08-2024	
390	20-08-2024	80895	L10040230	Brennum Park 1, Hillerød	01-80895-34, mile	862-2024-04537407	Klasse 0	20-08-2024	
391	20-08-2024	81167	L10040241	Peter Bangs Vej 194 Frederiksberg	01-81167-34, mile	862-2024-04537408	Klasse 4	20-08-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er, overskrider ikke
392	20-08-2024	80977	L10040260	Selinevej 4, København S	01-80977-34, mile	862-2024-04537409	Klasse 3	20-08-2024	
393	20-08-2024	80878	L10040273	Englandsvej 61, København S	01-80878-34, mile	862-2024-04537410	Klasse 2	20-08-2024	
394	21-08-2024	81167	L10040437	Peter Bangs Vej 194 Frederiksberg	11-81167-35, mile	862-2024-04679201	Klasse 3	27-08-2024	
395	21-08-2024	81112	L10040470	Dybendalsvænget 1, Taastrup	12-81112-35, mile	862-2024-04679202	Klasse 2	27-08-2024	
396	21-08-2024	81146	L10040497	B-Vej 8 - samlesag, København S	13-81146-35, mile	862-2024-04679203	Klasse 2	27-08-2024	
397	22-08-2024	81169	L10040718	Bådmandsstræde 20, København K	14-81169-35, mile	862-2024-04679204	Klasse 3	27-08-2024	
398	22-08-2024	81049	L10040763	Njalsgade 83, København S	15-81049-35, mile	862-2024-04679205	Klasse 2	27-08-2024	
399	22-08-2024	80270	L10040784	Teglgade 25-27/Østre Teglgade, København Sv	16-80270-35, mile	862-2024-04679206	Klasse 4	27-08-2024	Forhøjet indhold af kulbriter svarende til diesel/fyringsolie. Jorden afhentet den 04-09-24
400	23-08-2024	81091	L10040906	Selinevej 4, København S	17-81091-35, mile	862-2024-04679207	Klasse 4	27-08-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er men overskrider ikke
401	23-08-2024	80724	L10040914	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	18-80724-35, mile	862-2024-04679208	Klasse 1	27-08-2024	
402	26-08-2024	81175	L10041115	Klostermarksvej 7, Brønshøj	19-81175-35, mile	862-2024-04679209	Klasse 4	27-08-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er men overskrider ikke
403	26-08-2024	80803	L10041119	Carl Langes Vej 5, Valby	20-80803-35, mile	862-2024-04679210	Klasse 2	27-08-2024	
404	27-08-2024	80970	L10041202	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Brogårdsvej,	21-80970-35, mile	862-2024-04679211	Klasse 2	27-08-2024	
405	27-08-2024	81190	L10041238	Danneskiold-Samsøes Alle 1, København K	22-81190-35, mile	862-2024-04679212	Klasse 2	27-08-2024	
406	28-08-2024	81183	L10041342	Teglgade 25-27/Østre Teglgade,	1-81183-36, Mile	862-2024-04830301	Klasse 0	03-09-2024	
407	30-08-2024	81091	L10041674	Selinevej 4, København S	2-81091-36, Mile	862-2024-04830302	Klasse 2	03-09-2024	
408	02-09-2024	81153	L10041790	Valdemarsgade 27, København V	3-81153-36, Mile	862-2024-04830303	Klasse 3	03-09-2024	
409	02-09-2024	81129	L10041802	Frederiksborgvej 59, København Nv	4-81129-36, Mile	862-2024-04830304	Klasse 3	03-09-2024	
410	02-09-2024	80652	L10041842	Forårsvej 18, Hellerup	5-80652-36, Mile	862-2024-04830305	Klasse 0	03-09-2024	
411	04-09-2024	81182	L10042115	Søbredden, 3450 Allerød	06-81182-37	862-2024-04972201	Klasse 0	10-09-2024	
412	05-09-2024	81190	L10042318	Danneskiold-Samsøes Alle 1, København K	07-81190-37	862-2024-04972202	Klasse 2	10-09-2024	
413	06-09-2024	80182	L10042482	Søbredden, 3450 Allerød	08-80182-37	862-2024-04972203	Klasse 3	10-09-2024	
414	06-09-2024	81091	L10042555	Selinevej 4, København S	09-81091-37	862-2024-04972204	Klasse 3	10-09-2024	

Bilag 2

Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver

415	09-09-2024	81195	L10042631	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	10-81195-37	862-2024-04972205	Klasse 2	10-09-2024	
416	09-09-2024	81189	L10042641	Klausdalsbrovej 81-113, 2860 Søborg	11-81189-37	862-2024-04972206	Klasse 0	10-09-2024	
417	09-09-2024	81183	L10042712	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade,	12-81183-37	862-2024-04972207	Klasse 0	10-09-2024	
418	09-09-2024	81217	L10042756	Rørsangervej 11, 2670 Greve	13-81217-37	862-2024-04972208	Klasse 3	10-09-2024	
419	13-09-2024	81091	L10043339	Selinevej 4, København S	01-81091-38, mile	862-2024-05121201	Klasse 3	17-09-2024	
420	13-09-2024	81214	L10043341	Otto Busses Vej 27, 2450 København SV	02-81214-38, mile	862-2024-05121202	Klasse 2	17-09-2024	
421	13-09-2024	81195	L10043356	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	03-81195-38, mile	862-2024-05121203	Klasse 2	17-09-2024	
422	16-09-2024	81167	L10043435	Peter Bangs Vej 194 Frederiksberg	04-81167-38, mile	862-2024-05121204	Klasse 2	17-09-2024	
423	16-09-2024	81146	L10043444	B-Vej 8 - samlesag, København S	05-81146-38, mile	862-2024-05121205	Klasse 2	17-09-2024	
424	16-09-2024	80728	L10043517	Virumvej, 2830 Virum	06-80728-38, mile	862-2024-05121206	Klasse 0	17-09-2024	
425	17-09-2024	81224	L10043659	Kærvej 14, 2970 Hørsholm	07-81224-38, mile	862-2024-05121207	Klasse 1	17-09-2024	
426	17-09-2024	80621	L10043665	Kirkebjerg Allé, 2600 Glostrup	08-80621-38, mile	862-2024-05121208	Klasse 0	17-09-2024	
427	19-09-2024	81240	L10044015	Gundsøllevej 10C, 4000 Roskilde	01-81240-39, mile	862-2024-05287901	Klasse 2	24-09-2024	
428	19-09-2024	81189	L10044048	Klausdalsbrovej 81-113, 2860 Søborg	02-81189-39, mile	862-2024-05287902	Klasse 0	24-09-2024	
429	20-09-2024	80971	L10044251	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Kildeskovvej m.fl.,	03-80971-39, mile	862-2024-05287903	Klasse 0	24-09-2024	
430	23-09-2024	80182	L10044301	Søbredden, 3450 Allerød	04-80182-39, mile	862-2024-05287904	Klasse 2	24-09-2024	
431	23-09-2024	81129	L10044306	Frederiksborgvej 59, København Nv	05-81129-39, mile	862-2024-05287905	Klasse 1	24-09-2024	
432	23-09-2024	81149	L10044317	Nymosevej 9, 2820 Gentofte	06-81149-39, mile	862-2024-05287906	Klasse 1	24-09-2024	
433	23-09-2024	81118	L10044327	Tingmosen, Bagemosen, Højlundsvej, Højlunds	07-81118-39, mile	862-2024-05287907	Klasse 0	24-09-2024	
434	30-09-2024	81006	L10044977	Torpebakken, Tingbakken, Stjernebakken mfl	01-81006-40, mile	862-2024-05517701	Klasse 0	04-10-2024	
435	30-09-2024	81279	L10044983/84	Markhøjvej 82-130	02-81279-40, mile	862-2024-05517702	Klasse 1	04-10-2024	
436	30-09-2024	81282	L10044989	Brillerne 9	03-81282-40, mile	862-2024-05517703	Klasse 2	04-10-2024	
437	30-09-2024	81146	L10045024	B-Vej 8 - samlesag, København S	04-81146-40, mile	862-2024-05517704	Klasse 2	04-10-2024	
438	01-10-2024	81082	L10045133	Fængselsvej 40, Albertslund	05-81082-40, mile	862-2024-05517705	Klasse 0	04-10-2024	
439	01-10-2024	81237	L10045153	Selinevej 4, København S	06-81237-40, mile	862-2024-05517706	Klasse 4	04-10-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
440	02-10-2024	80992	L10045256	Ll. Værsløsevej m. fl. + Skolekrogen, Værsløse	07-80992-40, mile	862-2024-05517707	Klasse 2	04-10-2024	
441	02-10-2024	81195	L10045307	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	08-81195-40, mile	862-2024-05517708	Klasse 2	04-10-2024	
442	03-10-2024	81128	L10045378	Dam Holme 101, Ølstykke	09-81128-40, mile	862-2024-05517709	Klasse 2	04-10-2024	
443	03-10-2024	81091	L10045466	Selinevej 4, København S	10-81091-40, mile	862-2024-05517710	Klasse 3	04-10-2024	
444	04-10-2024	80924	L10045552	Kattegatvej 35, København Ø	11-80924-40, mile	862-2024-05517711	Klasse 2	04-10-2024	
445	07-10-2024	81195	L10045714	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	12-81195-41	862-2024-05733001	Klasse 2	14-10-2024	
446	07-10-2024	81285	L10045751	Rådmand Billes Vej, Rødovre	14-81285-41	862-2024-05733002	Klasse 0	14-10-2024	
447	08-10-2024	81289	L10045880	Stolbergsvej 22, Hørsholm	15-81289-41	862-2024-05733003	Klasse 2	14-10-2024	
448	08-10-2024	80270	L10045944	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade,	16-80270-41	862-2024-05733004	Klasse 0	14-10-2024	
449	09-10-2024	80971	L10046058	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Kildeskovvej m.fl.,	17-80971-41	862-2024-05733005	Klasse 0	14-10-2024	
450	09-10-2024	81310	L10046145	Herlev Hovedgade - Midterrabat, Herlev	18-81310-41	862-2024-05733006	Klasse 2	14-10-2024	
451	11-10-2024	80924	L10046350	Kattegatvej 35, København Ø	19-80924-41	862-2024-05733007	Klasse 1	14-10-2024	
452	11-10-2024	81237	L10046363	Selinevej 4, København S	20-81237-41	862-2024-05733008	Klasse 2	14-10-2024	
453	11-10-2024	81146	L10046432	B-Vej 8 - samlesag, København S	21-81146-41	862-2024-05733009	Klasse 3	14-10-2024	
454	11-10-2024	81274	L10046436	Juncckersvej 10, Køge	22-81274-41	862-2024-05733010	Klasse 2	14-10-2024	Kraftigt forurenet pga. Nikkel, men overskrider ikke
455	15-10-2024	80338	L10046658	Bygmarken, 2860 Søborg	1-80338-42, mile	862-2024-05908301	Klasse 3	22-10-2024	
456	15-10-2024	80574	L10046718	Valmueemarken, 2830 Virum	2-80574-42, mile	862-2024-05908302	Klasse 2		
457	15-10-2024	81331	L10046772	B-Vej 8 - samlesag, København S	3-81331-42, mile	862-2024-05908303	Klasse 3	22-10-2024	
458	16-10-2024	81352	L10046871	Henrik Pontoppidans Vej 2, 2200 København N	4-81352-42, mile	862-2024-05908304	Klasse 3	22-10-2024	
459	16-10-2024	81183	L10046911	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade,	5-81183-42, mile	862-2024-05908305	Klasse 1	22-10-2024	
460	21-10-2024	81253	L10047473	Herlev Hovedgade 188B, 2730 Herlev	6-81253-42, mile	862-2024-05908306	Klasse 1	22-10-2024	
461	24-10-2024	81331	L10047823	B-Vej 8 - samlesag, København S	20-81331-43, mile	862-2024-06076101	Klasse 2	29-10-2024	

462	24-10-2024	81344	L10047827	Vinge Boulevard 51, Frederikssund	21-81344-43, mile	862-2024-06076102	Klasse 0	29-10-2024	
463	24-10-2024	81158	L10047843	Stenlandsvej, Roskilde	22-81158-43, mile	862-2024-06076103	Klasse 0	29-10-2024	
464	24-10-2024	81091	L10047883	Selinevej 4, København S	23-81091-43, mile	862-2024-06076104	Klasse 2	29-10-2024	
465	24-10-2024	80967	L10047917	Nordsøvej 1, Nordhavn	24-80967-43, mile	862-2024-06076105	Klasse 1	29-10-2024	
466	24-10-2024	81274	L10047951	Junkersvej 10, Køge	26-81274-43, mile	862-2024-06076106	Klasse 0	29-10-2024	
467	25-10-2024	81195	L10048053	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	27-81195-43, mile	862-2024-06076107	Klasse 1	29-10-2024	
468	25-10-2024	80868	L10048084	Undalsvej, Frederiksværk	28-80868-43, mile	862-2024-06076108	Klasse 3	29-10-2024	
469	28-10-2024	81393	L10048202	Kastrup Fjernvarme - Knarreborgvej, Kastrup	29-81393-43, mile	862-2024-06076109	Klasse 0	29-10-2024	
470	28-10-2024	80698	L10048214	Ejby Mosevej mfl, Glostrup	30-80698-43, mile	862-2024-06076110	Klasse 0	29-10-2024	
471	28-10-2024	80182	L10048245	Selinevej 4, København S	31-80182-43, mile	862-2024-06076111	Klasse 1	29-10-2024	
472	28-10-2024	80574	L10048275	Valmuemærken, Virum	32-80574-43, mile	862-2024-06076112	Klasse 0	29-10-2024	
473	31-10-2024	81167	L10048627	Peter Bangs Vej 194, Frederiksberg	01-81167-44	862-2024-06243901	Klasse 1	05-11-2024	
474	04-10-2024	81346	L10048843	Sluseholmen 3, København SV	02-81346-44	862-2024-06243902	Klasse 0	05-11-2024	
475	04-11-2024	80574	L10048872	Valmuemærken, Virum	03-80574-44	862-2024-06243903	Klasse 2	05-11-2024	
476	05-11-2024	81424	L10049129	Skyttehøj 2, Kastrup	04-81424-44	862-2024-06243904	Klasse 2	05-11-2024	
477	06-11-2024	81393	L10049190	Kastrup Fjernvarme - Knarreborgvej, Kastrup	10-81393-45, mile	862-2024-06409401	Klasse 2	12-11-2024	
478	06-11-2024	81257	L10049205	Kongelundsvej 92Q, København S	11-81257-45, mile	862-2024-06409402	Klasse 2	12-11-2024	
479	06-11-2024	81167	L10049257	Peter Bangs Vej 194, Frederiksberg	12-81167-45, mile	862-2024-06409403	Klasse 0	12-11-2024	
480	06-11-2024	80574	L10049263	Valmuemærken, Virum	13-80574-45, mile	862-2024-06409404	Klasse 2	12-11-2024	
481	07-11-2024	81195	L10049350	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	14-81195-45, mile	862-2024-06409405	Klasse 2	12-11-2024	
482	07-11-2024	81388	L10049380	Kurlandsgade 11, København S	15-81388-45, mile	862-2024-06409406	Klasse 2	12-11-2024	
483	07-11-2024	81385	L10049412	Selinevej 4, København S	16-81385-45, mile	862-2024-06409407	Klasse 2	12-11-2024	
484	07-11-2024	80924	L10049435	Kattegatvej 35, København Ø	17-80924-45, mile	862-2024-06409408	Klasse 2	12-11-2024	
485	08-11-2024	81374	L10049533	Wilkensvej 16A, Frederiksberg	18-81374-45, mile	862-2024-06409409	Klasse 2	12-11-2024	
486	08-11-2024	81237	L10049567	Selnevej 4, København S	19-81237-45, mile	862-2024-06409410	Klasse 2	12-11-2024	
487	08-11-2024	81331	L10049615	B-Vej 8 - samlesag, København S	20-81331-45, mile	862-2024-06409411	Klasse 1	12-11-2024	
488	11-11-2024	81233	L10049682	Stenlandsvej, Roskilde	21-81233-45, mile	862-2024-06409412	Klasse 0	12-11-2024	
489	11-11-2024	81001	L10049720	Taastrupgårdsvej - Selsmosekvarteret, Taastrup	22-81001-45, mile	862-2024-06409413	Klasse 0	12-11-2024	
490	11-11-2024	80775	L10049744	Lyngholmsvej 10, Kongens Lyngby	23-80775-45, mile	862-2024-06409414	Klasse 0	12-11-2024	
491	11-11-2024	81285	L10049759	Vangedevej, Gentofte	24-81285-45, mile	862-2024-06409415	Klasse 0	12-11-2024	
492	12-11-2024	80182	L10049816	Selnevej 4, København S	25-80182-45, mile	862-2024-06409416	Klasse 2	12-11-2024	
493	12-11-2024	81395	L10049827	Kastrup Fjernvarme - Skolevænget 1.3, Kastrup	26-81395-45, mile	862-2024-06409417	Klasse 0	12-11-2024	
494	12-11-2024	81297	L10049864	Gladsaxe Fjernvarme (18-3-4) - Konto, Søborg	27-81297-45, mile	862-2024-06409418	Klasse 1	12-11-2024	
495	18-11-2024	81383	L10050634	Ejgårdvej 36, 2920 Charlottenlund	01-81383-46, mile	862-2024-06573701	Klasse 1	19-11-2024	
496	18-11-2024	80868	L10050661	Undalsvej, 3300 Frederiksværk	02-80868-46, mile	862-2024-06573702	Klasse 2	19-11-2024	
497	18-11-2024	81331	L10050694	B-Vej 8 - samlesag, København S	03-81331-46, mile	862-2024-06573703	Klasse 3	19-11-2024	
498	18-11-2024	80967	L10050703	Nordsøvej 1, Nordhavn	04-80967-46, mile	862-2024-06573501	Klasse 2	19-11-2024	
498	18-11-2024	81392	L10050710	Kastrup Fjernvarme - Skalbjergrvej 1.1, 2770 Kastrup	05-81392-46, mile	862-2024-06573704	Klasse 0	19-11-2024	
499	19-11-2024	81418	L10050767	Haag Alle 4, 2791 Dragør	06-81418-46, mile	862-2024-06573705	Klasse 3	19-11-2024	
500	19-11-2024	81385	L10050773	Selinevej 4, København S	07-81385-46, mile	862-2024-06573706	Klasse 3	19-11-2024	
501	19-11-2024	81466	L10050781	Tjørnholmvej 28A, 2680 Solrød Strand	08-81466-46, mile	862-2024-06573707	Klasse 0	19-11-2024	
502	19-11-2024	80924	L10050812	Kattegatvej 35, København Ø	09-80924-46, mile	862-2024-06573708	Klasse 2	19-11-2024	
503	21-11-2024	81491	L10051170	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej	10-81491-47	862-2024-06725801	Klasse 3	26-11-2024	
504	25-11-2024	81331	L10051404	B-Vej 8 - samlesag, København S	11-81331-47	862-2024-06725802	Klasse 4	26-11-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til gasolie og asfalt/bitumen/fuelolie.
505	25-11-2024	81504	L10051408	General Bahnsøns Vej 14 til 18, 2000 Frederiksberg	12-81504-47	862-2024-06725803	Klasse 4	26-11-2024	Kraftigt forurenet pga. PAH'er
506	25-11-2024	81001	L10051433	Taastrupgårdsvej - Selsmosekvarteret/Kulturstræde	13-81001-47	862-2024-06725804	Klasse 0	26-11-2024	men overskrider ikke

Bilag 2


Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver


507	25-11-2024	81297	L10051437	Gldsaxe Fjernvarme (18-3-4) - Kontorvej + Fren	14-81297-47	862-2024-06725805	Klasse 0	26-11-2024	
508	25-11-2024	81449	L10051457	Sønderbakken, 2820 Gentofte	15-81449-47	862-2024-06725806	Klasse 2	26-11-2024	
509	26-11-2024	81487	L10051459	Rørgængervej, 2660 Brøndby Strand	16-81487-47	862-2024-06725807	Klasse 1	26-11-2024	
510	26-11-2024	81414	L10051553	C.F. Richs Vej 66, 2000 Frederiksberg	17-81414-47	862-2024-06725808	Klasse 1	26-11-2024	
511	26-11-2024	80908	L10051559	Astilbehaven, 2830 Virum	18-80908-47	862-2024-06725809	Klasse 3	26-11-2024	
512	26-11-2024	80976	L10051565	Højdevej 26B, 2830 Virum	19-80967-47, mile	862-2024-06726001	Klasse 1	26-11-2024	Ekstra analyse for Cyanid og Chlorerede opløsningsmidler
513	27-11-2024	80924	L10051728	Kattegatvej 35, København Ø	20-80924-48, mile	862-2024-06889801	Klasse 4	03-12-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til uidentificeret kulbrinter. Jorden afhentet den 26-12-24
514	27-11-2024	80992	L10051743	Ll. Værløsevej m. fl. + Skolekrogen, 3500 Værløse	21-80992-48, mile	862-2024-06889802	Klasse 1	03-12-2024	
515	28-11-2024	81491	L10051835	Balsamvej,Salvievej,Guldblommevej,Nordmarks	22-81491-48, mile	862-2024-06889803	Klasse 2	03-12-2024	
516	28-11-2024	81385	L10051943	B-Vej 8 - samlesag, København S	23-81385-48, mile	862-2024-06889804	Klasse 2	03-12-2024	Ekstra analyse for kviksglv
517	29-11-2024	81522	L10052034	Æblehaven ud for 28-34, 3400 Hillerød	24-81522-48, mile	862-2024-06889805	Klasse 0	03-12-2024	
518	29-11-2024	80967	L10052044	Nordsøvej 1, Nordhavn	25-80967-48	862-2024-06889901	Klasse 1	03-12-2024	Ekstra analyse for Chlorerede opløsningsmidler og cyanid
518	02-12-2024	81237	L10055101	B-Vej 8 - samlesag, København S	26-81237-48, mile	862-2024-06889806	Klasse 4	03-12-2024	Ekstra analyse for BTEX. Kraftigt forurenet pga. bly, men overskrider ikke
519	02-12-2024	81382	L10052140	Containervej 15, 2150 Nordhavn	27-81382-48, mile	862-2024-06889807	Klasse 2	03-12-2024	Ekstra analyse for BTEX
520	02-12-2024	81508	L10052173	Kirkebjerg Søpark 2, 2650 Brøndby	28-81508-48, mile	862-2024-06889808	Klasse 0	03-12-2024	Ekstra analyse for Chlorerede opløsningsmidler
521	02-12-2024	81510	L10052189	Kastrup Fjernvarme - Præstemarksvej 1.4, 2770 K	29-81510-48, mile	862-2024-06889809	Klasse 0	03-12-2024	
522	04-12-2024	80732	L10052345	Sennepsmarken, 2830	01-80732-49, mile	862-2024-07046701	Klasse 1	10-12-2024	
523	05-12-2024	81467	L10052577	Søager, 2820	02-81467-49, mile	862-2024-07046702	Klasse 0	10-12-2024	
524	06-12-2024	81016	L10052670	Lyngby Fjernvarme - Vibevangenget, 2880	03-81016-49, mile	862-2024-07046703	Klasse 2	10-12-2024	
525	09-12-2024	81491	L10052723	Balsamvej,Salvievej,Guldblommevej,Nor, 2770 K	04-81491-49, mile	862-2024-07046704	Klasse 3	10-12-2024	
526	10-12-2024	81569	L10052886	Torvestrædet 1, 2740	10-81569-50, mile	862-2024-07210601	Klasse 0	17-12-2024	
527	11-12-2024	81548	L10053081	Pederstrupvej 82, 2750	11-81548-50, mile	862-2024-07210602	Klasse 0	17-12-2024	
528	13-12-2024	81445	L10053395	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	12-81445-50, mile	862-2024-07210603	Klasse 2	17-12-2024	
529	13-12-2024	81393	L10053405	Kastrup Fjernvarme - Knarreborgvej 1.2, 2770 K	13-81393-50, mile	862-2024-07210604	Klasse 2	17-12-2024	
530	16-12-2024	80967	L10053520	Nordsøvej 1, Nordhavn	14-80967-50, mile	862-2024-07210605	Klasse 4	17-12-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
531	17-12-2024	81568	L10053648	Margretheholmsvej 1, 1432 København	15-81568-50, mile	862-2024-07210606	Klasse 3	17-12-2024	
532	18-12-2024	80924	L10053831	Kattegatvej 35, 2100 København Ø	01-80924-51	2408/25	Klasse 2	07-01-2025	
533	19-12-2024	81597	L10053960	Nordre Fasanvej 108B, 2000 Frederiksberg	02-81597-51	2410/25	Klasse 3	07-01-2025	

[illegible]

[illegible]

og Dykker Supervisor






Røret er fundet liggende frit ovenpå bunden. Røret ligger ikke i en grøft. Der er ikke fundet fiskenet eller tabte genstande.



På hele røret ses et ca. 10 cm tykt lag muslinger og andet begroning.




Ved diffuserens gummilæber (Markeret 1 på tegning) mærkes en tydelig vandgennemstrømning.




På billedet åbnes gummilæberne. Der ses ikke begroning af muslinger indeni diffuseren.




Ved markeringen 2 på tegningen er en flange og et spændebånd. Begge dele er intakt og uden skader. Der er ikke monteret rustfri bolte og 5 bolte fremstår rustne i mindre omfang.



Ved marking 3 på tegningen er monteret 2 beslag. Begge beslag er intakte og uden skader.



Flange og bolte market 4 på tegningen fremstår intakt



Efter inspektion rengjorde vi gummilæbe for begroning