

Badevandsprofil for Teglholm Brygge Badezone



Figur 1. Placering af badevandsprofil.

Den røde trekant angiver, hvor der kan ske overløb af spildevand under kraftigt regnvejr.

Ansvarlig myndighed	Københavns Kommune Klima, Miljø- og Teknikforvaltningen Område for Miljø og Byliv Njalsgade 13, 1. sal Postboks 449 1505 København V Tlf.: 33 66 56 00 Hjemmeside: Vandet i byen Københavns Kommune
----------------------------	---

Beskrivelse af badestedet og badevandet	<p>Badevandsprofilen er en ubemandet badezone. Badezonen ligger i bunden af Teglværkshavnen, nær Tegllholmsgade 10.</p> <p>Badezonen består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en lille lukket badezone i fast konstruktion med bund, beskyttet imod skibstrafik. 1,1 meters dybde. - En ydre zone med mulighed for udspring og badning for gode svømmere, da der er dybt vand <p>Vandet er salt. Vandstrømmen er svag, overvejende fra vestlig og østlig retning. Anlægget er ikke under opsyn af livreddere, så badning foregår på eget ansvar. Der findes redningsposter, samt redningsstiger. Badezonen er åben for badning hele året. Risiko for opblomstring af blågrønner og øvrige algeopblomstringer samt gener fra mange makroalger (tang) vurderes at være lille.</p> <p>Handicapfaciliteter: Ingen</p>
--	---

Varslings-systemet	<p>Badevandsprofilen indgår i Badevandsudsigten, der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet på baggrund af prognoser. En lampe på stedet vil varsle ved dårlig badevandskvalitet.</p> <p>Applikationen "Badevand" kan hentes til Smartphones i Play Butik eller App Store, hvis du har en Android eller iPhone. Applikationen viser badevandsprognoserne og er gratis.</p>
---------------------------	---

Mulige fækle forureningskilder og kortvarige forureninger	<p>Der er overløbsbygværker til Københavns Havn. Det nærmeste overløbsbygværk til badevandsprofilen ligger over 300 meter fra badezonen. I tilfælde af perioder med intensiv nedbør, kan udledningen fra overløbsbygværkerne medføre, at badevandet er forurenet med bakterier -i så tilfælde lyser advarselslampen på badestedet. Ellers er der ingen kendte forureningskilder i badevandsprofilområdet.</p>
--	---

Badevands-kvaliteten	2022	2023	2024	2025
DKBW 1906	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket
Badestedet var i badesæsonen 2025 i alt lukket 78 timer (rødt flag), svarende til 2,6 % af tiden.				

Forvaltnings-foranstaltninger	<p>Klima, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune arbejder løbende med at forbedre badevandskvaliteten i Københavns Havn. I Københavns Kommunes spildevandsplan, klimatilpasningsplan mv. beskrives, hvordan regnvand skal frakobles kloaksystemet og nedbringe overløbene til vandområderne. Badevand er desuden et væsentligt miljømål ved revision af tilladelser til overløb i Københavns Kommune. Ved forurening skiltes det på badestedet og på Badevandsudsigten</p>
--------------------------------------	--

Anden forurening	<p>Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Københavns Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 20 gange per år) udføres tilsyn med Tegllholm Brygge Badezone.</p>
-------------------------	--

Revision	<p>Badevandsprofilen er udarbejdet januar 2022. Afsnittet om "Badevandskvalitet" revideres hvert år før badesæsonstart.</p>
-----------------	---