



Maria Frej (F)
Medlem af Borgerrepræsentationen

Forvaltningssvar til Maria Frej (F) om Kulturhuset Union

03. august 2026

Spørgsmål

Maria Frej (F) har d. 18. juni fremsendt følgende spørgsmål:

Edoc sagsnummer
2026-0209413

F2 sagsnummer
2026 - 14590

1. *Hvad er status på arbejdet med at forbedre tilgængeligheden i Kulturhuset Union, herunder mulighederne for at etablere en elevator?*
2. *Hvilke løsninger vedrørende elevator og øvrige tilgængelighedsforbedringer har tidligere været undersøgt, og hvad var resultatet af disse undersøgelser?*
3. *Hvordan vurderer forvaltningen den nuværende tilgængelighed i Kulturhuset Union for borgere med handicap og nedsat mobilitet?*
4. *Hvilke muligheder ser forvaltningen for at gennemføre en forundersøgelse af tilgængelighedsforbedringer i Kulturhuset Union, og hvordan kan et sådant arbejde eventuelt finansieres?*

Svar

Ad 1) Hvad er status på arbejdet med at forbedre tilgængeligheden i Kulturhuset Union, herunder mulighederne for at etablere en elevator?

Der blev i januar udarbejdet plantegninger over tre forskellige scenarier for etablering af elevator på Union. I scenarie 1 (bilag 1, blå markering) placeres elevatoren, hvor den nuværende lift er placeret. I Scenarie 2 (bilag 1, rød markering) placeres elevatoren ved hovedindgangen. I Scenarie 3 (bilag 1, grøn markering) placeres den i den eksisterende trappeopgang.

Udover at etablere en elevator, er anbefalingen, at projekteringen også bør inkludere andre tilgængelighedsændringer end blot elevatoren f.eks. at døre skal gøres bredere, og der skal etableres handikaptoiletter på nogle af etagerne.

Ad 2) Hvilke løsninger vedrørende elevator og øvrige tilgængelighedsforbedringer har tidligere været undersøgt, og hvad var resultatet af disse undersøgelser?

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
by65@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Jf. svaret på spørgsmål 1 er der udarbejdet tre forskellige scenarier og anbefalingen er, at der udover elevator bør indgå andre tilgængelighedsændringer og etableres handicaptolletter.

Ad 3) Hvordan vurderer forvaltningen den nuværende tilgængelighed i Kulturhuset Union for borgere med handicap og nedsat mobilitet?

Tilgængeligheden for borgere med handicap vurderes til at være kritisabel. Huset består af mange etager med stejle trapper, som i store træk, umuliggør borgere med fysisk handicap eller nedsat mobilitet at deltage i Unions mange aktiviteter.


Ad 4) Hvilke muligheder ser forvaltningen for at gennemføre en forundersøgelse af tilgængelighedsforbedringer i Kulturhuset Union, og hvordan kan et sådant arbejde eventuelt finansieres?

En forundersøgelse ligger ud over almindeligt vedligehold og skal finansieres særskilt fx ved en screeningsbevilling ved budgetforhandlingerne. Der er ikke afsat projektmidler til tilgængelighedsundersøgelser i budget til Planlagt Vedligehold eller i de almindelige driftsbudgetter.

Med venlig hilsen

Mikkel Boje

Administrerende direktør



406903, 0001, KÆLDERNIVEAU 1

Egenskaber

Ejendommen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Matrikelnummer	193

Bygningen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Breddegrad	55,6914710976262
Længdegrad	12,5602129814833

Etagen

Navn	Kælderniveau 1
Id	97705
Antal Rum	28
Totalt Bruttoareal	384 m ²
Totalt Nettoareal	309 m ²



406903, 0001, STUEN

Egenskaber

Ejendommen


Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Matrikelnummer	193

Bygningen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Breddegrad	55,6914710976262
Længdegrad	12,5602129814833

Etagen

Navn	Stuen
Id	97651
Antal Rum	15
Totalt Bruttoareal	381 m ²
Totalt Nettoareal	326 m ²



406903, 0001, 1. SAL

Egenskaber

Ejendommen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Matrikelnummer	193


Bygningen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Breddegrad	55,6914710976262
Længdegrad	12,5602129814833

Etagen

Navn	1. Sal
Id	97692
Antal Rum	13
Totalt Bruttoareal	380 m ²
Totalt Nettoareal	328 m ²





406903, 0001, 2. SAL

Egenskaber

Ejendommen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Matrikelnummer	193


Bygningen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Breddegrad	55,6914710976262
Længdegrad	12,5602129814833

Etagen

Navn	2. Sal
Id	97679
Antal Rum	17
Totalt Bruttoareal	380 m ²
Totalt Nettoareal	323 m ²





406903, 0001, 3. SAL

Egenskaber

Ejendommen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Matrikelnummer	193

Bygningen

Vej/Gade	Nørre Allé
Nr.	7
Postnr.	2200
By	København N
Breddegrad	55,6914710976262
Længdegrad	12,5602129814833

Etagen

Navn	3. Sal
Id	97666
Antal Rum	15
Totalt Bruttoareal	296 m ²
Totalt Nettoareal	262 m ²

