



Produktionssted **KMC Selinevej**
Udtagningssted **KMC Selinevej**
Udlægningssted
Kunde
Produktbetegnelse **0/32 KBA I**

Prøve mrk.
Lab nr. **048-26**
Udtaget d. **23.03.26**
Modtaget d. **23.03.26**
Vare nr.


Materialeanalyse	Vandindhold total	%	Stendensitet, vand	g/cm ³	
SE-værdi v. 23 °C	%	Vandindhold < 16mm 4,4	%	Stendensitet, sprit	g/cm ³

Renhedsgrad

Temperatur for nedtørring af materiale		25 C
Flydende lette partikler i vand	FL	0,2 cm³/kg
Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer	R _c + R _u	60,7 %
Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton	R _b	0,6 %
Asfalt	R _a	38,7 %
Glas	R _g	%
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi	X	%

Sigteanalyse.

Sigte mm	Gennemf. %
125	
90	
63	
45	100,0
31,5	94,7
25	
22,4	
16	69,9 *
11,2	64,0
8	55,1 *
5,6	45,8
4	38,2
2	27,8 *
1	20,2
,5	13,5
,25	7,9
,125	4,8
,063	3,4 *



Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.