Asbestbilen
MOBILT LABORATORIUM

16-03-2021

Projekt nr.:00141

Udarbejdet af JSE

Ulriks Birchs alle 54
2300 Kbh. S

Analyserapport

Vi har den *16-03-2021* analyseret *3* stk. prøve til undersøgelse for indhold af asbest.

Undersøgelsesmetoder

Prøverne er undersøgt ved gennemlysningsmikroskopi samt polarisationsmikroskopi.

Resultater

Prøve nr.	Prøvetagningssted	Mikroskop billede	Resultat
Prøve 1 Klæber gulv			Der er **Ikke Påvist** asbest i prøve.
Prøve 2 Puds på væg			Der er **Påvist** asbest i prøve.
Prøve 3 Tag			Der er **Påvist** asbest i prøve.

Rapporten er afgrænset til den specifikke udtagne prøve, som er analyseret på rapporten. Miljø & Co. ApS kan ikke drages til ansvar for materialet uden om prøveudtagningen.

Asbestbilen /En del af Miljø & Co
Miljø & Co ApS
c/o ØENS Advokatfirma
Lergravsvej 59, st.
2300 København S

T: 70222888
E: kontor@miljoogco.dk

www.asbestbilen.dk
CVR-nr. 41315091