




Signaturforklaring


- Træpullert

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Kildevældsskolen

Bilag 2B





Signaturforklaring


- Træpullert

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Kildevældsskolen

Bilag 2C






Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med
Lergravsparkens Skole og den Grønne Friskole

Bilag 2D





Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Peder Lykke Skolen

Bilag 2E





Signaturforklaring


- Skiltestander

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Peder Lykke Skolen

Bilag 2F






Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Tagensbo Skole

Bilag 2G





Signaturforklaring

- Skiltestander

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Tagensbo Skole

Bilag 2H





VIGERSLEV ALLÉS SKOLE

VIGERSLEV ALLÉ

RAMSINGSVEJ


0 10 20 30 40 50 m

Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Vigerslev Allés Skole

Bilag 2I





Sikre skoleveje 2015

Eksisterende forhold i forbindelse med Korsager Skole

Bilag 2J

