




Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold







Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Teglsøvej, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2D





Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2E





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2F






Signaturforklaring

- Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2H






Signaturforklaring

- Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmens, sikker skolevej

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

- Eksisterende træ

Tegholmens, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring




Eksisterende træ

Tegholmens skolevej, sikker skolevej

Eksisterende forhold

Bilag 2L





Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmens skole, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2M





Signaturforklaring

-  Eksisterende træ
-  Stoppested

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2N






Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2P





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring



Eksisterende træ

Teglhølmens skole, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

