FORENINGEN for BYGNINGS- og LANDSKABSKULTUR for SYDFYN

Engagerede ILDSJÆLE fotograferer

KVALITETERNE
ved de bevaringsværdige bygninger

SAVE-VÆRDI:
vurdering af bevaringsværdi

SAVE-værdi 1-3
Høj bevaringsværdi

SAVE-værdi 4
Middel bevaringsværdi

Der er fem grundsten i SAVE-vurderingen: Miljømæssig værdi, Kulturhistorisk værdi, Arkitektonisk værdi, Originalitet og Tilstand.

Miljømæssig værdi

Kulturhistorisk værdi

Arkitektonisk værdi

Originalitet og Tilstand

Svendborg Banegård

Svendborg Banegård fremtræder stadig statelig set på afstand, men forfaldet lurer: Et nok så solidt 100-årigt hus klarer sig ikke uden vedligeholdelse.

Eksempler fra SVENDBORG

Til dig som BORGER

Som borger i Svendborg Kommune er dit engagement vigtigt i arbejdet med at fremme og forbedre oplevelserne i bymiljøerne gennem en flot og velholdt bygningskultur.

Som bygningsejer

Kommunens bygningsforbedringsudvalg

Landsbypuljen

Kriterier for tildeling af støtte

Arbejde der kan opnå støtte

Kvalitetskrav der skal opfyldes

Krav til ejendommens sundhed

Se mere på www.svendborg.dk

Øverst: Brogade som den så ud omkring 1908. I midten: Brogade i 1960'erne med store reklameskilte. Nederst: Brogade i dag, hvor der er slut en "genopretning".

Korsgade 1 var, da den blev opført, en høj og markant bygning i en handelsgade med ældre bygninger. I dag er huset integreret i bygningsrækken, og mindre dominerende.

"Kobenhavnerhjørnet", Korsgade 1 i Svendborg bymidte. Navnet kommer sig af at skotøjsforretningen omkring år 1900 reklamerede med "sko fra København".

Kulturstyrelsen
Realdania
Svendborg Kommune
Svendborg Museum