



Signaturforklaring


-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold







VESTRE KIRKEGÅRD

SYDBANESTIEN

JERNBANEN

Fortov

Cykelsti

Fortov

Cykelsti



Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2C





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2D





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2E





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring


-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold







Signaturforklaring

 Eksisterende træ


Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2H








Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmens, sikker skolevej

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Teglsøvej, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ


Tegholmens, sikker skolevej

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

 Eksisterende træ



Tegholmens, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring

-  Eksisterende træ
-  Stoppested

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2N





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold







Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2P





Signaturforklaring



Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2Q





Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2R





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

