


BILAG B: Vibrationer

v/Fisketorvet



Sekantpæle v/Fisketorvet


Målforhold
0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)

- > 85
- 80 til 85
- 75 til 80
- 70 til 75
- < 70

Signaturer:

- Linjeføring
- Stationsboks
- 100 meters afgrænsning
- Bygninger 2017
- Manglende BBR
- Bygninger til nedrivning



Målforhold

0 50 m


Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. $1E-6 \text{ m/s}^2$)

80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:

Linjeføring
Stationsboks
100 meters afgrænsning
Bygninger 2017
Manglende BBR
Bygninger til nedrivning

v/Sluseholmen Nord



Sekantpæle v/Sluseholmen Nord


Målforhold
0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)

- > 85
- 80 til 85
- 75 til 80
- 70 til 75
- < 70

Signaturer:

- Linjeføring
- Stationsboks
- 100 meters afgrænsning
- Bygninger 2017
- Manglende BBR
- Bygninger til nedrivning



Målforhold


0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. $1E-6 \text{ m/s}^2$)

80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:

Linjeføring
Stationsboks
100 meters afgrænsning
Bygninger 2017
Manglende BBR
Bygninger til nedrivning



Målforhold

0 50 m


Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. $1E-6 \text{ m/s}^2$)

> 85
80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:

--- Linjeføring
 Stationsboks
 100 meters afgrænsning
 Bygninger 2017
 Manglende BBR
 Bygninger til nedrivning

v/Sluseholmen Syd



Målforhold


0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)

> 85
80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:


--- Linjeføring
□ Stationsboks
--- 100 meters afgrænsning
▨ Bygninger 2017
▤ Manglende BBR
▦ Bygninger til nedrivning



Målforhold


0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)



Signaturer:

- Linjeføring
- Stationsboks
- 100 meters afgrænsning
- Bygninger 2017
- Manglende BBR
- Bygninger til nedrivning



Målforhold

0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)

> 85
80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:

--- Linjeføring
 Stationsboks
 100 meters afgrænsning
 Bygninger 2017
 Manglende BBR
 Bygninger til nedrivning

v/Mozarts Plads

Sekantpæle v/Mozarts Plads



Målforhold


0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)

> 85
80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:


--- Linjeføring
□ Stationsboks
--- 100 meters afgrænsning
□ Bygninger 2017
□ Manglende BBR
□ Bygninger til nedrivning



Målforhold

0 50 m


Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)



Signaturer:

- Linjeføring
- Stationsboks
- 100 meters afgrænsning
- Bygninger 2017
- Manglende BBR
- Bygninger til nedrivning


Haydnsvej



Målforhold


0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)



Signaturer:





Målforhold


0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)


80 til 85
75 til 80
70 til 75
< 70

Signaturer:

--- Linjeføring
 [] Stationsboks
 [] 100 meters afgrænsning
 [] Bygninger 2017
 [] Manglende BBR
 [] Bygninger til nedrivning



Ny Ellebjerg Station under terræn



Sekantpæle v/Ny Ellebjerg


Målforhold
0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. 1E-6 m/s²)

- > 85
- 80 til 85
- 75 til 80
- 70 til 75
- < 70

Signaturer:

- Linjeføring
- Stationsboks
- 100 meters afgrænsning
- Bygninger 2017
- Manglende BBR
- Bygninger til nedrivning



Kapning af pæletoppe v/Ny Ellebjerg

Målforhold
0 50 m

Vibrationskomfortniveau dB(KB)
(ref. $1E-6 \text{ m/s}^2$)

- 80 til 85
- 75 til 80
- 70 til 75
- < 70

Signaturer:

- Linjeføring
- Stationsboks
- 100 meters afgrænsning
- Bygninger 2017
- Manglende BBR
- Bygninger til nedrivning

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling

Rådhuset
1599 København V
Telefon 3366 2800