




Screening af 11 lokationer til parkering af turistbusser

Nr.	Lokation	Trafikal vurdering
1	Bispebjerg Bakke	Lokation ligger ved sygehus, hvor ambulance og beredskabet skal kunne køre uproblematisk. Konklusion: Kompliceret projekt og der bør laves foranalyse
2	Gunnar Nu Hansens Plads	Lokation ved stort parkeringsområde. Svært at vurdere hvor parkeringspladser til busser ideelt kan placeres ift. øvrige parkaners kørekurver. Konklusion: Kompliceret projekt og der bør laves foranalyse
3	Edel Sauntes Allé	Eksisterende parkeringspladser med OK bredde og stiptet kørebaneafmærkning Konklusion: Vurderes som simpelt projekt der kan anlægges uden foranalyse
4	Frederik V's Vej	Lokation ligger ved sygehus, hvor ambulance og beredskabet skal kunne køre uproblematisk. Konklusion: Kompliceret projekt og der bør laves foranalyse
5	Langelinie	Bredt areal der i forvejen anvendes af turistbusser Konklusion: Vurderes som simpelt projekt der kan anlægges uden foranalyse
6	Øster Voldgade	Vejprofil vurderes for smalt til at kunne udvide de eksisterende busparkeringspladser uden af skulle omprofilere vejen Fuldt optrukken afmærkning gør, at køretøjer ikke vil kunne overhale, mens busser parkerer Lokation ligger på det prioriteret vejnet, hvor ambulance og beredskabet skal kunne køre uproblematisk Konklusion: Kompliceret projekt og der bør laves foranalyse
7	Øster Farimagsgade	Eksisterende parkeringspladser med OK bredde og stiptet kørebaneafmærkning Konklusion: Vurderes som simpelt projekt der kan anlægges uden foranalyse

8	Nørre Farimagsgade ved Vesterport	Lokation ligger på det prioriteret vejnet, hvor ambulance og beredskabet skal kunne køre uproblematisk Svært at udpege hvor på strækningen placeringen af busparkeringspladser er ideel. Konklusion: Kompliceret projekt og der bør laves foranalyse
9	Kampmannsgade	Eksisterende parkeringspladser med OK bredde og stiptet kørebaneafmærkning Konklusion: Vurderes som simpelt projekt der kan anlægges uden foranalyse
10	Ved Stranden	Kompliceret lokation i Indre By med mange hensyn til lokalmiljøet herunder parkering til HopOn-HopOff busser Belægning med brosten hvilket det mere kompliceret at anlægge hurtigt Konklusion: Kompliceret projekt og der bør laves foranalyse
11	Sjælør Boulevard	Eksisterende parkeringspladser med OK bredde og stiptet kørebaneafmærkning Konklusion: Vurderes som simpelt projekt der kan anlægges uden foranalyse