




Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Teglsøvej, sikker skolevej

Eksisterende forhold

Bilag 2C





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2D





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2E





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring


-  Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold







Signaturforklaring

 Eksisterende træ


Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2H








Signaturforklaring

- Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Tegholmens, sikker skolevej

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Teglsøvej, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

-  Eksisterende træ


Tegholmens, sikker skolevej

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

 Eksisterende træ



Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring


-  Eksisterende træ
-  Stoppested

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2N





Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold







Signaturforklaring


 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

Bilag 2P






Signaturforklaring

 Eksisterende træ


Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold






Signaturforklaring

 Eksisterende træ

Tegholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold





Signaturforklaring

-  Eksisterende træ

Teglholmen, sikker skoleveje

Eksisterende forhold

