





Signaturforklaring

-  Cykelstativ
-  Eksisterende træ

Søruten, etape 2

Sortedams Dossering  
Eksisterende forhold









Bilag 2a





Sortedams Sø

Signaturforklaring

- |   |                     |   |         |   |              |
|---|---------------------|---|---------|---|--------------|
|  | Projektgrænse       |  | Nyt træ |  | Udeservering |
|  | Flyttet cykelstativ |  | Helle   |  | Cykelsti     |
|  | Eksisterende træ    |  | Fortov  |   |              |

Søruten, etape 2

Sortedams Døssering  
Projektforslag  
Bilag 2b

