

Bilag 5. Eksempler på skader

03-10-2025

Billede 1. Kloak, som flyder over med afføring, da der ikke er gennemløb formentlig pga. brud

Sagsnummer I F2
2025 - 18015

Dokumentnummer i F2
215505

Sagsnummer eDoc
2025-0269532




Billede 2. Kloakrør gennembrudt af træødder



Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Billede 3. Brud på kloakrør**Billede 4. Brud i kloakbrønd**