









9: Amager Øst



















9.2 Lergravsparkenruten

Ruten dækker følgende rejsemål:

ID	Rejsemål	Point
127	Legepladsen i Lergravsparken	1
159	Lergravsparken Metro	2
161	Allehelgens Kirke	2
192	Kofoeds Skole	3
194	God Fod Fodterapi	2
205	Speciallæge	2
210	Sundparken	3
1335	Lergravsparken	2

-  Idræts- og fritidstilbud
-  Sundhedshus
-  Kultur
-  Ældre- og handicapboliger
-  Offentlige bygninger




<p>Gangbane</p> <ul style="list-style-type: none">  Gangbane for smal  Gangbane blokeret  Længdefald for stort  Ujævn belægning 	<p>Ledelinjer</p> <ul style="list-style-type: none">  Ledelinje mangler  Ledelinje blokeret  Opmærksomhedsfelt 	<p>Busstop</p> <ul style="list-style-type: none">  Læskærm eller bænk  Manglende kantstenslysning  Opmærksomheds- eller retningsfelt 	<p>Krydsning</p> <ul style="list-style-type: none">  Lydfyr  Manglende kantstenslysning  Opmærksomheds- eller retningsfelt  Krydsningsmulighed 	<p>Adgangsforhold</p> <ul style="list-style-type: none">  Gangbane for smal  Niveaufri adgang  Opmærksomheds- eller retningsfelt 	<p>Andet</p> <ul style="list-style-type: none">  Andet
--	---	---	---	---	---

LERGRAVSPARKENRUTEN
Amager Øst
Oversigtskort

BILAG 2A











5: Valby



















5.1 Valby Station Ruten

Ruten dækker følgende rejsemål:

ID	Rejsemål	Point
811	Valby Station	2
820	Kraftverket Kulturhus	2
822	Valby Kulturhus	2
825	Valby Bibliotek	3
827	Valby Borgerservice	3
846	Frejaskolen Specialskole	3
856	Valby Fysioterapi	2
863	Lægerne Toftegårds Allé	3
864	Valby Lægehus	3
865	Lægerne Lundby og Tybjerg	3
868	Tandlægerne ved Valby Station	2

-  Idræts- og fritidstilbud
-  Sundhedshus
-  Kultur
-  Ældre- og handicapboliger
-  Offentlige bygninger



Gangbane	Ledelinjer	Busstop	Krydsning	Adgangsforhold	Andet
 Gangbane for smal	 Ledelinje mangler	 Læskærm eller bænk	 Lydfyr	 Gangbane for smal	 Andet
 Gangbane blokeret	 Ledelinje blokeret	 Manglende kantstenslysning	 Manglende kantstenslysning	 Niveaufri adgang	
 Længdefald for stort	 Opmærksomhedsfelt	 Opmærksomheds- eller retningsfelt	 Opmærksomheds- eller retningsfelt	 Opmærksomheds- eller retningsfelt	
 Ujævn belægning			 Krydsningsmulighed		

VALBY STATIONSROUTEN
Valby
Oversigtskort

BILAG 2B

