

## Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov.

### Budget:

Budgettet til det enkelte projekt er skønnet i forbindelse med sikkerhedsinspektionerne på legepladsen foretaget af Børne- og Ungdomsforvaltningens. Der skelnes ikke mellem kommunale og selvejende institutioner. Det har ingen driftsøkonomiske konsekvenser, da der er tale om renovering af eksisterende legepladser. Alle midler er placeret i BUF, da der er tale om opgaver, som ikke varetages af Københavns ejendomme.

**Midler i alt**

**8.000.000 mio.kr.**

### Oversigt over prioriterede legepladser

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
1	Specialklubben Rugehavevej	Valby	00-05	0	1	1	700

#### Nuværende forhold

Nuværende legeplads består af et stort asfaltareal, der giver mulighed for boldspil. Legepladsen fremstår utidssvarende hvor der ikke er mulighed for motoriske udfordringer og mulighed for at mødes i mindre rum. Der er ingen legeredskaber på arealet.

#### Fremtidige forhold

Fremadrettet etableres der et udeareal med flere **motoriske udfordringer**:

Både for piger og drenge  
Både på fladen, horisontalt og vertikalt.

Der etableres **flere nicher på arealet** med større variation i materiale valg for at kunne:  
Opholde sig i mindre og større grupper.  
Give mulighed for forskellige former for socialt samvær.

For at nicherne og udearealet kan fremstå med en **større rumlighed, variation og sanselighed** anvendes der:  
Forskellige typer for "afgrænsning".  
Forskellige belægningstyper udover asfalt.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/mio.kr.
2	Randersgade skole	Østerbro	00-05	1	1,7	2,7	1.500.000

#### Nuværende forhold

Legepladsen består af en mindre asfalteret gård. Hvorpå der står et utidssvarende og nedslidt legeredskab. Arealet kan i dag ikke anvendes som læringsområde da der mangler nicher og optegninger på fladerne. De motoriske udfordringer er mangelfulde for alle aldersgrupperne på skolen.

#### Fremtidige forhold

Fremadrettet etableres der et udeareal med flere **motoriske udfordringer**:

Både for piger og drenge  
Både på fladen, horisontalt og vertikalt.

Skolegården skal i højere grad anvendes som et **læringsområde** ved at:  
Etablerer optegninger af tabeller og bogstaver på asfaltfladen.  
Skabe nicher til ophold og læring.

For at nicherne og udearealet kan fremstå med en **større rumlighed, variation og sanselighed** anvendes der:  
Forskellige typer for "afgrænsning". Samt f Forskellige belægningstyper udover asfalt.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
3	Integreret Institution Hestestalden	Vesterbro	00-05	1	2,5	2,5	400

#### Nuværende forhold

Hestestalden består af et vindblæst areal hvor der ikke er mulighed for motorisk leg. I forbindelse med udearealet er der en flisebelagt hal, der anvendes til at køre på med forskellige cykler. Der mangler en rumlig opdeling af fladerne og mere sanselighed.  
Der er ingen legeredskaber på arealet.

#### Fremtidige forhold

Fremadrettet etableres der et udeareal med flere **motoriske udfordringer**:

Både for piger og drenge.

Både på fladen, horisontalt og vertikalt.

Der etableres **flere typer for afgrænsning** med større variation i materiale valg for at kunne:

Rum opdele fladen.

At give plads til forskellige typer for leg.

For at nicherne og udearealet kan fremstå med en **større rumlighed, variation og sanselighed** anvendes der:

Forskellige typer for "afgrænsning".

Forskellige belægningstyper.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
4	Integreret Institution Elverhøj	Amager	00-05	1	3	3	500

#### Nuværende forhold

Elverhøj har legeredskaber der er utidssvarende og med sikkerhedsmæssige mangler. Der mangler en større grad af opdeling mellem de forskellige legeområder.

#### Fremtidige forhold

**Redskaberne skiftes** så de er:

Sikkerhedsmæssige forsvarlige

Tidssvarende.

Motoriske udfordrende for alle.

Der etableres flere typer af **afgrænsning** for at:

Tydelligør de forskellige legeområder.

Skabe forskellige rum, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde med børnene

For at nicherne og udearealet kan fremstå med en **større rumlighed, variation og sanselighed** anvendes der:

Forskellige typer for "afgrænsning".

Forskellige belægningstyper udover asfalt.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
5	Deltidsbørnehaven på Smyrnavej	Amager	00-05	3	1,5	4,5	200

#### Nuværende forhold

Smyrnasvej legeplads består af et legehuse og en sandkasse hvor der er sikkerhedsmæssige mangler. Der er ingen variation i de anvendte materialer.

#### Fremtidige forhold

**Redskaberne skiftes** så de er:

Sikkerhedsmæssige forsvarlige

Tidssvarende.

Motoriske udfordrende for alle.

For at udearealet kan fremstå med **større variation og sanselighed** anvendes der:

Forskellige typer af materialer.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
6	K.K Skoleinstitution	Østerbro	00-05	3	1,6	4,8	800
<b>Nuværende forhold</b>							
Trist grå legeplads. Der ikke er alderssvarende. Savner fysiske udfordringer, beplantning og rumlige opdelinger.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p><b>Redskaberne skiftes</b> så de er: Sikkerhedsmæssige forsvarlige. Tidssvarende. Motoriske udfordrende for alle.</p> <p>Der etableres flere typer af <b>afgrænsning</b> for at: Tydeliggør de forskellige legeområder.</p>							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
7	CP-Børnehaven	Kongens Enghave	00-05	2	3,9	7,7	600
<b>Nuværende forhold</b>							
CP-Børnehaven er en special institution. Legepladsen består af få redskaber, der er utidssvarende og som ikke svare til brugergrupperne i institutionen. Der mangler en større grad af variation i materiale sammensætningen. Der er god beplantning på arealet.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p>Der etableres <b>flere og nye motoriske udfordringer</b> for at: Redskaberne passer til brugergruppen.</p> <p>Der skabes større <b>variation</b> ved at: Anvende forskellige typer af materialer.</p>							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/mio.kr.
8	Strandparkskolen	Kgs. Enghave	00-05	2	4	8	1.000.000
<b>Nuværende forhold</b>							
Strandparkskolens er en special institution. Redskaberne på arealet har sikkerhedsmæssige mangler, er utidssvarende og skal skiftes. Der er god beplantning på arealerne. Der mangler variation i materialesammensætningen.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p><b>Redskaberne skiftes</b> så de er: Sikkerhedsmæssige forsvarlige. Tidssvarende. Motoriske udfordrende for alle.</p> <p>Der skabes større <b>variation</b> ved at: Anvende forskellige typer af materialer</p>							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
9	Ringertoften	Bispebjerg	00-05	2	4,1	8,2	800
<b>Nuværende forhold</b>							
Ringertoftens redskaber har sikkerhedsmæssige mangler. Der mangler variation i materialesammensætningen og der er ikke tilstrækkelige motoriske udfordringer.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p>Fremadrettet etableres der et udeareal med flere <b>motoriske udfordringer</b>: Både for piger og drenge Både på fladen, horisontalt og vertikalt.</p> <p><b>Redskaberne skiftes</b> så de er: Sikkerhedsmæssige forsvarlige. Der etableres flere nicher på arealet med større <b>variation i materiale</b> valg for at kunne: Opholde sig i mindre og større grupper.</p>							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
10	Vuggestuen Rugvej	Brønshøj-Husum	00-05	2	4,2	8,4	400
<b>Nuværende forhold</b>							
Rugvej vuggestues redskaber og kanter er nedslidte. Der er ingen motoriske udfordringer på legepladsen.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p><b>Redskaberne skiftes</b> så de er: Sikkerhedsmæssige forsvarlige. Tidssvarende.</p> <p>Der etableres flere typer af <b>afgrænsning</b> for at: Tydeliggør de forskellige legeområder. Skabe forskellige rum der kan anvendes i det pædagogiske arbejde med børnene</p>							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
11	Folke børnehaven	Østerbro	00-05	3	3	9,0	400
<b>Nuværende forhold</b>							
Legepladsen er utidssvarende og slidt. Der er meget få motoriske udfordringer. På arealet er en slidt sandkasse, der skal fornyes. Udearealet er ensartet i materiale udtryk og der er ikke arbejdet med variation og sanselighed.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p>Fremadrettet etableres der flere <b>motoriske udfordringer</b>. Både på fladen, horisontalt og vertikalt.</p> <p>Der skabes større <b>variation</b> ved at: Anvende forskellige typer af materialer.</p>							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
12	Blågård Sogn Intg. Inst.	Nørrebro	00-05	3,8	2,5	9,5	700
<b>Nuværende forhold</b>							
Legepladsen består af få redskaber, der er utidssvarende og som ikke svare til brugergrupperne. Der mangler en større grad af variation i materialesammensætningen.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
<p>Fremadrettet etableres der et udeareal med flere <b>motoriske udfordringer</b>. Både for piger og drenge Både på fladen, horisontalt og vertikalt.</p> <p>Der etableres flere nicher på arealet med større <b>variation i materiale</b> valg for at kunne: Opholde sig i mindre og større grupper.</p>							

## **Bemærkninger**

### **Sikkerheden er vurderet ud fra følgende skala. Skalaen går fra 0 til 10**

0 betyder at institutionen eller skolen ikke har redskaber på arealet

1-3 betyder at der på legeredskaberne er store sikkerhedsmæssige mangler og at redskaberne samlet ikke lever op til retningslinjerne i sikkerheds standarden for legepladsredskaber (EN 1176 og EN 1177).

4-6 betyder at legeredskaberne har sikkerhedsmæssige mangler, men at redskaberne samlet overholder retningslinjerne i sikkerheds standarden.

7-10 betyder at legeredskaberne overholder retningslinjerne i standarden og at redskaberne har få eller ingen sikkerhedsmæssige fejl. Oftest kun nye redskaber.

### **Legeværdien er vurderet ved hjælp af retningslinjerne for legepladser vedtaget i BUU og BR eDoc 2012-29005. skalaen går fra 1 til 10.**

1-3 betyder at legepladsen i meget ringe grad lever op til retningslinjerne.

3-5 betyder at legepladsen i ringe grad lever op til retningslinjerne

5-7 betyder at legepladsen i nogen grad lever op til retningslinjerne

7-10 betyder at legepladsen i høj grad lever op til retningslinjerne.

### **Levetiden på legeredskaberne er vurderet ud fra følgende skala**

0-5 år: redskaberne skal skiftes og er udtjente. Redskabet passer ikke til brugergruppen.

05-10 år: Redskaberne er slidte, enkelte bør skiftes

10-15 år: Redskaberne har begyndende slid, dele skal endnu ikke skiftes.

15-20 år: redskaberne er forholdsvis nye.